



Pan Krzysztof Kubicki
KRZYSZTOF KUBICKI SKP
ul. Sztabowa nr 32
53-321 Wrocław

Wrocław, 5 grudnia 2022 r.

WKN-KSO.5421.1.28.2022

00116983/2022/W

ZALECENIA POKONTROLNE

Zalecenia pokontrolne wydaje się na podstawie art. 83b ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 988 z późn. zm. zwanej dalej ustawą).

Wydział Kontroli Urzędu Miejskiego Wrocławia na podstawie art. 83b ust. 2 pkt 1 ustawy, przeprowadził kontrolę stacji kontroli pojazdów prowadzonej przez przedsiębiorcę, KRZYSZTOF KUBICKI SKP, wpisanego do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Prezydenta Wrocławia pod nr ewidencyjnym DW/070/P, ze wskazanym adresem wykonywania działalności: ul. Sztabowa nr 32, 53-321 Wrocław.

Zakresem kontroli objęto:

- I. Sprawdzenie zgodności stacji z wymaganiami, o których mowa w art. 83 ust. 3 ustawy.
- II. Sprawdzenie prawidłowości wykonywania badań technicznych pojazdów.
- III. Sprawdzenie prawidłowości prowadzenia wymaganej dokumentacji.

Szczegółowe ustalenia kontroli przedstawiono w protokole nr WKN-KSO.5421.1.28.2022 z dnia 12 października 2022 r., do którego przedsiębiorca nie wniósł zastrzeżeń.

Na podstawie dokumentacji objętej kontrolą, wskazanej i opisanej w protokole kontroli:

- I. Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie zgodności stacji z wymaganiami, o których mowa w art. 83 ust. 3 ustawy.

- II. Stwierdzono nieprawidłowość w zakresie wykonywania badania technicznego pojazdu.
1. W czasie kontroli kontrolujący obserwowali przebieg badania technicznego pojazdu. Badanie okresowe pojazdu zarejestrowano w rejestrze badań technicznych pojazdów oraz wydano zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu.
Przeprowadzając badanie okresowe, diagnosta nie dokonał sprawdzenia prawidłowości oznaczeń tablic rejestracyjnych pojazdu, nie sprawdził stanu technicznego pasów bezpieczeństwa, zapieć oraz napinaczy pasów bezpieczeństwa, trójkąta ostrzegawczego w zakresie jego kompletności i prawidłowości oznaczeń homologacyjnych oraz podczas pomiaru emisji zanieczyszczeń gazowych spalin pojazdów z silnikiem o zapłonie iskrowym, nie użył sondy analizatora spalin do pomiaru temperatury oleju (temperatury silnika) i wykonał pomiar emisji spalin bez sprawdzenia czy silnik jest nagrzany do normalnej temperatury pracy (min. 70°C dla oleju silnikowego, min. 80°C dla płynu chłodzącego). Powyższe oznacza, że diagnosta wykonał okresowe badanie techniczne niezgodnie z § 2 ust. 1 pkt 1 lit. b), pkt 3 lit. g), i) rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 776 z późn. zm. – zwanego dalej rozporządzeniem MTBiG) oraz z przedmiotem i zakresem badania określonym w pkt 7.1, 7.4, 8.2.1.2. działu I załącznika nr 1 do rozporządzenia MTBiG.
- III. Stwierdzono nieprawidłowości w zakresie prowadzenia wymaganej dokumentacji:
2. W zaświadczeniach o przeprowadzonych badaniach technicznych pojazdów w trzech przypadkach diagności błędnie zamieścili adnotację „Pojazd z kierownicą po stronie prawej”, co stanowi naruszenie lit. J) objaśnień zawartych w załączniku nr 3 do rozporządzenia MTBiG.
 3. W jednym przypadku w tytule przelewu bankowego umieszczono błędny kod rozpoznawczy stacji kontroli pojazdów, co stanowiło naruszenie § 5 zdanie drugie rozporządzenia Ministra Cyfryzacji z dnia 2 kwietnia 2022 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz. U. z 2022 r. poz. 738).

Mając na uwadze stwierdzone nieprawidłowości zaleca się niezwłocznie podjęcie działań mających na celu:

1. Wykonywanie okresowego badania technicznego pojazdu zgodnie z § 2 rozporządzenia MTBiG oraz zakresem i sposobem określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia MTBiG.
2. Wpisywać w zaświadczeniach o przeprowadzonych badaniach technicznych pojazdów informacje zgodne ze stanem faktycznym badanych pojazdów.
3. Umieszczanie w tytule przelewu bankowego prawidłowego kodu rozpoznawczego stacji kontroli pojazdów zgodnie z rozporządzeniem Ministra Cyfryzacji z dnia 26 sierpnia 2022 r. w sprawie opłaty

ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz. U. z 2022 r. poz. 1857).

Zaleca się poinformować zatrudnionych diagnostów o stwierdzonych nieprawidłowościach i sformułowanych zaleceniach.

W związku z wydanymi zaleceniami, proszę o pisemną informację o podjętych środkach zmierzających do poprawy działalności Stacji Kontroli Pojazdów, w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszych zaleceń.


Z up. Prezydenta
Marta Kalicińska
DYREKTOR WYDZIAŁU KONTROLI

Do wiadomości:

Pani Bożena Bronowicka – Dyrektor WSO UMW wraz z protokołem kontroli WKN-KSO.5421.1.28.2022 w wersji elektronicznej.



