



„POLBUS-PKS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ul. Joannitów nr 13
50-525 Wrocław

Wrocław, 13 września 2023 r.

WKN-KSO.5421.1.28.2023
00114565/2023/W

ZALECENIA POKONTROLNE

Zalecenia pokontrolne wydaje się na podstawie art. 83b ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1047 ze zmianami – zwanej dalej ustawą).

Wydział Kontroli Urzędu Miejskiego Wrocławia na podstawie art. 83b ust. 2 pkt 1 ustawy, przeprowadził kontrolę stacji kontroli pojazdów prowadzonej przez przedsiębiorcę, „POLBUS-PKS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, wpisanego do Rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów na terenie miasta Wrocławia, pod numerem ewidencyjnym DW/115/P, ze wskazanym adresem wykonywania działalności: ul. Kościelna nr 25, 51-411 Wrocław.

Zakresem kontroli objęto:

1. Sprawdzenie zgodności stacji z wymaganiami, o których mowa w art. 83 ust. 3 ustawy.
2. Sprawdzenie prawidłowości wykonywania badań technicznych pojazdów.
3. Sprawdzenie prawidłowości prowadzenia wymaganej dokumentacji, za okres od 21.09.2022 do 12.07.2023 r.

Szczegółowe ustalenia kontroli przedstawiono w protokole nr WKN-KSO.5421.1.28.2023 z 31 sierpnia 2023 r., do którego przedsiębiorca nie wniósł zastrzeżeń.

Na podstawie sprawdzenia prawidłowości wykonywania badania technicznego pojazdu oraz prowadzenia wymaganej dokumentacji wskazanej w protokole kontroli stwierdzono nieprawidłowości polegające na przeprowadzaniu okresowego badania technicznego pojazdu, podczas którego diagnosta nie sprawdził: stanu przekładni kierowniczej, stanu kierownicy, kolumny kierownicy i luzu sumarycznego na kole kierownicy oraz nie wykonał pomiaru światłości świateł drogowych, czym naruszył § 2 ust. 1 pkt 3 lit. b i d rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 776 ze zmianami - zwane dalej rozporządzeniem MTBiG) oraz pkt 2.1.1., 2.2.1., 2.2.2., 2.3. i 4.1.7 działu I załącznika nr 1 do rozporządzenia MTBiG. W pozostałym zakresie nieprawidłowości nie stwierdzono.

Mając na uwadze stwierdzoną nieprawidłowość zaleca się niezwłoczne podjęcie działań mających na celu wykonywanie okresowych badań technicznych pojazdów zgodnie z zakresem i sposobem określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia MTBiG.

Zaleca się poinformować zatrudnionych diagnostów o stwierdzonych nieprawidłowościach i sformułowanych zaleceniach.

W związku z wydanymi zaleceniami, proszę o pisemną informację o podjętych środkach zmierzających do poprawy działalności Stacji Kontroli Pojazdów, w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszych zaleceń.


Z up. PREZYDENTA
Małgorzata Frąckowiak
Z-CA DYREKTORA
Wydziału Kontroli

Do wiadomości:

Pani Bożena Bronowicka – Dyrektor WSO UMW wraz z protokołem kontroli WKN-KSO.5421.1.28.2023 w wersji elektronicznej.

Pismo przygotowano zgodnie z wymogami WCAG w zakresie dostępności cyfrowej.