

**POGOTOWIE RATUNKOWE WE WROCŁAWIU**

ul. Ziębicka nr 34-38
50-507 Wrocław

Wrocław, 1 lutego 2024 r.

WKN-KSO.5421.1.50.2023
00156040/2023/W

ZALECENIA POKONTROLNE

Zalecenia pokontrolne wydaje się na podstawie art. 83b ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1047 ze zmianami – zwanej dalej ustawą).

Wydział Kontroli Urzędu Miejskiego Wrocławia na podstawie art. 83b ust. 2 pkt 1 ustawy, przeprowadził kontrolę stacji kontroli pojazdów prowadzonej przez podmiot, POGOTOWIE RATUNKOWE WE WROCŁAWIU, wpisanego do Rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów na terenie miasta Wrocławia, pod numerem ewidencyjnym DW/046/P, ze wskazanym adresem wykonywania działalności: ul. Ziębicka nr 34-38, 50-507 Wrocław.

Zakresem kontroli objęto:

1. Sprawdzenie zgodności stacji z wymaganiami, o których mowa w art. 83 ust. 3 ustawy.
2. Sprawdzenie prawidłowości wykonywania badań technicznych pojazdów.
3. Sprawdzenie prawidłowości prowadzenia wymaganej dokumentacji, za okres od 05.11.2022 do 11.10.2023 r.

Szczegółowe ustalenia kontroli przedstawiono w protokole nr WKN-KSO.5421.1.50.2023 z 22 grudnia 2023 r., do którego przedsiębiorca nie wniósł zastrzeżeń.

Na podstawie sprawdzenia prowadzenia wymaganej dokumentacji wskazanej w protokole kontroli stwierdzono nieprawidłowość polegającą na nieprawidłowym

dokonaniu, w jednym zaświadczeniu o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu, wpisu stwierdzonej usterki, tj. bez podania: numeru załącznika, numeru kolumny pierwszej i odpowiedniego opisu usterki z kolumny trzeciej załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 776 ze zmianami – zwane dalej rozporządzeniem MTBiG), czym naruszono treść pkt I objaśnień do wzoru zaświadczenia stanowiącego załącznik nr 3 do rozporządzenia MTBiG.

Ponadto przedsiębiorca nieterminowo złożył wniosek o zmianę wpisu w rejestrze przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów w zakresie ustania zatrudnienia diagnosty, tj. po upływie 14 dni, czym naruszono art. 83ab ust. 2 ustawy.

W pozostałym zakresie nieprawidłowości nie stwierdzono.

Mając na uwadze stwierdzone nieprawidłowości zaleca się niezwłoczne podjęcie działań mających na celu:

- 1) wpisywanie w zaświadczeniu o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu stwierdzonych usterek z wraz z podaniem numeru załącznika, numeru kolumny pierwszej, odpowiedniego opisu usterki z kolumny trzeciej oraz oceny z kolumny czwartej załącznika nr 1 lub 2 rozporządzenia MTBiG;
- 2) terminowe składanie wniosków o zmianę wpisu w rejestrze przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów.

Zaleca się poinformować zatrudnionych diagnostów o stwierdzonych nieprawidłowościach i sformułowanych zaleceniach.

W związku z wydanymi zaleceniami, proszę o pisemną informację o podjętych środkach zmierzających do poprawy działalności Stacji Kontroli Pojazdów, w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszych zaleceń.

Z up. PREZYDENTA
Małgorzata Frackowiak
Z-CA DYREKTORA
Wydziału Kontroli

Do wiadomości:

Pani Bożena Bronowicka – Dyrektor WSO UMW wraz z protokołem kontroli WKN-KSO.5421.1.50.2023 w wersji elektronicznej.

Pismo przygotowano zgodnie z wymogami WCAG w zakresie dostępności cyfrowej.