



Pan

Ryszard Kalinowski

RYSZARD KALINOWSKI

ul. Lubuska nr 111 lok. 7

53-514 Wrocław

Wrocław, 27 marca 2024 r.

WKN-KSO.5421.1.40.2023

00174632/2023/W

ZALECENIA POKONTROLNE

Zalecenia pokontrolne wydaje się na podstawie art. 83b ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1047 ze zmianami – zwanej dalej ustawą).

Wydział Kontroli Urzędu Miejskiego Wrocławia na podstawie art. 83b ust. 2 pkt 1 ustawy, przeprowadził kontrolę stacji kontroli pojazdów prowadzonej przez przedsiębiorcę, Ryszarda Kalinowskiego, wpisanego do Rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów na terenie miasta Wrocławia, pod numerem ewidencyjnym DW/094/P, ze wskazanym adresem wykonywania działalności: ul. Pęgowska nr 6, 51-180 Wrocław.

Zakresem kontroli objęto:

1. Sprawdzenie zgodności stacji z wymaganiami, o których mowa w art. 83 ust. 3 ustawy.
2. Sprawdzenie prawidłowości wykonywania badań technicznych pojazdów.
3. Sprawdzenie prawidłowości prowadzenia wymaganej dokumentacji, za okres od 11.11.2022 do 21.09.2023 r.

Szczegółowe ustalenia kontroli przedstawiono w protokole nr WKN-KSO.5421.1.40.2023 z 19 grudnia 2023 r., do którego przedsiębiorca nie wniósł zastrzeżeń.

Na podstawie ustaleń zawartych w protokole kontroli stwierdzono wystąpienie nieprawidłowości polegających na:

1. Braku linii wyznaczających minimalne pole widzenia na poziomie podłoża, czym naruszono § 3 ust. 6 załącznika nr 10 do rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 776 ze zmianami), zwanego dalej rozporządzeniem MTBiG.
2. Niedoprowadzeniu uszkodzonej części ścian kanału przeglądowego do stanu zapewniającego łatwą jego zmywalność, czym naruszono § 10 rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 10 lutego 2006 r. w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do stacji przeprowadzających badania techniczne pojazdów (Dz. U. z 2006 r. Nr 40, poz. 275).
3. Dokonaniu niepełnych wpisów w dokumentacji dwóch okresowych badań technicznych pojazdów przed pierwszą rejestracją na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w której w dokumentach identyfikacyjnych pojazdów:
 - a) w jednym przypadku nie wpisano liczby kół, czym naruszono pkt 21 załącznika nr 4 w związku z § 2 ust. 10 rozporządzenia MTBiG;
 - b) w jednym przypadku nie wpisano podrodzaju, długości, szerokości oraz wysokości pojazdu, czym naruszono pkt 9, 40, 41 i 42 załącznika nr 4 w związku z § 2 ust. 10 rozporządzenia MTBiG;
4. Dokonaniu niepełnych wpisów w dokumentacji jednego dodatkowego badania technicznego pojazdu przystosowanego do nauki jazdy oraz do przeprowadzania egzaminu państwowego, w której w zaświadczeniu o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu oraz w rejestrze badań nie wpisano rodzaju pojazdu, czym naruszono – odpowiednio - wzór zaświadczenia stanowiącego załącznik nr 3 w związku z § 2 ust. 9 rozporządzenia MTBiG oraz ust. 2 pkt 6 załącznika nr 8 w związku z § 5 ust. 2 rozporządzenia MTBiG.
5. Pobranu, w dziewięciu przypadkach, opłaty za przeprowadzenie badania technicznego pojazdu w nieprawidłowej wysokości, czym naruszono § 3 ust. 1 rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 września 2004 r. w sprawie wysokości opłat związanych z prowadzeniem stacji kontroli pojazdów oraz przeprowadzaniem badań technicznych pojazdów (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1070).

W pozostałym zakresie nieprawidłowości nie stwierdzono.

Z uwagi na usunięcie nieprawidłowości, o której mowa w ww. pkt 1 i 2 odstępuję od wydania zaleceń w tym przypadku.

Mając na uwadze stwierdzone nieprawidłowości zalecam niezwłoczne podjęcie działań mających na celu:

1. Wpisywanie w dokumentach identyfikacyjnych pojazdów liczby kół, podrodzaju, długości, szerokości oraz wysokości pojazdu.
2. Wpisywanie w zaświadczeniach o badaniu oraz w rejestrze badań rodzaju pojazdu.
3. Pobieranie opłat za badania techniczne pojazdów w prawidłowych wysokościach.

Zaleca się poinformować zatrudnionych diagnostów o stwierdzonych nieprawidłowościach i sformułowanych zaleceniach.

W związku z wydanymi zaleceniami, proszę o pisemną informację o podjętych środkach zmierzających do poprawy działalności Stacji Kontroli Pojazdów, w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszych zaleceń.

Z up. PREZYDENTA

Małgorzata Frąckowiak
Z-CIA DYREKTORA
Wydziału Kontroli

Sprawę prowadzi: Urząd Miejski Wrocławia; Wydział Kontroli, ul. Wojciecha Bogusławskiego 8, 10; 50-031 Wrocław;

tel. +48 717 77 92 35, fax +48 717 77 92 34; wkn@um.wroc.pl; www.wroclaw.pl

Do wiadomości:

Pani Bożena Bronowicka – Dyrektor WSO UMW wraz z protokołem kontroli WKN-KSO.5421.1.40.2023 w wersji elektronicznej.

Pismo przygotowano zgodnie z wymogami WCAG w zakresie dostępności cyfrowej.