



Pan
Mariusz Dalba
MARIUSZ DALBA AUTO SERWIS

ul. Niedźwiedzia nr 17
54-232 Wrocław

Wrocław, 3 stycznia 2024 r.

WKN-KSO.5421.1.23.2023

00171878/2023/W

ZALECENIA POKONTROLNE

Zalecenia pokontrolne wydaje się na podstawie art. 83b ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1047 ze zmianami – zwanej dalej ustawą).

Wydział Kontroli Urzędu Miejskiego Wrocławia na podstawie art. 83b ust. 2 pkt 1 ustawy, przeprowadził kontrolę stacji kontroli pojazdów prowadzonej przez przedsiębiorcę, pana Mariusza Dalbę, wpisanego do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Prezydenta Wrocławia pod nr ewidencyjnym DW/114/P, ze wskazanym adresem wykonywania działalności: ul. Niedźwiedzia nr 17, 54-232 Wrocław.

Zakresem kontroli objęto:

1. Sprawdzenie zgodności stacji z wymaganiami, o których mowa w art. 83 ust. 3 ustawy,
 2. Sprawdzenie prawidłowości wykonywania badań technicznych pojazdów,
 3. Sprawdzenie prawidłowości prowadzenia wymaganej dokumentacji,
- za okres od 17.08.2022 r. do 04.07.2023 r.

Szczegółowe ustalenia kontroli przedstawiono w protokole nr WKN-KSO.5421.1.23.2023 z 20 grudnia 2023 r., do którego przedsiębiorca nie wniósł zastrzeżeń.

Na podstawie dokumentacji wskazanej w protokole kontroli stwierdzono wystąpienie nieprawidłowości polegających na:

1. Braku linii wyznaczających minimalne pole widzenia na poziomie podłoża, czym naruszono § 3 ust. 6 załącznika nr 10 do rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 776 ze zmianami), zwanego dalej rozporządzeniem MTBiG.
2. Dokonaniu błędnych lub niepełnych wpisów w nw. dokumentacji dotyczącej dwóch okresowych badań technicznych pojazdów przed pierwszą rejestracją na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w której
 - 1) w dokumentach identyfikacyjnych pojazdów:
 - a) w jednym przypadku nie wpisano modelu (handlowego) pojazdu, czym naruszono pkt 6 załącznika nr 4 do rozporządzenia MTBiG;
 - b) w jednym przypadku błędnie określono rok produkcji, czym naruszono pkt 43 załącznika nr 4 do rozporządzenia MTBiG;
 - 2) w rejestrze badań oraz w zaświadczeniu o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu w jednym przypadku nie wpisano modelu (handlowego) pojazdu, czym naruszono, odpowiednio, ust. 2 pkt 3 załącznika nr 8 do rozporządzenia MTBiG, załącznik nr 3 do rozporządzenia MTBiG;
3. Pobraniu, w dwóch przypadkach, opłaty za przeprowadzenie badania technicznego pojazdu w nieprawidłowej wysokości, czym naruszono § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 29 września 2004 r. w sprawie wysokości opłat związanych z prowadzeniem stacji kontroli pojazdów oraz przeprowadzaniem badań technicznych pojazdów (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1070).

Ponadto przedsiębiorca nieterminowo złożył wniosek o zmianę wpisu w rejestrze przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów, w zakresie zmiany adresu stałego miejsca wykonywania działalności gospodarczej (siedziby przedsiębiorcy), tj. po upływie 14 dni od dnia, w którym zaistniała zmiana, czym naruszono art. 83ab ust. 2 ustawy.

W pozostałym zakresie nieprawidłowości nie stwierdzono.

Z uwagi na usunięcie nieprawidłowości dotyczącej braku linii wyznaczających minimalne pole widzenia na poziomie podłoża odstępuję od wydania zalecenia w tym przypadku.

W pozostałym zakresie zaleca się niezwłoczne podjęcie działań mających na celu:

1. Wpisywanie w dokumentach identyfikacyjnych pojazdów oraz w rejestrze badań i w zaświadczeniu o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu prawidłowego roku produkcji (roku kalendarzowego) oraz modelu (handlowego) pojazdu.
2. Pobieranie opłat za badania techniczne pojazdów w prawidłowych wysokościach.
3. Terminowe składanie wniosków o zmianę wpisu w rejestrze przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów, w przypadku zmiany danych.

Zaleca się poinformować zatrudnionych diagnostów o stwierdzonych nieprawidłowościach i sformułowanych zaleceniach.

W związku z wydanymi zaleceniami, proszę o pisemną informację o podjętych środkach zmierzających do poprawy działalności Stacji Kontroli Pojazdów, w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszych zaleceń.

Z up. PREZYDENTA
Małgorzata Frąckowiak
Z-CA DYREKTORA
Wydziału Kontroli

Sprawę prowadzi: Urząd Miejski Wrocławia; Wydział Kontroli, ul. Wojciecha Bogusławskiego 8, 10; 50-031 Wrocław;
tel. +48 717 77 92 35, fax +48 717 77 92 34; wkn@um.wroc.pl; www.wroclaw.pl

Do wiadomości:

Pani Bożena Bronowicka – Dyrektor WSO UMW wraz z protokołem kontroli WKN-KSO.5421.1.23.2023 w wersji elektronicznej.

Pismo przygotowano zgodnie z wymogami WCAG w zakresie dostępności cyfrowej.

