

ERA MOTOR sp. z o.o.  
ul. Strzegomska 222a  
54-432 Wrocław

WKN-KSO.5421.2.36.2018  
00099853/2018/W

Wrocław, dnia 14 stycznia 2019 r.

## ZALECENIA POKONTROLNE

Zalecenia pokontrolne wydaje się na podstawie art. 83b ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1990 z późn. zm.).

Wydział Kontroli Urzędu Miejskiego Wrocławia na podstawie art. 83b ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1260 z późn. zm. – zwana dalej ustawą), przeprowadził kontrolę stacji kontroli pojazdów prowadzonej przez przedsiębiorcę, ERA MOTOR sp. z o.o., wpisanego do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Prezydenta Wrocławia pod nr ewidencyjnym DW/060/P, ze wskazanym adresem wykonywania działalności: ul. Strzegomska 222a, 54-432 Wrocław.

Zakresem kontroli objęto:

- I. Sprawdzenie zgodności stacji z wymaganiami, o których mowa w art. 83 ust. 3 ustawy.
- II. Sprawdzenie prawidłowości wykonywania badań technicznych pojazdów.
- III. Sprawdzenie prawidłowości prowadzenia dokumentacji.

Szczegółowe ustalenia kontroli przedstawiono w protokole nr WKN-KSO.5421.2.36.2018 z dnia 13 września 2018 r., do którego przedsiębiorca nie wniósł zastrzeżeń.

Na podstawie dokumentacji objętej kontrolą, wskazanej i opisanej w protokole kontroli:

- I. Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie zgodności stacji z wymaganiami, o których mowa w art. 83 ust. 3 ustawy.
- II. Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie wykonywania badań technicznych pojazdów.
- III. Stwierdzono nieprawidłowości w zakresie prowadzenia wymaganej dokumentacji:

W rejestrze badań technicznych pojazdów pod pozycją o nr 03431/DW/060/P/2018 potwierdzono przeprowadzenie czynności innej niż badanie techniczne pojazdu. Natomiast w zaświadczeniu o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu o tym samym numerze umieszczono sprzeczne informacje o wykonaniu czynności innej niż badanie techniczne pojazdu i przeprowadzeniu dodatkowego badania technicznego, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 776 z późn. zm. – zwane dalej rozporządzeniem MTBiG).

W toku kontroli ustalono, że przyczyną nieprawidłowego wpisania w rejestrze oraz w zaświadczeniu przeprowadzonego badania technicznego jako czynności innej niż badanie techniczne był brak bieżącej aktualizacji oprogramowania, w którym prowadzony jest rejestr badań technicznych pojazdów.

Mając na uwadze stwierdzoną powyżej nieprawidłowość, uwzględniając złożone przez diagnostę wyjaśnienia oraz dostarczone przez przedsiębiorcę dokumenty, zaleca się bieżącą aktualizację oprogramowania, w którym prowadzony jest rejestr badań technicznych pojazdów.

Ponadto zaleca się poinformować zatrudnionych diagnostów o stwierdzonej nieprawidłowości i sformułowanym zaleceniu.

W związku z wydanym zaleceniem, proszę o pisemną informację o podjętych środkach zmierzających do poprawy działalności Stacji Kontroli Pojazdów, w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego zalecenia.

Z up. PREZYDENTA  
*Małgorzata Fronia*  
ZASTĘPCA DYREKTORA  
Wydziału Kontroli

*li*