

Pan Jakub Połuszny

JAKUB POŁUSZNY POLSKIE SMAKI
ul. marsz. Józefa Piłsudskiego nr 74
50-020 Wrocław

WKN-KSO.5421.2.60.2019
00162370/2019/W



Wrocław, dnia 27 stycznia 2020 r.

ZALECENIA POKONTROLNE

Zalecenia pokontrolne wydaje się na podstawie art. 83b ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1990 z późn. zm. – zwanej dalej ustawą):

Wydział Kontroli Urzędu Miejskiego Wrocławia na podstawie art. 83b ust. 2 pkt 1 ustawy, przeprowadził kontrolę stacji kontroli pojazdów prowadzonej przez przedsiębiorcę, JAKUB POŁUSZNY POLSKIE SMAKI, wpisanego do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Prezydenta Wrocławia pod nr ewidencyjnym DW/108/P, ze wskazanym adresem wykonywania działalności: ul. marsz. Józefa Piłsudskiego nr 74, 50-020 Wrocław.

Zakresem kontroli objęto:

- I. Sprawdzenie zgodności stacji z wymaganiami, o których mowa w art. 83 ust. 3 ustawy.
- II. Sprawdzenie prawidłowości wykonywania badań technicznych pojazdów.
- III. Sprawdzenie prawidłowości prowadzenia dokumentacji.

Szczegółowe ustalenia kontroli przedstawiono w protokole nr WKN-KSO.5421.2.60.2019 z dnia 29 listopada 2019 r., do którego przedsiębiorca nie wniósł zastrzeżeń.

Na podstawie dokumentacji objętej kontrolą, wskazanej i opisanej w protokole kontroli:

- I. Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie zgodności stacji z wymaganiami, o których mowa w art. 83 ust. 3 ustawy.
- II. Stwierdzono nieprawidłowości w zakresie wykonywania badania technicznego pojazdu.

W czasie kontroli zespół kontrolujący obserwował przebieg okresowego badania technicznego pojazdu marki VOLKSWAGEN. Diagnosta zakończył wykonywanie badania wpisem do rejestru badań technicznych pod pozycją nr 00223/DW/108/P/2019 oraz wydaniem zaświadczenia o tym samym numerze z wynikiem negatywnym.

Diagnosta nie dokonał oględzin uszkodzonych znaków legalizacyjnych znajdujących się na tablicach rejestracyjnych pojazdu oraz nie wpisał w zaświadczeniu i w rejestrze usterki istotnej w związku z uszkodzeniem znaków, co stanowi naruszenie odpowiednio pkt 0.1. Działu I załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 776 z późn. zm. – zwanego dalej rozporządzeniem MTBiG), pkt I) objaśnień zawartych w załączniku nr 3 i ust. 2 pkt 16 załącznika nr 8 do rozporządzenia MTBiG.

Mając na uwadze stwierdzone powyżej nieprawidłowości zaleca się wykonywać okresowe badanie techniczne pojazdu zgodnie z zakresem i sposobem określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia oraz wpisywać w rejestrze i w zaświadczeniu stwierdzone w trakcie badania usterki.

III. Stwierdzono nieprawidłowość w zakresie prowadzenia wymaganej dokumentacji:

W rejestrze pod pozycją o nr 00026/DW/108/P/2019 wpisano nieprawidłowy symbolu rodzaju paliwa, co stanowi naruszenie ust. 2 pkt 12 i objaśnień do załącznika nr 8 do rozporządzenia MTBiG.

Mając na uwadze stwierdzoną powyżej nieprawidłowość zaleca się wpisywać w rejestrze prawidłowy symbol rodzaju paliwa.

Ponadto zaleca się poinformować zatrudnionych diagnostów o stwierdzonych nieprawidłowościach i sformułowanych zaleceniach.

W związku z wydanymi zaleceniami, proszę o pisemną informację o podjętych środkach zmierzających do poprawy działalności Stacji Kontroli Pojazdów, w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszych zaleceń.

Z up. PREZYDENTA

Małgorzata Fronia
ZASTĘPCA DYREKTORA
Wydziału Kontroli

Goleiowski