

„V-MOTORS” SPÓŁKA Z OGRANICZONA  
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  
ul. Brucknera nr 55  
51-411 Wrocław



WKN-KSO.5421.2.63.2019  
00011030/2020/W

Wrocław, dnia 30 stycznia 2020 r.

## ZALECENIA POKONTROLNE

Zalecenia pokontrolne wydaje się na podstawie art. 83b ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 110).

Wydział Kontroli Urzędu Miejskiego Wrocławia na podstawie art. 83b ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1990 z późn. zm. – zwanej dalej ustawą), przeprowadził kontrolę stacji kontroli pojazdów prowadzonej przez przedsiębiorcę, „V-MOTORS” SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wpisanego do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Prezydenta Wrocławia pod nr ewidencyjnym DW/111/P, ze wskazanym adresem wykonywania działalności: ul. Olsztyńska nr 51, 51-423 Wrocław.

Zakresem kontroli objęto:

- I. Sprawdzenie zgodności stacji z wymaganiami, o których mowa w art. 83 ust. 3 ustawy.
- II. Sprawdzenie prawidłowości wykonywania badań technicznych pojazdów.
- III. Sprawdzenie prawidłowości prowadzenia dokumentacji.

Szczegółowe ustalenia kontroli przedstawiono w protokole nr WKN-KSO.5421.2.63.2019 z dnia 22 stycznia 2020 r., do którego przedsiębiorca nie wniósł zastrzeżeń.

Na podstawie dokumentacji objętej kontrolą, wskazanej i opisanej w protokole kontroli:

- I. Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie zgodności stacji z wymaganiami, o których mowa w art. 83 ust. 3 ustawy.
- II. Stwierdzono nieprawidłowości w zakresie wykonywania badania technicznego pojazdu:

W czasie kontroli zespół kontrolujący obserwował przebieg badania technicznego pojazdu marki Toyota. Wpis do rejestru badań technicznych pojazdów w pozycji o nr 00055/DW/111/P/2019 oraz zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu o tym samym numerze potwierdzają przeprowadzenie badania okresowego, które zakończono wynikiem negatywnym.

Przeprowadzając badanie okresowe diagnosta nie dokonał kontroli pomiaru światłości świateł drogowych, nie dokonał pomiaru ustawienia przednich świateł przeciwmgłowych, nie dokonał kontroli prawidłowości połączeń elektrycznych między pojazdem ciągnącym a przyczepą, co stanowi naruszenie odpowiednio pkt 4.1.7., 4.5.2., 4.10. działu I załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 776 z późn. zm. – zwanej dalej rozporządzeniem MTBiG).

Mając na uwadze stwierdzone powyżej nieprawidłowości zaleca się na bieżąco wykonywać okresowe badania techniczne pojazdów zgodnie z zakresem i sposobem określonym w załączniku nr 1 rozporządzenia MTBiG.

- III. Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie prowadzenia wymaganej dokumentacji.

Zaleca się poinformować zatrudnionych diagnostów o stwierdzonych nieprawidłowościach i sformułowanych zaleceniach.

W związku z wydanymi zaleceniami, proszę o pisemną informację o podjętych środkach zmierzających do poprawy działalności Stacji Kontroli Pojazdów, w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszych zaleceń.

Z up. PREZYDENTA

*Małgorzata Fronia*  
ZASTĘPCA DYREKTORA  
Wydziału Kontroli

*Adam Jędr*

