

"AUTO-MATUNIN"
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Wrocławska nr 23
55-220 Jelcz-Laskowice

WKN-KSO.5421.2.13.2020
00104666/2020/W



Wrocław, dnia 19 sierpnia 2020 r.

ZALECENIA POKONTROLNE

Zalecenia pokontrolne wydaje się na podstawie art. 83b ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 110 z późn. zm.).

Wydział Kontroli Urzędu Miejskiego Wrocławia na podstawie art. 83b ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 110 z późn. zm. – zwanej dalej ustawą), przeprowadził kontrolę stacji kontroli pojazdów prowadzonej przez przedsiębiorcę, "AUTO-MATUNIN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, wpisanego do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Prezydenta Wrocławia pod nr ewidencyjnym DW/095, ze wskazanym adresem wykonywania działalności: ul. Miłoszycka nr 97, 51-502 Wrocław.

Zakresem kontroli objęto:

- I. Sprawdzenie zgodności stacji z wymaganiami, o których mowa w art. 83 ust. 3 ustawy.
- II. Sprawdzenie prawidłowości wykonywania badań technicznych pojazdów.
- III. Sprawdzenie prawidłowości prowadzenia dokumentacji.

Szczegółowe ustalenia kontroli przedstawiono w protokole nr WKN-KSO.5421.2.13.2020 z dnia 12 czerwca 2020 r., do którego przedsiębiorca nie wniósł zastrzeżeń.

Na podstawie dokumentacji objętej kontrolą, wskazanej i opisanej w protokole kontroli:

- I. Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie zgodności stacji z wymaganiami, o których mowa w art. 83 ust. 3 ustawy.
- II. Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie wykonywania badania technicznego pojazdu.
- III. Stwierdzono nieprawidłowości w zakresie prowadzenia wymaganej dokumentacji:

W rejestrze badań technicznych pojazdów pod pozycją o nr 01096/DW/095/2020, w zaświadczeniu o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu o tym samym numerze potwierdzono przeprowadzenie w dniu 9 marca 2020 r. badania okresowego pojazdu marki HONDA ACCORD, które zakończono wynikiem negatywnym. W rejestrze oraz w zaświadczeniu dokonano wpisu trzech usterek stwierdzonych w trakcie badania.

W dniu 17 marca 2020 r. diagnosta, zgodnie z § 6 ust. 6 rozporządzenia MTBiG, przeprowadził powtórne badanie techniczne tego samego pojazdu, które zakończył wynikiem pozytywnym. Badanie zaewidencjonował w rejestrze pod pozycją o nr 01238/DW/095/2020, a następnie wydał zaświadczenie o tym samym numerze oraz pobrał opłatę za badanie techniczne w wysokości 20,00 PLN.

Za wykonane badanie techniczne diagnosta pobrał opłatę w nieprawidłowej wysokości, co stanowi naruszenie § 3 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 29 września 2004 r. w sprawie wysokości opłat związanych z prowadzeniem stacji kontroli pojazdów oraz prowadzeniem badań technicznych pojazdów (Dz. U. z 2004 r. Nr 223, poz. 2261 z późn. zm.).

Mając na uwadze stwierdzoną powyżej nieprawidłowość zaleca się pobierać opłaty za badania techniczne pojazdów w prawidłowych wysokościach.

Ponadto zaleca się poinformować zatrudnionych diagnostów o stwierdzonej nieprawidłowości i sformułowanym zaleceniu.

W związku z wydanymi zaleceniami, proszę o pisemną informację o podjętych środkach zmierzających do poprawy działalności Stacji Kontroli Pojazdów, w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszych zaleceń.

IMPREZYDENTA
Mareketa Trono
NASTĘPCA DYREKTORA
STACJI KONTROLI

Goleupmouthe

24/6