



"SPEED CAR"
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
AL. LOTNIKÓW POLSKICH nr 134
21-040 ŚWIDNIK

WKN-KSO.5421.4.28.2021
00001327/2022/W

Wrocław, 18 stycznia 2022 r.

ZALECENIA POKONTROLNE

Zalecenia pokontrolne wydaje się na podstawie art. 83b ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 450 z późn. zm. - zwanej dalej ustawą).

Wydział Kontroli Urzędu Miejskiego Wrocławia na podstawie art. 83b ust. 2 pkt 1 ustawy przeprowadził kontrolę stacji kontroli pojazdów prowadzonej przez przedsiębiorcę, "SPEED CAR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, wpisanego do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Prezydenta Wrocławia pod nr ewidencyjnym DW/096/P, ze wskazanym adresem wykonywania działalności: ul. Hubska nr 102-118, 50-502 Wrocław.

Zakresem kontroli objęto:

- I. Sprawdzenie zgodności stacji z wymaganiami, o których mowa w art. 83 ust. 3 ustawy.
- II. Sprawdzenie prawidłowości wykonywania badań technicznych pojazdów.
- III. Sprawdzenie prawidłowości prowadzenia wymaganej dokumentacji.

Szczegółowe ustalenia kontroli przedstawiono w protokole nr WKN-KSO.5421.4.28.2021 z 2 listopada 2021 r., do którego przedsiębiorca nie wniósł zastrzeżeń.

Na podstawie dokumentacji objętej kontrolą, wskazanej i opisanej w protokole kontroli:

- I. Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie zgodności stacji z wymaganiami, o których mowa w art. 83 ust. 3 ustawy.
- II. Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie wykonywania badań technicznych pojazdów.
- III. Stwierdzono nieprawidłowości w zakresie prowadzenia wymaganej dokumentacji:
 1. W rejestrze badań technicznych pojazdów wpisano serię i numer pozwolenia czasowego, zamiast serii i numer pokwitowania wydanego przez policję za zatrzymany dowód rejestracyjny, co stanowi naruszenie § 5 ust. 2, ust. 5 rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 776 z późn. zm. - zwanego dalej rozporządzeniem MTBiG) oraz ust. 2 pkt 4 załącznika nr 8 do ww. rozporządzenia MTBiG w związku z § 3 ust. 1 pkt 1 ww. rozporządzenia MTBiG.
 2. W rejestrze i w zaświadczeniach, w dwóch przypadkach, potwierdzono przeprowadzenie dodatkowych badań technicznych pojazdów wyposażonych w instalacje do zasilania gazem LPG. W rejestrze wpisano numery i daty wystawienia protokołów oraz decyzji dopuszczających zbiorniki LPG do eksploatacji wydanych przez właściwy organ dozoru technicznego, lecz w zaświadczeniach nie wpisano numerów i dat wystawienia protokołów oraz decyzji dopuszczających zbiorniki LPG do eksploatacji wydanych przez właściwy organ dozoru technicznego. Powyżej stwierdzona nieprawidłowość stanowi naruszenie lit. J) objaśnień zawartych w załączniku nr 3 do ww. rozporządzenia MTBiG.


3. W rejestrze w siedmiu przypadkach stwierdzono brak informacji o uiszczeniu opłaty ewidencyjnej, co stanowi naruszenie ust. 2 pkt 11 załącznika nr 8 do ww. rozporządzenia MTBiG.

Mając na uwadze stwierdzone nieprawidłowości zaleca się niezwłocznie podjęcie działań mających na celu:

- Ad. 1 Wpisywanie w rejestrze serii i numeru pokwitowania wydanego za zatrzymany dowód rejestracyjny przez organ kontroli ruchu drogowego.
- Ad. 2 Wpisywanie w zaświadczeniach numer i datę protokołów oraz decyzji dopuszczających zbiornik LPG do eksploatacji wydanych przez właściwy organ dozoru technicznego.
- Ad. 3 Wpisywanie w rejestrze informacji o uiszczeniu opłaty ewidencyjnej w przypadku jej pobrania.

Zaleca się poinformować zatrudnionych diagnostów o stwierdzonych nieprawidłowościach i sformułowanych zaleceniach.

W związku z wydanymi zaleceniami, proszę o pisemną informację o podjętych środkach zmierzających do poprawy działalności Stacji Kontroli Pojazdów, w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszych zaleceń.

Z up. Prezydenta

Marta Kosińska
DYREKTOR WYDZIAŁU KONTROLI

Do wiadomości:

Pani Bożena Bronowicka – Dyrektor WSO UMW wraz z protokołem kontroli WKN-KSO.5421.4.28.2021 w wersji elektronicznej.

