



Pan

Damian Paszliński

Zakład Diagnostyki Samochodowej

DAMIAN PASZLIŃSKI

ul. Lubuska nr 54a

53-514 Wrocław

Wrocław, 16 stycznia 2023 r.

WKN-KSO.5421.1.53.2022

00000140/2023/W

ZALECENIA POKONTROLNE

Zalecenia pokontrolne wydaje się na podstawie art. 83b ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 988 z późn. zm. – zwanej dalej ustawą).

Wydział Kontroli Urzędu Miejskiego Wrocławia na podstawie art. 83b ust. 2 pkt 1 ustawy, przeprowadził kontrolę stacji kontroli pojazdów prowadzonej przez przedsiębiorcę, Zakład Diagnostyki Samochodowej DAMIAN PASZLIŃSKI, wpisanego do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Prezydenta Wrocławia pod nr ewidencyjnym DW/086/P, ze wskazanym adresem wykonywania działalności: ul. Lubuska nr 54a, 53-514 Wrocław.

Zakresem kontroli objęto:

- I. Sprawdzenie zgodności stacji z wymaganiami, o których mowa w art. 83 ust. 3 ustawy.
- II. Sprawdzenie prawidłowości wykonywania badań technicznych pojazdów.
- III. Sprawdzenie prawidłowości prowadzenia wymaganej dokumentacji.

Szczegółowe ustalenia kontroli przedstawiono w protokole nr WKN-KSO.5421.1.53.2022 z dnia 10 listopada 2022 r., do którego przedsiębiorca nie wniósł zastrzeżeń.

Na podstawie dokumentacji objętej kontrolą, wskazanej i opisanej w protokole kontroli:

- I. Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie zgodności stacji z wymaganiami, o których mowa w art. 83 ust. 3 ustawy.
- II. Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie wykonywania badania technicznego pojazdu.
- III. Stwierdzono nieprawidłowość w zakresie prowadzenia wymaganej dokumentacji.

W rejestrze badań technicznych pojazdów pod pozycją o nr 03087/DW/086/P/2022 stwierdzono, że wymagane dane nie zostały wprowadzone do Centralnej Ewidencji Pojazdów w terminie, o którym mowa w art. 80bc ustawy.

Mając na uwadze stwierdzoną nieprawidłowość zaleca się bezzwłocznie podjęcie działań mających na celu wprowadzanie do Centralnej Ewidencji Pojazdów wymaganych danych, niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia, w którym powstał obowiązek ich wprowadzenia.

Zaleca się poinformować zatrudnionych diagnostów o stwierdzonej nieprawidłowości i sformułowanym zaleceniu.

W związku z wydanymi zaleceniami, proszę o pisemną informację o podjętych środkach zmierzających do poprawy działalności Stacji Kontroli Pojazdów, w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszych zaleceń.

Z up. Prezydenta
Marta Kalinowska
DYREKTOR WYDZIAŁU KONTROLI

Do wiadomości:

Pani Bożena Bronowicka – Dyrektor WSO UMW wraz z protokołem kontroli WKN-KSO.5421.1.53.2022 w wersji elektronicznej.

Bożena Bronowicka
P.i.A.