



POGOTOWIE RATUNKOWE WE WROCŁAWIU

ul. Ziębicka nr 34 – 38

50-507 Wrocław

Wrocław, 19 stycznia 2023 r.

WKN-KSO.5421.1.32.2022

00005830/2023/W

ZALECENIA POKONTROLNE

Zalecenia pokontrolne wydaje się na podstawie art. 83b ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 988 z późn. zm. – zwanej dalej ustawą).

Wydział Kontroli Urzędu Miejskiego Wrocławia na podstawie art. 83b ust. 2 pkt 1 ustawy, przeprowadził kontrolę stacji kontroli pojazdów prowadzonej przez podmiot, POGOTOWIE RATUNKOWE WE WROCŁAWIU, wpisany do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Prezydenta Wrocławia pod nr ewidencyjnym DW/046/P, ze wskazanym adresem wykonywania działalności: ul. Ziębicka nr 34 – 38, 50-507 Wrocław.

Zakresem kontroli objęto:

- I. Sprawdzenie zgodności stacji z wymaganiami, o których mowa w art. 83 ust. 3 ustawy.
- II. Sprawdzenie prawidłowości wykonywania badań technicznych pojazdów.
- III. Sprawdzenie prawidłowości prowadzenia wymaganej dokumentacji.

Szczegółowe ustalenia kontroli przedstawiono w protokole nr WKN-KSO.5421.1.32.2022 z dnia 9 stycznia 2023 r., do którego podmiot nie wniósł zastrzeżeń.

Na podstawie dokumentacji objętej kontrolą, wskazanej i opisanej w protokole kontroli:

- I. Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie zgodności stacji z wymaganiami, o których mowa w art. 83 ust. 3 ustawy.
- II. Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie wykonywania badania technicznego pojazdu.


III. Stwierdzono nieprawidłowości w zakresie prowadzenia wymaganej dokumentacji.

1. W dwóch przypadkach opłaty ewidencyjne przekazano na rachunek bankowy Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (zwanego dalej Funduszem) w wysokości innej niż pobrane w miesiącu poprzedzającym, co stanowiło naruszenie § 5 rozporządzenia Ministra Cyfryzacji z dnia 2 kwietnia 2022 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz. U. z 2022 r. poz. 738 - zwanego dalej rozporządzeniem w sprawie opłaty ewidencyjnej).
2. Nieterminowo, tj. 18 sierpnia 2022, przekazano na rachunek bankowy Funduszu należności z tytułu opłat ewidencyjnych za miesiąc lipiec 2022, co stanowiło naruszenie § 5 rozporządzenia w sprawie opłaty ewidencyjnej.

Mając na uwadze stwierdzone nieprawidłowości zaleca się niezwłocznie podjęcie działań mających na celu przekazywanie opłat ewidencyjnych na rachunek bankowy Funduszu, w tej samej wysokości co pobrane w miesiącu poprzedzającym oraz terminowo przekazywać należności z tytułu opłat ewidencyjnych, na rachunek bankowy Funduszu.

Zaleca się poinformować zatrudnionych diagnostów o stwierdzonych nieprawidłowościach i sformułowanych zaleceniach.

W związku z wydanymi zaleceniami, proszę o pisemną informację o podjętych środkach zmierzających do poprawy działalności Stacji Kontroli Pojazdów, w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszych zaleceń.

Z up. Prezydenta

Marta Kalinowska
DYREKTOR WYDZIAŁU KONTROLI

Do wiadomości:

Pani Bożena Bronowicka – Dyrektor WSO UMW wraz z protokołem kontroli WKN-KSO.5421.1.32.2022 w wersji elektronicznej.

