



Pani Anna Szachnowska
LAVAR ANNA SZACHNOWSKA
ul. Leszczynowa nr 16
55-080 Smolec

Wrocław, 28 grudnia 2022 r.

WKN-KSO.5421.1.8.2022

00147505/2022/W

ZALECENIA POKONTROLNE

Zalecenia pokontrolne wydaje się na podstawie art. 83b ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 988 z późn. zm. – zwanej dalej ustawą).

Wydział Kontroli Urzędu Miejskiego Wrocławia na podstawie art. 83b ust. 2 pkt 1 ustawy, przeprowadził kontrolę stacji kontroli pojazdów prowadzonej przez przedsiębiorcę, LAVAR ANNA SZACHNOWSKA, wpisanego do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Prezydenta Wrocławia pod nr ewidencyjnym DW/099/P, ze wskazanym adresem wykonywania działalności: ul. Robotnicza nr 92/94, 53–608 Wrocław.

Zakresem kontroli objęto:

- I. Sprawdzenie zgodności stacji z wymaganiami, o których mowa w art. 83 ust. 3 ustawy.
- II. Sprawdzenie prawidłowości wykonywania badań technicznych pojazdów.
- III. Sprawdzenie prawidłowości prowadzenia wymaganej dokumentacji.

Szczegółowe ustalenia kontroli przedstawiono w protokole nr WKN-KSO.5421.1.8.2022 z dnia 4 listopada 2022 r., do którego przedsiębiorca nie wniósł zastrzeżeń.

- I. Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie zgodności stacji z wymaganiami, o których mowa w art. 83 ust. 3 ustawy.
- II. Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie wykonywania badania technicznego pojazdu.

III. Stwierdzono nieprawidłowości w zakresie prowadzenia wymaganej dokumentacji:

1. W rejestrze badań technicznych pojazdów, w zaświadczeniach o przeprowadzonych badaniach technicznych pojazdów oraz w DIP potwierdzono przeprowadzenie trzynastu okresowych badań technicznych pojazdów przed pierwszą rejestracją na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W pięciu przypadkach w DIP w rubryce „Dodatkowe informacje” nie wpisano wymaganych informacji, dotyczących dodatkowego wyposażenia pojazdu w hak, co stanowi naruszenie objaśnień do rubryki „Dodatkowe informacje” załącznika nr 4 do rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 776 z późn. zm.- zwane dalej rozporządzeniem MTBiG).
2. W rejestrze badań technicznych pojazdów i w zaświadczeniach o przeprowadzonych badaniach technicznych pojazdów potwierdzono przeprowadzenie siedemnastu dodatkowych badań technicznych pojazdów, które mają być używane jako taksówka. W jednym przypadku, w rejestrze, nie dokonano wpisu alternatywnego rodzaju paliwa, tj. gazu LPG, co stanowi naruszenie § 5 ust. 2 oraz ust. 2 pkt. 12 załącznika nr 8 do rozporządzenia MTBiG.

Mając na uwadze stwierdzone nieprawidłowości zaleca się niezwłocznie podjęcie działań mających na celu:

1. Wpisywanie w DIP informacji o dodatkowym wyposażeniu badanego pojazdu w hak.
2. Wpisywanie w rejestrze badań technicznych pojazdów symbolu określającego rodzaj paliwa alternatywnego, tj. gazu.

Zaleca się poinformować zatrudnionych diagnostów o stwierdzonych nieprawidłowościach i sformułowanych zaleceniach.

W związku z wydanymi zaleceniami, proszę o pisemną informację o podjętych środkach zmierzających do poprawy działalności Stacji Kontroli Pojazdów, w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszych zaleceń.

Z up. Prezydenta
Marta Kalicińska
DYREKTOR WYDZIAŁU KONTROLI

Do wiadomości:

Pani Bożena Bronowicka – Dyrektor WSO UMW wraz z protokołem kontroli WKN-KSO.5421.1.8.2022 w wersji elektronicznej.