



Pan
Jan Mandziak
PHU MANDI Jan Mandziak
ul. Skarbowców nr 4
53-025 Wrocław

Wrocław, 29 grudnia 2023 r.

WKN-KSO.5421.1.30.2023

00165883/2023/W

ZALECENIA POKONTROLNE

Zalecenia pokontrolne wydaje się na podstawie art. 83b ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1047 ze zmianami – zwanej dalej ustawą).

Wydział Kontroli Urzędu Miejskiego Wrocławia na podstawie art. 83b ust. 2 pkt 1 ustawy, przeprowadził kontrolę stacji kontroli pojazdów prowadzonej przez przedsiębiorcę, pana Jana Mandziaka, wpisanego do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Prezydenta Wrocławia pod nr ewidencyjnym DW/104/P, ze wskazanym adresem wykonywania działalności: ul. Nowodworska nr 17b, 54-433 Wrocław.

Zakresem kontroli objęto:

1. Sprawdzenie zgodności stacji z wymaganiami, o których mowa w art. 83 ust. 3 ustawy,
 2. Sprawdzenie prawidłowości wykonywania badań technicznych pojazdów,
 3. Sprawdzenie prawidłowości prowadzenia wymaganej dokumentacji,
- za okres od 03.08.2022 r. do 28.07.2023 r.

Szczegółowe ustalenia kontroli przedstawiono w protokole nr WKN-KSO.5421.1.30.2023 z 13 września 2023 r., do którego przedsiębiorca nie wniósł zastrzeżeń.

Na podstawie sprawdzenia prawidłowości wykonywania badania technicznego pojazdu oraz prowadzenia wymaganej dokumentacji wskazanej w protokole kontroli stwierdzono nieprawidłowości polegające na:

1. Przeprowadzeniu okresowego badania technicznego pojazdu, podczas którego diagnosta nie sprawdził: stanu przekładni kierowniczej, stanu kierownicy, kolumny kierownicy i luzu sumarycznego na kole kierownicy, instalacji odmgławiającej, światłości świateł drogowych, mocowania akumulatora, zamocowania koła zapasowego, czym naruszył § 2 ust. 1 pkt 3 lit. b i d rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 776 ze zmianami) - zwane dalej rozporządzeniem MTBiG oraz pkt 2.1.1., 2.2.1., 2.2.2., 2.3., 3.6., 4.1.7., 4.13. oraz 6.1.5. działu I załącznika nr 1 do rozporządzenia MTBiG.
2. Dokonaniu błędnych lub niepełnych wpisów w nw. dokumentacji dotyczącej pięciu okresowych badań technicznych przed pierwszą rejestracją na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w której:
 - 1) w jednym zaświadczeniu oraz odpowiadającej mu pozycji rejestru badań nie wpisano numeru rejestracyjnego pojazdu, czym naruszono § 2 ust. 9, § 5 ust. 2 rozporządzenia MTBiG oraz pkt 1 załącznika nr 4 oraz ust. 2 pkt 4 załącznika nr 8 do rozporządzenia MTBiG.
 - 2) w dokumentach identyfikacyjnych pojazdów:
 - a) w jednym przypadku nie wpisano numeru rejestracyjnego pojazdu, czym naruszono przepis pkt 1 załącznika nr 4 do rozporządzenia MTBiG,
 - b) w pięciu przypadkach nie wpisano rozstawu kół, czym naruszono przepis pkt 24 załącznika nr 4 do rozporządzenia MTBiG,
 - c) w jednym przypadku w rubryce „Dodatkowe informacje” wpisano inne informacje, niż dotyczące dodatkowego wyposażenia pojazdu, co stanowi naruszenie objaśnień do rubryki „Dodatkowe informacje” załącznika nr 4 do rozporządzenia MTBiG.

W pozostałym zakresie nieprawidłowości nie stwierdzono.

Mając na uwadze stwierdzone nieprawidłowości zaleca się niezwłocznie podjęcie działań mających na celu:

1. Wykonywanie okresowych badań technicznych zgodnie z pkt 2.1.1., 2.2.1., 2.2.2., 2.3., 3.6., 4.1.7., 4.13. oraz 6.1.5. działu I załącznika nr 1 do rozporządzenia MTBiG.
2. Wpisywanie w dokumentach identyfikacyjnych pojazdów numeru rejestracyjnego oraz rozstawu kół, a w rubryce „Dodatkowe informacje” informacji dotyczących dodatkowego wyposażenia pojazdu takich jak, np. hak, urządzenia podlegające dozorowi technicznemu (np. zbiornik LPG).
3. Wpisywanie w zaświadczeniach o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu oraz w rejestrze badań numeru rejestracyjnego pojazdu.

Zaleca się poinformować zatrudnionych diagnostów o stwierdzonych nieprawidłowościach i sformułowanych zaleceniach.

W związku z wydanymi zaleceniami, proszę o pisemną informację o podjętych środkach zmierzających do poprawy działalności Stacji Kontroli Pojazdów, w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszych zaleceń.

Z-up. PREZIDENTA
Małgorzata Frąckowiak
Z-CĄ DYREKTORA
Wydziału Kontroli

Sprawę prowadzi: Urząd Miejski Wrocław; Wydział Kontroli, ul. Wojciecha Bogusławskiego 8, 10; 50-031 Wrocław;
tel. +48 717 77 92 35, fax +48 717 77 92 34; wkn@um.wroc.pl; www.wroclaw.pl

Do wiadomości:

Pani Bożena Bronowicka – Dyrektor WSO UMW wraz z protokołem kontroli WKN-KSO.5421.1.30.2023 w wersji elektronicznej.

Pismo przygotowano zgodnie z wymogami WCAG w zakresie dostępności cyfrowej.

