



NetWorks Sp. z o.o.
Laboratorium Badań Środowiskowych
ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 3
00-728 Warszawa
e-mail: Laboratorium@networks.pl



AB 419

S P R A W O Z D A N I E 1231/2025/OS
Z POMIARÓW PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH
WYKONANYCH DLA POTRZEB OCHRONY ŚRODOWISKA

Badany obiekt: Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A.
Numer i nazwa: 77652 (77652N!) PWR_WROCLAW_GALWROCLAVIA
(PWR_WROCLAW_GALWROCLAVIA)
Adres: WROCŁAW, SUCHA 1, Powiat m. Wrocław, WOJ. DOLNOŚLĄSKIE

Data wykonania pomiarów: 2025-05-09

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

1. Właściciel badanego obiektu:

Orange Polska S.A., Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa

2. Zleceniodawca:

Orange Polska S.A., Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa

3. Przedstawiciel zleceniodawcy:

NetWorks Sp. z o.o.

4. Zakres zlecenia:

Wykonanie badania i opracowanie sprawozdania z pomiarów natężenia pola elektrycznego i pola magnetycznego dla instalacji radiokomunikacyjnej Orange Polska S.A. zlokalizowanej w miejscowości WROCLAW, SUCHA 1.

5. Cel zlecenia:

Wykonanie pomiarów pól elektromagnetycznych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej 77652 (77652N!) PWR_WROCLAW_GALWROCLAVIA (PWR_WROCLAW_GALWROCLAVIA) w odniesieniu do wymagań określonych w *Rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630)*.

6. Pomiary zostały wykonane przez:

Łuczak Wojciech
Mroczyński Marcin

7. Informacje o źródłach pól elektromagnetycznych

7.1. Sposób identyfikacji badanych źródeł pól elektromagnetycznych

Identyfikacji źródeł i parametrów technicznych dokonano na podstawie analizy dokumentacji dotyczącej zlecenia oraz obserwacji miejsca wykonywania badań.

7.2. Opis miejsca zainstalowania anten i urządzeń technicznych. Opis obiektu badań i jego otoczenia

Instalacja radiokomunikacyjna zlokalizowana jest w budynku. Anteny zawieszono pod sufitami. Urządzenia sterujące oraz zasilające zainstalowano w pomieszczeniu Na poziomie -1. Wokół instalacji znajduje się miasto.

Instalacja radiokomunikacyjna jest obiektem bezobsługowym. Okresowe stanowiska pracy związane są z prowadzonymi w zależności od potrzeb konserwacjami, przeglądami, strojeniem i naprawami.

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

7.3. Parametry techniczne źródła pola elektromagnetycznego

Dane przedstawiające maksymalne parametry pracy instalacji przekazane przez zleceniodawcę:

Parametry systemu nadawczo-odbiorczego:

Charakterystyka promieniowania		kierunkowa					
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]		24					
Warunki pracy		znamionowe					
Rodzaj wytwarzanego pola		stacjonarne					
Lp.	Częstotliwość lub zakresy częstotliwości pracy [MHz]	Typ/produc nt anteny	liczba anten	Azymut [°]	kąt pochylenia [°]	Wysokość środka elektrycznego anteny [m n.p.t.]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]
1	900/1800/2100/2600	80010749 Kathrein	202	0-360	-	5	<15

Transmisja realizowana drogą kablową.

7.4 Inne źródła pól elektromagnetycznych

Na podstawie informacji otrzymanych od użytkownika oraz obserwacji otoczenia miejsca wykonywania pomiarów stwierdzono występowanie innych źródeł pola-EM, pracujących w systemie: telefonii komórkowej (800MHz-3800MHz), które istotnie wpływają na wyniki pomiarów.

8. Opis pomiarów

8.1. Metoda badań

Zgodna z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630), określona w pkt 25 ppkt 1 załącznika do niniejszego rozporządzenia.

8.2. Termin pomiarów i warunki środowiskowe

Podczas wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych nie występowały opady atmosferyczne. Wyniki pomiaru parametrów pogodowych przedstawia poniższa tabela:

Data [rrrr-mm-dd]	Godzina [hh:mm-hh:mm]	Warunki środowiskowe			
		Temperatura [°C]		Wilgotność względna [%]	
		Przed pomiarem	Po pomiarach	Przed pomiarem	Po pomiarach
2025-05-09	08:20-12:10	8.0	13.0	54.2	50.0

Przedstawione wyżej warunki środowiskowe, występujące podczas wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych, są zgodne ze specyfikacją techniczną użytego zestawu pomiarowego.

8.3. Warunki pracy urządzeń nadawczych

Podczas pomiarów w przypadku uzyskania wyniku pomiaru szerokopasmowego wykonanego zastosowaną metodą, dla zakresów częstotliwości od 10 MHz do 300 GHz, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ przekraczającego 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, uwzględnia się poprawki pomiarowe przekazane przez zleceniodawcę, umożliwiające uwzględnienie maksymalnych parametrów pracy instalacji zgodnie z pkt 7 załącznika do Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2022, poz. 2630) zaznaczając, że wymagane jest wykonanie pomiaru z wykorzystaniem miernika selektywnego. W przypadku uzyskania wyniku pomiaru szerokopasmowego wykonanego zastosowaną metodą, dla zakresów częstotliwości od 10 MHz do 300 GHz, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ nieprzekraczającego 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, nie uwzględnia się poprawek pomiarowych.

8.4. Wyposażenie pomiarowe

Zestaw pomiarowy służący do pomiaru natężenia składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego złożony z szerokopasmowego miernika i sondy pomiarowej:

Oznaczenie miernika	Producent	Model	Numer fabryczny	Oznaczenie sondy	Producent	Model	Numer fabryczny
MW-02	Wavecontrol	Miernik pól elektromagnetycznych SMP2	22SN1955	SW-03	Wavecontrol	Sonda WPF60	22WP230195

Mierniki natężenia pola elektromagnetycznego podlegają okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03 i PB-01. Świadectwo wzorcowania zestawu pomiarowego z dnia 5 lipca 2024 o numerze LWiMP/W/245/24 wydane przez Politechnika Wrocławską.
Data ważności świadectwa wzorcowania: 5 lipca 2026 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Termohigrometr:

Oznaczenie:	TH-20	Producent:	AZ INSTRUMENT CORP	Model:	Termohigrometr AZ8706
-------------	-------	------------	--------------------	--------	-----------------------

Data ważności świadectwa wzorcowania: 23 maja 2027 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Dalmierz:

Oznaczenie	Producent	Typ	Numer seryjny	Nr świadectwa wzorcowania	Data świadectwa wzorcowania
D-17	Leica	Dalmierz Leica Disto D510	1096585340	L4-L41.4180.205.2021.4102.1	16 grudnia 2021

Data ważności świadectwa wzorcowania: 16 grudnia 2031 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Odbiornik GNSS:

Odbiornik GNSS wbudowany w miernik natężenia pola elektromagnetycznego użyty podczas pomiarów	Producent	Model
	UBlox	MAX-M8Q

Odbiorniki podlegają okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03.

9. Wyniki pomiarów

Pole elektryczne

Nr pionu	Opis umiejscowienia pionu (punktu) pomiarowego	Wysokość pomiaru [m]	Zmierzona wartość natężenia pola elektrycznego E [V/m] ^{1,5}	Wartość natężenia pola elektrycznego powiększona o niepewność pomiaru ⁴ E [V/m]	Wskaźnikowa wartość poziomu emisji pól elektromagnetycznych WMe ³	Współrzędne geograficzne pionu (punktu) pomiarowego ²
1	Pod anteną wewnętrzną A1, w galerii handlowej na poziomie -1	2.0	3.2	4.9	0.17	-
2	Pod anteną wewnętrzną A2, w galerii handlowej na poziomie -1	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	-
3	Pod anteną wewnętrzną A3, w galerii handlowej na poziomie -1	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	-
4	Pod anteną wewnętrzną A4, w galerii handlowej na poziomie -1	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	-
5	Pod anteną wewnętrzną A5, w galerii handlowej na poziomie -1	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	-
6	Pod anteną wewnętrzną A6, w	2.0	5.0	7.6	0.27	-

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

	galerii handlowej na poziomie -1					
7	Pod anteną wewnętrzną A7, w galerii handlowej na poziomie -1	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	-
8	Pod anteną wewnętrzną A8, w galerii handlowej na poziomie -1	2.0	4.9	7.5	0.27	-
9	Pod anteną wewnętrzną A9, w galerii handlowej na poziomie -1	2.0	1.6	2.4	0.09	-
10	Pod anteną wewnętrzną A10, w galerii handlowej na poziomie -1	2.0	2.6	4	0.14	-
11	Pod anteną wewnętrzną A11, w galerii handlowej na poziomie -1	2.0	2.5	3.8	0.14	-
12	Pod anteną wewnętrzną A12, w galerii handlowej na poziomie -1	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	-
13	Pod anteną wewnętrzną A13, w galerii handlowej na poziomie -1	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	-
14	Pod anteną wewnętrzną A14, w galerii handlowej na poziomie -1	2.0	2.5	3.8	0.14	-
15	Pod anteną wewnętrzną A15, w galerii handlowej na poziomie -1	2.0	2.2	3.4	0.12	-
16	Pod anteną wewnętrzną A16, w galerii handlowej na poziomie -1	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	-
17	Pod anteną wewnętrzną A17, w galerii handlowej na poziomie -1	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	-
18	Pod anteną wewnętrzną A18, w galerii handlowej na poziomie -1	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	-
19	Pod anteną wewnętrzną A19, w galerii handlowej na poziomie -1	2.0	2.7	4.1	0.15	-
20	Pod anteną wewnętrzną A20, w galerii handlowej na poziomie -1	2.0	2.4	3.7	0.13	-
21	Pod anteną wewnętrzną A21, w galerii handlowej na poziomie -1	2.0	2.9	4.4	0.16	-
22	Pod anteną wewnętrzną A22, w galerii	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	-

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

	handlowej na poziomie -1					
23	Pod anteną wewnętrzną A23, w galerii handlowej na poziomie -1	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	-
24	Pod anteną wewnętrzną A24, w galerii handlowej na poziomie -1	2.0	2.4	3.7	0.13	-
25	Pod anteną wewnętrzną A25, w galerii handlowej na poziomie -1	2.0	1.7	2.6	0.09	-
26	Pod anteną wewnętrzną A26, w galerii handlowej na poziomie -1	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	-
27	Pod anteną wewnętrzną A27, w galerii handlowej na poziomie -1	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	-
28	Pod anteną wewnętrzną A28, w galerii handlowej na poziomie -1	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	-
29	Pod anteną wewnętrzną A29, w galerii handlowej na poziomie -1	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	-
30	Pod anteną wewnętrzną A30, w galerii handlowej na poziomie -1	2.0	1.9	2.9	0.1	-
31	Pod anteną wewnętrzną A31, w galerii handlowej na poziomie -1	2.0	2.3	3.5	0.13	-
32	Pod anteną wewnętrzną A32, w galerii handlowej na poziomie -1	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	-
33	Pod anteną wewnętrzną A33, w galerii handlowej na poziomie -1	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	-
34	Pod anteną wewnętrzną A34, w galerii handlowej na poziomie -1	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	-
35	Pod anteną wewnętrzną A35, w galerii handlowej na poziomie -1	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	-
36	Pod anteną wewnętrzną A36, w galerii handlowej na poziomie -1	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	-
37	Pod anteną wewnętrzną A37, w galerii handlowej na poziomie -1	2.0	2.0	3.1	0.11	-

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

38	Pod anteną wewnętrzną A38, w galerii handlowej na poziomie -1	2.0	2.0	3.1	0.11	-
39	Pod anteną wewnętrzną A39, w galerii handlowej na poziomie -1	2.0	3.0	4.6	0.16	-
40	Pod anteną wewnętrzną A40, w galerii handlowej na poziomie -1	2.0	3.5	5.3	0.19	-
41	Pod anteną wewnętrzną A41, w galerii handlowej na poziomie -1	2.0	2.6	4	0.14	-
42	Pod anteną wewnętrzną A42, w galerii handlowej na poziomie -1	2.0	2.1	3.2	0.11	-
43	Pod anteną wewnętrzną A43, w galerii handlowej na poziomie -1	2.0	2.4	3.7	0.13	-
44	Pod anteną wewnętrzną A44, w galerii handlowej na poziomie -1	2.0	1.7	2.6	0.09	-
45	Pod anteną wewnętrzną A45, w galerii handlowej na poziomie -1	2.0	2.2	3.4	0.12	-
46	Pod anteną wewnętrzną A46, w galerii handlowej na poziomie -1	2.0	2.1	3.2	0.11	-
47	Pod anteną wewnętrzną A47, w galerii handlowej na poziomie -1	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	-
48	Pod anteną wewnętrzną A48, w galerii handlowej na poziomie -1	2.0	1.8	2.8	0.1	-
49	Pod anteną wewnętrzną A49, w galerii handlowej na poziomie -1	2.0	2.8	4.3	0.15	-
50	Pod anteną wewnętrzną A50, w galerii handlowej na poziomie -2	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	-
51	Pod anteną wewnętrzną A51, w galerii handlowej na poziomie -2	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	-
52	Pod anteną wewnętrzną A52, w galerii handlowej na poziomie -2	2.0	2.7	4.1	0.15	-
53	Pod anteną wewnętrzną A53,	2.0	1.4	2.1	0.08	-

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

	w galerii handlowej na poziomie -2					
54	Pod anteną wewnętrzną A54, w galerii handlowej na poziomie -2	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	-
55	Pod anteną wewnętrzną A55, w galerii handlowej na poziomie -2	2.0	1.5	2.3	0.08	-
56	Pod anteną wewnętrzną A56, w galerii handlowej na poziomie -2	2.0	4.2	6.4	0.23	-
57	Pod anteną wewnętrzną A57, w galerii handlowej na poziomie -2	2.0	4.0	6.1	0.22	-
58	Pod anteną wewnętrzną A58, w galerii handlowej na poziomie -2	2.0	5.7	8.7	0.31	-
59	Pod anteną wewnętrzną A59, w galerii handlowej na poziomie -2	2.0	3.2	4.9	0.17	-
60	Pod anteną wewnętrzną A60, w galerii handlowej na poziomie -2	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	-
61	Pod anteną wewnętrzną A61, w galerii handlowej na poziomie -2	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	-
62	Pod anteną wewnętrzną A62, w galerii handlowej na poziomie -2	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	-
63	Pod anteną wewnętrzną A63, w galerii handlowej na poziomie -2	2.0	2.7	4.1	0.15	-
64	Pod anteną wewnętrzną A64, w galerii handlowej na poziomie -2	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	-
65	Pod anteną wewnętrzną A65, w galerii handlowej na poziomie -2	2.0	3.7	5.7	0.2	-
66	Pod anteną wewnętrzną A66, w galerii handlowej na poziomie -2	2.0	2.5	3.8	0.14	-
67	Pod anteną wewnętrzną A67, w galerii handlowej na poziomie -2	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	-
68	Pod anteną wewnętrzną A68, w galerii	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	-

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

	handlowej na poziomie -2					
69	Pod anteną wewnętrzną A69, w galerii handlowej na poziomie -2	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	-
70	Pod anteną wewnętrzną A70, w galerii handlowej na poziomie -2	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	-
71	Pod anteną wewnętrzną A71, w galerii handlowej na poziomie -2	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	-
72	Pod anteną wewnętrzną A72, w galerii handlowej na poziomie -2	2.0	4.6	7	0.25	-
73	Pod anteną wewnętrzną A73, w galerii handlowej na poziomie -2	2.0	2.5	3.8	0.14	-
74	Pod anteną wewnętrzną A74, w galerii handlowej na poziomie -2	2.0	1.5	2.3	0.08	-
75	Pod anteną wewnętrzną A75, w galerii handlowej na poziomie -2	2.0	2.5	3.8	0.14	-
76	Pod anteną wewnętrzną A76, w galerii handlowej na poziomie -2	2.0	1.7	2.6	0.09	-
77	Pod anteną wewnętrzną A77, w galerii handlowej na poziomie -2	2.0	2.1	3.2	0.11	-
78	Pod anteną wewnętrzną A78, w galerii handlowej na poziomie -2	2.0	1.9	2.9	0.1	-
79	Pod anteną wewnętrzną A79, w galerii handlowej na poziomie -2	2.0	2.3	3.5	0.13	-
80	Pod anteną wewnętrzną A80, w galerii handlowej na poziomie -2	2.0	1.5	2.3	0.08	-
81	Pod anteną wewnętrzną A81, w galerii handlowej na poziomie -2	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	-
82	Pod anteną wewnętrzną A82, w galerii handlowej na poziomie -2	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	-
83	Pod anteną wewnętrzną A83, w galerii handlowej na poziomie 0	2.0	1.3	2	0.07	-

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

84	Pod anteną wewnętrzną A84, w galerii handlowej na poziomie 0	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	-
85	Pod anteną wewnętrzną A85, w galerii handlowej na poziomie 0	2.0	1.6	2.4	0.09	-
86	Pod anteną wewnętrzną A86, w galerii handlowej na poziomie 0	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	-
87	Pod anteną wewnętrzną A87, w galerii handlowej na poziomie 0	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	-
88	Pod anteną wewnętrzną A88, w galerii handlowej na poziomie 0	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	-
89	Pod anteną wewnętrzną A89, w galerii handlowej na poziomie 0	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	-
90	Pod anteną wewnętrzną A90, w galerii handlowej na poziomie 0	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	-
91	Pod anteną wewnętrzną A91, w galerii handlowej na poziomie 0	2.0	2.2	3.4	0.12	-
92	Pod anteną wewnętrzną A92, w galerii handlowej na poziomie 0	2.0	1.7	2.6	0.09	-
93	Pod anteną wewnętrzną A93, w galerii handlowej na poziomie 0	2.0	1.6	2.4	0.09	-
94	Pod anteną wewnętrzną A94, w galerii handlowej na poziomie 0	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	-
95	Pod anteną wewnętrzną A95, w galerii handlowej na poziomie 0	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	-
96	Pod anteną wewnętrzną A96, w galerii handlowej na poziomie 0	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	-
97	Pod anteną wewnętrzną A97, w galerii handlowej na poziomie 0	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	-
98	Pod anteną wewnętrzną A98, w galerii handlowej na poziomie 0	2.0	2.4	3.7	0.13	-
99	Pod anteną wewnętrzną A99,	2.0	1.9	2.9	0.1	-

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

	w galerii handlowej na poziomie 0					
100	Pod anteną wewnętrzną A100, w galerii handlowej na poziomie 0	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	-
101	Pod anteną wewnętrzną A101, w galerii handlowej na poziomie 0	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	-
102	Pod anteną wewnętrzną A102, w galerii handlowej na poziomie 0	2.0	1.6	2.4	0.09	-
103	Pod anteną wewnętrzną A103, w galerii handlowej na poziomie 0	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	-
104	Pod anteną wewnętrzną A104, w galerii handlowej na poziomie 0	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	-
105	Pod anteną wewnętrzną A105, w galerii handlowej na poziomie 0	2.0	2.6	4	0.14	-
106	Pod anteną wewnętrzną A106, w galerii handlowej na poziomie 0	2.0	1.8	2.8	0.1	-
107	Pod anteną wewnętrzną A107, w galerii handlowej na poziomie 0	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	-
108	Pod anteną wewnętrzną A108, w galerii handlowej na poziomie 0	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	-
109	Pod anteną wewnętrzną A109, w galerii handlowej na poziomie 0	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	-
110	Pod anteną wewnętrzną A110, w galerii handlowej na poziomie 0	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	-
111	Pod anteną wewnętrzną A111, w galerii handlowej na poziomie 0	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	-
112	Pod anteną wewnętrzną A112, w galerii handlowej na poziomie 0	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	-
113	Pod anteną wewnętrzną A113, w galerii handlowej na poziomie 0	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	-
114	Pod anteną wewnętrzną A114, w galerii	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	-

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

	handlowej na poziomie 0					
115	Pod anteną wewnętrzną A115, w galerii handlowej na poziomie 0	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	-
116	Pod anteną wewnętrzną A116, w galerii handlowej na poziomie 0	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	-
117	Pod anteną wewnętrzną A117, w galerii handlowej na poziomie 0	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	-
118	Pod anteną wewnętrzną A118, w galerii handlowej na poziomie 0	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	-
119	Pod anteną wewnętrzną A119, w galerii handlowej na poziomie 0	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	-
120	Pod anteną wewnętrzną A120, w galerii handlowej na poziomie 0	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	-
121	Pod anteną wewnętrzną A121, w galerii handlowej na poziomie 0	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	-
122	Pod anteną wewnętrzną A122, w galerii handlowej na poziomie 0	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	-
123	Pod anteną wewnętrzną A12, w galerii handlowej na poziomie 1	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	-
124	Pod anteną wewnętrzną A124, w galerii handlowej na poziomie 1	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	-
125	Pod anteną wewnętrzną A125, w galerii handlowej na poziomie 1	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	-
126	Pod anteną wewnętrzną A126, w galerii handlowej na poziomie 1	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	-
127	Pod anteną wewnętrzną A127, w galerii handlowej na poziomie 1	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	-
128	Pod anteną wewnętrzną A128, w galerii handlowej na poziomie 1	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	-
129	Pod anteną wewnętrzną A129, w galerii handlowej na poziomie 1	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	-

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

130	Pod anteną wewnętrzną A130, w galerii handlowej na poziomie 1	2.0	3.6	5.5	0.2	-
131	Pod anteną wewnętrzną A131, w galerii handlowej na poziomie 1	2.0	1.8	2.8	0.1	-
132	Pod anteną wewnętrzną A132, w galerii handlowej na poziomie 1	2.0	2.0	3.1	0.11	-
133	Pod anteną wewnętrzną A133, w galerii handlowej na poziomie 1	2.0	1.8	2.8	0.1	-
134	Pod anteną wewnętrzną A134, w galerii handlowej na poziomie 1	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	-
135	Pod anteną wewnętrzną A135, w galerii handlowej na poziomie 1	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	-
136	Pod anteną wewnętrzną A136, w galerii handlowej na poziomie 1	2.0	1.7	2.6	0.09	-
137	Pod anteną wewnętrzną A137, w galerii handlowej na poziomie 1	2.0	1.5	2.3	0.08	-
138	Pod anteną wewnętrzną A138, w galerii handlowej na poziomie 1	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	-
139	Pod anteną wewnętrzną A139, w galerii handlowej na poziomie 1	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	-
140	Pod anteną wewnętrzną A140, w galerii handlowej na poziomie 1	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	-
141	Pod anteną wewnętrzną A141, w galerii handlowej na poziomie 1	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	-
142	Pod anteną wewnętrzną A142, w galerii handlowej na poziomie 1	2.0	1.5	2.3	0.08	-
143	Pod anteną wewnętrzną A143, w galerii handlowej na poziomie 1	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	-
144	Pod anteną wewnętrzną A144, w galerii handlowej na poziomie 1	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	-
145	Pod anteną wewnętrzną A145,	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	-

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

	w galerii handlowej na poziomie 1					
146	Pod anteną wewnętrzną A146, w galerii handlowej na poziomie 1	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	-
147	Pod anteną wewnętrzną A147, w galerii handlowej na poziomie 1	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	-
148	Pod anteną wewnętrzną A148, w galerii handlowej na poziomie 1	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	-
149	Pod anteną wewnętrzną A149, w galerii handlowej na poziomie 1	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	-
150	Pod anteną wewnętrzną A150, w galerii handlowej na poziomie 1	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	-
151	Pod anteną wewnętrzną A151, w galerii handlowej na poziomie 1	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	-
152	Pod anteną wewnętrzną A152, w galerii handlowej na poziomie 1	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	-
153	Pod anteną wewnętrzną A153, w galerii handlowej na poziomie 1	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	-
154	Pod anteną wewnętrzną A154, w galerii handlowej na poziomie 1	2.0	2.5	3.8	0.14	-
155	Pod anteną wewnętrzną A155, w galerii handlowej na poziomie 1	2.0	1.6	2.4	0.09	-
156	Pod anteną wewnętrzną A156, w galerii handlowej na poziomie 1	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	-
157	Pod anteną wewnętrzną A157, w galerii handlowej na poziomie 1	2.0	2.5	3.8	0.14	-
158	Pod anteną wewnętrzną A158, w galerii handlowej na poziomie 1	2.0	3.2	4.9	0.17	-
159	Pod anteną wewnętrzną A159, w galerii handlowej na poziomie 2	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	-
160	Pod anteną wewnętrzną A160, w galerii	2.0	1.7	2.6	0.09	-

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

	handlowej na poziomie 2					
161	Pod anteną wewnętrzną A161, w galerii handlowej na poziomie 2	2.0	1.6	2.4	0.09	-
162	Pod anteną wewnętrzną A162, w galerii handlowej na poziomie 2	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	-
163	Pod anteną wewnętrzną A163, w galerii handlowej na poziomie 2	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	-
164	Pod anteną wewnętrzną A164, w galerii handlowej na poziomie 2	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	-
165	Pod anteną wewnętrzną A165, w galerii handlowej na poziomie 2	2.0	1.4	2.1	0.08	-
166	Pod anteną wewnętrzną A166, w galerii handlowej na poziomie 2	2.0	3.0	4.6	0.16	-
167	Pod anteną wewnętrzną A167, w galerii handlowej na poziomie 2	2.0	1.8	2.8	0.1	-
168	Pod anteną wewnętrzną A168, w galerii handlowej na poziomie 2	2.0	1.6	2.4	0.09	-
169	Pod anteną wewnętrzną A169, w galerii handlowej na poziomie 2	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	-
170	Pod anteną wewnętrzną A170, w galerii handlowej na poziomie 2	2.0	1.5	2.3	0.08	-
171	Pod anteną wewnętrzną A171, w galerii handlowej na poziomie 2	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	-
172	Pod anteną wewnętrzną A172, w galerii handlowej na poziomie 2	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	-
173	Pod anteną wewnętrzną A173, w galerii handlowej na poziomie 2	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	-
174	Pod anteną wewnętrzną A174, w galerii handlowej na poziomie 2	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	-
175	Pod anteną wewnętrzną A175, w galerii handlowej na poziomie 2	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	-

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

176	Pod anteną wewnętrzną A176, w galerii handlowej na poziomie 2	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	-
177	Pod anteną wewnętrzną A177, w galerii handlowej na poziomie 2	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	-
178	Pod anteną wewnętrzną A178, w galerii handlowej na poziomie 2	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	-
179	Pod anteną wewnętrzną A179, w galerii handlowej na poziomie 2	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	-
180	Pod anteną wewnętrzną A180, w galerii handlowej na poziomie 2	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	-
181	Pod anteną wewnętrzną A181, w galerii handlowej na poziomie 2	2.0	3.2	4.9	0.17	-
182	Pod anteną wewnętrzną A182, w galerii handlowej na poziomie 2	2.0	2.1	3.2	0.11	-
183	Pod anteną wewnętrzną A183, w galerii handlowej na poziomie 2	2.0	3.3	5	0.18	-
184	Pod anteną wewnętrzną A184, w galerii handlowej na poziomie 2	2.0	2.8	4.3	0.15	-
185	Pod anteną wewnętrzną A185, w galerii handlowej na poziomie 2	2.0	5.5	8.4	0.3	-
186	Pod anteną wewnętrzną A186, w galerii handlowej na poziomie 2	2.0	3.8	5.8	0.21	-
187	Pod anteną wewnętrzną A187, w galerii handlowej na poziomie 2	2.0	1.6	2.4	0.09	-
188	Pod anteną wewnętrzną A188, w galerii handlowej na poziomie 2	2.0	2.7	4.1	0.15	-
189	Pod anteną wewnętrzną A189, w galerii handlowej na poziomie 2	2.0	1.7	2.6	0.09	-
190	Pod anteną wewnętrzną A190, w galerii handlowej na poziomie 2	2.0	2.2	3.4	0.12	-
191	Pod anteną wewnętrzną A191,	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	-

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

	w galerii handlowej na poziomie 2					
192	Pod anteną wewnętrzną A192, w galerii handlowej na poziomie 2	2.0	2.3	3.5	0.13	-
193	Pod anteną wewnętrzną A193, w galerii handlowej na poziomie 2	2.0	1.9	2.9	0.1	-
194	Pod anteną wewnętrzną A194, w galerii handlowej na poziomie 2	2.0	2.4	3.7	0.13	-
195	Pod anteną wewnętrzną A195, w galerii handlowej na poziomie 3	2.0	4.7	7.2	0.26	-
196	Pod anteną wewnętrzną A196, w galerii handlowej na poziomie 3	2.0	1.9	2.9	0.1	-
197	Pod anteną wewnętrzną A197, w galerii handlowej na poziomie 3	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	-
198	Pod anteną wewnętrzną A198, w galerii handlowej na poziomie 3	2.0	3.6	5.5	0.2	-
199	Pod anteną wewnętrzną A199, w galerii handlowej na poziomie 4	2.0	3.0	4.6	0.16	-
200	Pod anteną wewnętrzną A200, w galerii handlowej na poziomie 4	2.0	3.5	5.3	0.19	-
201	Pod anteną wewnętrzną A201, w galerii handlowej na poziomie 4	2.0	3.8	5.8	0.21	-
202	Pod anteną wewnętrzną A202, w galerii handlowej na poziomie 4	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	-

Pole magnetyczne (wyznaczone na podstawie pomiaru wartości natężenia pola elektrycznego)

Nr pionu	Opis umiejscowienia pionu (punktu) pomiarowego	Wysokość pomiaru [m]	Wartość natężenia pola magnetycznego H [A/m] ¹	Wartość natężenia pola magnetycznego powiększona o niepewność pomiaru ⁴ H [A/m]	Wskaźnikowa wartość poziomu emisji pól elektromagnetycznych WM _H ³	Współrzędne geograficzne pionu (punktu) pomiarowego ²
1	Pod anteną wewnętrzną A1, w galerii handlowej na poziomie -1	2.0	0.008	0.013	0.18	-
2	Pod anteną wewnętrzną A2, w galerii handlowej na poziomie -1	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	-

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

3	Pod anteną wewnętrzną A3, w galerii handlowej na poziomie -1	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	-
4	Pod anteną wewnętrzną A4, w galerii handlowej na poziomie -1	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	-
5	Pod anteną wewnętrzną A5, w galerii handlowej na poziomie -1	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	-
6	Pod anteną wewnętrzną A6, w galerii handlowej na poziomie -1	2.0	0.013	0.02	0.28	-
7	Pod anteną wewnętrzną A7, w galerii handlowej na poziomie -1	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	-
8	Pod anteną wewnętrzną A8, w galerii handlowej na poziomie -1	2.0	0.013	0.02	0.27	-
9	Pod anteną wewnętrzną A9, w galerii handlowej na poziomie -1	2.0	0.004	0.006	0.09	-
10	Pod anteną wewnętrzną A10, w galerii handlowej na poziomie -1	2.0	0.007	0.011	0.14	-
11	Pod anteną wewnętrzną A11, w galerii handlowej na poziomie -1	2.0	0.007	0.01	0.14	-
12	Pod anteną wewnętrzną A12, w galerii handlowej na poziomie -1	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	-
13	Pod anteną wewnętrzną A13, w galerii handlowej na poziomie -1	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	-
14	Pod anteną wewnętrzną A14, w galerii handlowej na poziomie -1	2.0	0.007	0.01	0.14	-
15	Pod anteną wewnętrzną A15, w galerii handlowej na poziomie -1	2.0	0.006	0.009	0.12	-
16	Pod anteną wewnętrzną A16, w galerii handlowej na poziomie -1	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	-
17	Pod anteną wewnętrzną A17, w galerii handlowej na poziomie -1	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	-
18	Pod anteną wewnętrzną A18, w galerii handlowej na poziomie -1	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	-
19	Pod anteną wewnętrzną A19, w galerii handlowej na poziomie -1	2.0	0.007	0.011	0.15	-
20	Pod anteną wewnętrzną A20, w galerii handlowej na poziomie -1	2.0	0.006	0.01	0.13	-
21	Pod anteną wewnętrzną A21, w galerii handlowej na poziomie -1	2.0	0.008	0.012	0.16	-

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

22	Pod anteną wewnętrzną A22, w galerii handlowej na poziomie -1	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	-
23	Pod anteną wewnętrzną A23, w galerii handlowej na poziomie -1	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	-
24	Pod anteną wewnętrzną A24, w galerii handlowej na poziomie -1	2.0	0.006	0.01	0.13	-
25	Pod anteną wewnętrzną A25, w galerii handlowej na poziomie -1	2.0	0.005	0.007	0.09	-
26	Pod anteną wewnętrzną A26, w galerii handlowej na poziomie -1	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	-
27	Pod anteną wewnętrzną A27, w galerii handlowej na poziomie -1	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	-
28	Pod anteną wewnętrzną A28, w galerii handlowej na poziomie -1	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	-
29	Pod anteną wewnętrzną A29, w galerii handlowej na poziomie -1	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	-
30	Pod anteną wewnętrzną A30, w galerii handlowej na poziomie -1	2.0	0.005	0.008	0.11	-
31	Pod anteną wewnętrzną A31, w galerii handlowej na poziomie -1	2.0	0.006	0.009	0.13	-
32	Pod anteną wewnętrzną A32, w galerii handlowej na poziomie -1	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	-
33	Pod anteną wewnętrzną A33, w galerii handlowej na poziomie -1	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	-
34	Pod anteną wewnętrzną A34, w galerii handlowej na poziomie -1	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	-
35	Pod anteną wewnętrzną A35, w galerii handlowej na poziomie -1	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	-
36	Pod anteną wewnętrzną A36, w galerii handlowej na poziomie -1	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	-
37	Pod anteną wewnętrzną A37, w galerii handlowej na poziomie -1	2.0	0.005	0.008	0.11	-
38	Pod anteną wewnętrzną A38, w galerii handlowej na poziomie -1	2.0	0.005	0.008	0.11	-
39	Pod anteną wewnętrzną A39, w galerii handlowej na poziomie -1	2.0	0.008	0.012	0.17	-
40	Pod anteną wewnętrzną A40, w galerii handlowej na poziomie -1	2.0	0.009	0.014	0.19	-

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

41	Pod anteną wewnętrzną A41, w galerii handlowej na poziomie -1	2.0	0.007	0.011	0.14	-
42	Pod anteną wewnętrzną A42, w galerii handlowej na poziomie -1	2.0	0.006	0.009	0.12	-
43	Pod anteną wewnętrzną A43, w galerii handlowej na poziomie -1	2.0	0.006	0.01	0.13	-
44	Pod anteną wewnętrzną A44, w galerii handlowej na poziomie -1	2.0	0.005	0.007	0.09	-
45	Pod anteną wewnętrzną A45, w galerii handlowej na poziomie -1	2.0	0.006	0.009	0.12	-
46	Pod anteną wewnętrzną A46, w galerii handlowej na poziomie -1	2.0	0.006	0.009	0.12	-
47	Pod anteną wewnętrzną A47, w galerii handlowej na poziomie -1	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	-
48	Pod anteną wewnętrzną A48, w galerii handlowej na poziomie -1	2.0	0.005	0.007	0.1	-
49	Pod anteną wewnętrzną A49, w galerii handlowej na poziomie -1	2.0	0.007	0.011	0.16	-
50	Pod anteną wewnętrzną A50, w galerii handlowej na poziomie -2	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	-
51	Pod anteną wewnętrzną A51, w galerii handlowej na poziomie -2	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	-
52	Pod anteną wewnętrzną A52, w galerii handlowej na poziomie -2	2.0	0.007	0.011	0.15	-
53	Pod anteną wewnętrzną A53, w galerii handlowej na poziomie -2	2.0	0.004	0.006	0.08	-
54	Pod anteną wewnętrzną A54, w galerii handlowej na poziomie -2	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	-
55	Pod anteną wewnętrzną A55, w galerii handlowej na poziomie -2	2.0	0.004	0.006	0.08	-
56	Pod anteną wewnętrzną A56, w galerii handlowej na poziomie -2	2.0	0.011	0.017	0.23	-
57	Pod anteną wewnętrzną A57, w galerii handlowej na poziomie -2	2.0	0.011	0.016	0.22	-
58	Pod anteną wewnętrzną A58, w galerii handlowej na poziomie -2	2.0	0.015	0.023	0.32	-
59	Pod anteną wewnętrzną A59, w galerii handlowej na poziomie -2	2.0	0.008	0.013	0.18	-

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

60	Pod anteną wewnętrzną A60, w galerii handlowej na poziomie -2	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	-
61	Pod anteną wewnętrzną A61, w galerii handlowej na poziomie -2	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	-
62	Pod anteną wewnętrzną A62, w galerii handlowej na poziomie -2	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	-
63	Pod anteną wewnętrzną A63, w galerii handlowej na poziomie -2	2.0	0.007	0.011	0.15	-
64	Pod anteną wewnętrzną A64, w galerii handlowej na poziomie -2	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	-
65	Pod anteną wewnętrzną A65, w galerii handlowej na poziomie -2	2.0	0.010	0.015	0.21	-
66	Pod anteną wewnętrzną A66, w galerii handlowej na poziomie -2	2.0	0.007	0.01	0.14	-
67	Pod anteną wewnętrzną A67, w galerii handlowej na poziomie -2	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	-
68	Pod anteną wewnętrzną A68, w galerii handlowej na poziomie -2	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	-
69	Pod anteną wewnętrzną A69, w galerii handlowej na poziomie -2	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	-
70	Pod anteną wewnętrzną A70, w galerii handlowej na poziomie -2	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	-
71	Pod anteną wewnętrzną A71, w galerii handlowej na poziomie -2	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	-
72	Pod anteną wewnętrzną A72, w galerii handlowej na poziomie -2	2.0	0.012	0.019	0.26	-
73	Pod anteną wewnętrzną A73, w galerii handlowej na poziomie -2	2.0	0.007	0.01	0.14	-
74	Pod anteną wewnętrzną A74, w galerii handlowej na poziomie -2	2.0	0.004	0.006	0.08	-
75	Pod anteną wewnętrzną A75, w galerii handlowej na poziomie -2	2.0	0.007	0.01	0.14	-
76	Pod anteną wewnętrzną A76, w galerii handlowej na poziomie -2	2.0	0.005	0.007	0.09	-
77	Pod anteną wewnętrzną A77, w galerii handlowej na poziomie -2	2.0	0.006	0.009	0.12	-
78	Pod anteną wewnętrzną A78, w galerii handlowej na poziomie -2	2.0	0.005	0.008	0.11	-

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

79	Pod anteną wewnętrzną A79, w galerii handlowej na poziomie -2	2.0	0.006	0.009	0.13	-
80	Pod anteną wewnętrzną A80, w galerii handlowej na poziomie -2	2.0	0.004	0.006	0.08	-
81	Pod anteną wewnętrzną A81, w galerii handlowej na poziomie -2	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	-
82	Pod anteną wewnętrzną A82, w galerii handlowej na poziomie -2	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	-
83	Pod anteną wewnętrzną A83, w galerii handlowej na poziomie 0	2.0	0.003	0.005	0.07	-
84	Pod anteną wewnętrzną A84, w galerii handlowej na poziomie 0	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	-
85	Pod anteną wewnętrzną A85, w galerii handlowej na poziomie 0	2.0	0.004	0.006	0.09	-
86	Pod anteną wewnętrzną A86, w galerii handlowej na poziomie 0	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	-
87	Pod anteną wewnętrzną A87, w galerii handlowej na poziomie 0	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	-
88	Pod anteną wewnętrzną A88, w galerii handlowej na poziomie 0	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	-
89	Pod anteną wewnętrzną A89, w galerii handlowej na poziomie 0	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	-
90	Pod anteną wewnętrzną A90, w galerii handlowej na poziomie 0	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	-
91	Pod anteną wewnętrzną A91, w galerii handlowej na poziomie 0	2.0	0.006	0.009	0.12	-
92	Pod anteną wewnętrzną A92, w galerii handlowej na poziomie 0	2.0	0.005	0.007	0.09	-
93	Pod anteną wewnętrzną A93, w galerii handlowej na poziomie 0	2.0	0.004	0.006	0.09	-
94	Pod anteną wewnętrzną A94, w galerii handlowej na poziomie 0	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	-
95	Pod anteną wewnętrzną A95, w galerii handlowej na poziomie 0	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	-
96	Pod anteną wewnętrzną A96, w galerii handlowej na poziomie 0	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	-
97	Pod anteną wewnętrzną A97, w galerii handlowej na poziomie 0	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	-

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

98	Pod anteną wewnętrzną A98, w galerii handlowej na poziomie 0	2.0	0.006	0.01	0.13	-
99	Pod anteną wewnętrzną A99, w galerii handlowej na poziomie 0	2.0	0.005	0.008	0.11	-
100	Pod anteną wewnętrzną A100, w galerii handlowej na poziomie 0	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	-
101	Pod anteną wewnętrzną A101, w galerii handlowej na poziomie 0	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	-
102	Pod anteną wewnętrzną A102, w galerii handlowej na poziomie 0	2.0	0.004	0.006	0.09	-
103	Pod anteną wewnętrzną A103, w galerii handlowej na poziomie 0	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	-
104	Pod anteną wewnętrzną A104, w galerii handlowej na poziomie 0	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	-
105	Pod anteną wewnętrzną A105, w galerii handlowej na poziomie 0	2.0	0.007	0.011	0.14	-
106	Pod anteną wewnętrzną A106, w galerii handlowej na poziomie 0	2.0	0.005	0.007	0.1	-
107	Pod anteną wewnętrzną A107, w galerii handlowej na poziomie 0	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	-
108	Pod anteną wewnętrzną A108, w galerii handlowej na poziomie 0	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	-
109	Pod anteną wewnętrzną A109, w galerii handlowej na poziomie 0	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	-
110	Pod anteną wewnętrzną A110, w galerii handlowej na poziomie 0	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	-
111	Pod anteną wewnętrzną A111, w galerii handlowej na poziomie 0	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	-
112	Pod anteną wewnętrzną A112, w galerii handlowej na poziomie 0	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	-
113	Pod anteną wewnętrzną A113, w galerii handlowej na poziomie 0	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	-
114	Pod anteną wewnętrzną A114, w galerii handlowej na poziomie 0	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	-
115	Pod anteną wewnętrzną A115, w galerii handlowej na poziomie 0	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	-
116	Pod anteną wewnętrzną A116, w galerii handlowej na poziomie 0	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	-

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

117	Pod anteną wewnętrzną A117, w galerii handlowej na poziomie 0	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	-
118	Pod anteną wewnętrzną A118, w galerii handlowej na poziomie 0	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	-
119	Pod anteną wewnętrzną A119, w galerii handlowej na poziomie 0	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	-
120	Pod anteną wewnętrzną A120, w galerii handlowej na poziomie 0	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	-
121	Pod anteną wewnętrzną A121, w galerii handlowej na poziomie 0	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	-
122	Pod anteną wewnętrzną A122, w galerii handlowej na poziomie 0	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	-
123	Pod anteną wewnętrzną A12, w galerii handlowej na poziomie 1	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	-
124	Pod anteną wewnętrzną A124, w galerii handlowej na poziomie 1	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	-
125	Pod anteną wewnętrzną A125, w galerii handlowej na poziomie 1	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	-
126	Pod anteną wewnętrzną A126, w galerii handlowej na poziomie 1	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	-
127	Pod anteną wewnętrzną A127, w galerii handlowej na poziomie 1	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	-
128	Pod anteną wewnętrzną A128, w galerii handlowej na poziomie 1	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	-
129	Pod anteną wewnętrzną A129, w galerii handlowej na poziomie 1	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	-
130	Pod anteną wewnętrzną A130, w galerii handlowej na poziomie 1	2.0	0.010	0.015	0.2	-
131	Pod anteną wewnętrzną A131, w galerii handlowej na poziomie 1	2.0	0.005	0.007	0.1	-
132	Pod anteną wewnętrzną A132, w galerii handlowej na poziomie 1	2.0	0.005	0.008	0.11	-
133	Pod anteną wewnętrzną A133, w galerii handlowej na poziomie 1	2.0	0.005	0.007	0.1	-
134	Pod anteną wewnętrzną A134, w galerii handlowej na poziomie 1	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	-
135	Pod anteną wewnętrzną A135, w galerii handlowej na poziomie 1	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	-

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

136	Pod anteną wewnętrzną A136, w galerii handlowej na poziomie 1	2.0	0.005	0.007	0.09	-
137	Pod anteną wewnętrzną A137, w galerii handlowej na poziomie 1	2.0	0.004	0.006	0.08	-
138	Pod anteną wewnętrzną A138, w galerii handlowej na poziomie 1	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	-
139	Pod anteną wewnętrzną A139, w galerii handlowej na poziomie 1	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	-
140	Pod anteną wewnętrzną A140, w galerii handlowej na poziomie 1	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	-
141	Pod anteną wewnętrzną A141, w galerii handlowej na poziomie 1	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	-
142	Pod anteną wewnętrzną A142, w galerii handlowej na poziomie 1	2.0	0.004	0.006	0.08	-
143	Pod anteną wewnętrzną A143, w galerii handlowej na poziomie 1	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	-
144	Pod anteną wewnętrzną A144, w galerii handlowej na poziomie 1	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	-
145	Pod anteną wewnętrzną A145, w galerii handlowej na poziomie 1	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	-
146	Pod anteną wewnętrzną A146, w galerii handlowej na poziomie 1	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	-
147	Pod anteną wewnętrzną A147, w galerii handlowej na poziomie 1	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	-
148	Pod anteną wewnętrzną A148, w galerii handlowej na poziomie 1	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	-
149	Pod anteną wewnętrzną A149, w galerii handlowej na poziomie 1	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	-
150	Pod anteną wewnętrzną A150, w galerii handlowej na poziomie 1	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	-
151	Pod anteną wewnętrzną A151, w galerii handlowej na poziomie 1	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	-
152	Pod anteną wewnętrzną A152, w galerii handlowej na poziomie 1	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	-
153	Pod anteną wewnętrzną A153, w galerii handlowej na poziomie 1	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	-
154	Pod anteną wewnętrzną A154, w galerii handlowej na poziomie 1	2.0	0.007	0.01	0.14	-

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

155	Pod anteną wewnętrzną A155, w galerii handlowej na poziomie 1	2.0	0.004	0.006	0.09	-
156	Pod anteną wewnętrzną A156, w galerii handlowej na poziomie 1	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	-
157	Pod anteną wewnętrzną A157, w galerii handlowej na poziomie 1	2.0	0.007	0.01	0.14	-
158	Pod anteną wewnętrzną A158, w galerii handlowej na poziomie 1	2.0	0.008	0.013	0.18	-
159	Pod anteną wewnętrzną A159, w galerii handlowej na poziomie 2	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	-
160	Pod anteną wewnętrzną A160, w galerii handlowej na poziomie 2	2.0	0.005	0.007	0.09	-
161	Pod anteną wewnętrzną A161, w galerii handlowej na poziomie 2	2.0	0.004	0.006	0.09	-
162	Pod anteną wewnętrzną A162, w galerii handlowej na poziomie 2	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	-
163	Pod anteną wewnętrzną A163, w galerii handlowej na poziomie 2	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	-
164	Pod anteną wewnętrzną A164, w galerii handlowej na poziomie 2	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	-
165	Pod anteną wewnętrzną A165, w galerii handlowej na poziomie 2	2.0	0.004	0.006	0.08	-
166	Pod anteną wewnętrzną A166, w galerii handlowej na poziomie 2	2.0	0.008	0.012	0.17	-
167	Pod anteną wewnętrzną A167, w galerii handlowej na poziomie 2	2.0	0.005	0.007	0.1	-
168	Pod anteną wewnętrzną A168, w galerii handlowej na poziomie 2	2.0	0.004	0.006	0.09	-
169	Pod anteną wewnętrzną A169, w galerii handlowej na poziomie 2	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	-
170	Pod anteną wewnętrzną A170, w galerii handlowej na poziomie 2	2.0	0.004	0.006	0.08	-
171	Pod anteną wewnętrzną A171, w galerii handlowej na poziomie 2	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	-
172	Pod anteną wewnętrzną A172, w galerii handlowej na poziomie 2	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	-
173	Pod anteną wewnętrzną A173, w galerii handlowej na poziomie 2	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	-

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

174	Pod anteną wewnętrzną A174, w galerii handlowej na poziomie 2	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	-
175	Pod anteną wewnętrzną A175, w galerii handlowej na poziomie 2	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	-
176	Pod anteną wewnętrzną A176, w galerii handlowej na poziomie 2	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	-
177	Pod anteną wewnętrzną A177, w galerii handlowej na poziomie 2	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	-
178	Pod anteną wewnętrzną A178, w galerii handlowej na poziomie 2	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	-
179	Pod anteną wewnętrzną A179, w galerii handlowej na poziomie 2	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	-
180	Pod anteną wewnętrzną A180, w galerii handlowej na poziomie 2	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	-
181	Pod anteną wewnętrzną A181, w galerii handlowej na poziomie 2	2.0	0.008	0.013	0.18	-
182	Pod anteną wewnętrzną A182, w galerii handlowej na poziomie 2	2.0	0.006	0.009	0.12	-
183	Pod anteną wewnętrzną A183, w galerii handlowej na poziomie 2	2.0	0.009	0.013	0.18	-
184	Pod anteną wewnętrzną A184, w galerii handlowej na poziomie 2	2.0	0.007	0.011	0.16	-
185	Pod anteną wewnętrzną A185, w galerii handlowej na poziomie 2	2.0	0.015	0.022	0.31	-
186	Pod anteną wewnętrzną A186, w galerii handlowej na poziomie 2	2.0	0.010	0.015	0.21	-
187	Pod anteną wewnętrzną A187, w galerii handlowej na poziomie 2	2.0	0.004	0.006	0.09	-
188	Pod anteną wewnętrzną A188, w galerii handlowej na poziomie 2	2.0	0.007	0.011	0.15	-
189	Pod anteną wewnętrzną A189, w galerii handlowej na poziomie 2	2.0	0.005	0.007	0.09	-
190	Pod anteną wewnętrzną A190, w galerii handlowej na poziomie 2	2.0	0.006	0.009	0.12	-
191	Pod anteną wewnętrzną A191, w galerii handlowej na poziomie 2	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	-
192	Pod anteną wewnętrzną A192, w galerii handlowej na poziomie 2	2.0	0.006	0.009	0.13	-

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

193	Pod anteną wewnętrzną A193, w galerii handlowej na poziomie 2	2.0	0.005	0.008	0.11	-
194	Pod anteną wewnętrzną A194, w galerii handlowej na poziomie 2	2.0	0.006	0.01	0.13	-
195	Pod anteną wewnętrzną A195, w galerii handlowej na poziomie 3	2.0	0.012	0.019	0.26	-
196	Pod anteną wewnętrzną A196, w galerii handlowej na poziomie 3	2.0	0.005	0.008	0.11	-
197	Pod anteną wewnętrzną A197, w galerii handlowej na poziomie 3	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	-
198	Pod anteną wewnętrzną A198, w galerii handlowej na poziomie 3	2.0	0.010	0.015	0.2	-
199	Pod anteną wewnętrzną A199, w galerii handlowej na poziomie 4	2.0	0.008	0.012	0.17	-
200	Pod anteną wewnętrzną A200, w galerii handlowej na poziomie 4	2.0	0.009	0.014	0.19	-
201	Pod anteną wewnętrzną A201, w galerii handlowej na poziomie 4	2.0	0.010	0.015	0.21	-
202	Pod anteną wewnętrzną A202, w galerii handlowej na poziomie 4	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	-

¹ wyniki oznaczone * są wynikami poniżej czułości zestawu pomiarowego i są wynikami spoza zakresu akredytacji. Do obliczenia wyniku skorygowanego przyjęto wartość skorelowaną z rzeczywistym wynikiem pomiaru - dolną granicę akredytowanego zakresu pomiarowego metody

² współrzędne geograficzne pozyskane metodą pomiaru bezpośredniego

³ do wyznaczenia wartości wskaźnikowej W_{ME} i W_{MH} przyjęto na podstawie uzgodnień z klientem oraz rozpoznania źródeł, jako wartości dopuszczalne pola elektrycznego i magnetycznego odpowiednio 28 V/m i 0,073 A/m.

⁴ do wyznaczenia niepewności dla wyników poniżej czułości zestawu pomiarowego, przyjęto niepewność dla minimalnej wartości z zakresu pomiarowego.

⁵ maksymalna wartość chwilowa

Niepewność oszacowano zgodnie z dokumentem P-03 „Procedura nadzoru nad wyposażeniem” w postaci niepewności rozszerzonej wynikającej z niepewności standardowej pomnożonej przez współczynnik rozszerzenia $k=2$.

Całkowita szacowana niepewność rozszerzona składowej E wynosi odpowiednio: 52.9% dla częstotliwości do 40 GHz

Umieszczenie pionów (punktów) pomiarowych przedstawiono w załączniku nr 2-8 do niniejszego sprawozdania.

10. Omówienie wyników pomiarów

W związku z tym, że żadna z wartości zmierzonych, udokumentowanych w tabelach w pkt. 9, uzyskanych w skutek zastosowania pomiaru szerokopasmowego, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ nie przekroczyła 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, nie uwzględnia się poprawek pomiarowych.

W wyniku zastosowania sposobu sprawdzenia dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku, zgodnie pkt 25 ppkt 1 Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2022, poz. 2630), w związku z tym, że żadna z wartości wskaźnikowych, udokumentowanych w tabelach w pkt. 9 nie przekracza wartości 1, stwierdza się, że w miejscach, w których wykonano pomiary w otoczeniu

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.

Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

instalacji radiokomunikacyjnej 77652 (77652N!) PWR_WROCLAW_GALWROCLAVIA (PWR_WROCLAW_GALWROCLAVIA), dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych w środowisku należy uznać za dotrzymane.

11. Podstawa prawna

- 1) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2024 poz. 54 z późn. zm.)
- 2) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2019, poz. 2448)
- 3) Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2022, poz. 2630),
- 4) Akredytacja nr AB 419 wydana przez Polskie Centrum Akredytacji (wydanie 23, z dnia 5 marca 2024 r.)

12. Spis załączników

Załącznik 1. Lokalizacja obiektu badań
Załącznik 2-8. Usytuowanie pionów (punktów) pomiarowych
Załącznik 9. Dokumentacja fotograficzna obiektu badań

13. Data wydania i autoryzowania sprawozdania

Obliczenia i sprawozdanie wykonał :

**Barbara
Stelmaszyk**

Elektronicznie podpisany
przez Barbara Stelmaszyk
Data: 2025.05.18
18:30:42 +02'00'

Sprawozdanie autoryzował:



Signed by /
Podpisano przez:

Anna Kacperska

Date / Data:
2025-05-19 12:36


Koniec sprawozdania

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.



Załącznik nr 1


Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A.
77652 (77652N!) PWR_WROCLAW_GALWROCLAVIA (PWR_WROCLAW_GALWROCLAVIA)
Lokalizacja instalacji




Załącznik nr 2	Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A. 77652 (77652N!) PWR_WROCLAW_GALWROCLAVIA Usytuowanie pionów pomiarowych w otoczeniu instalacji - poziom -1
	Legenda:  Pion pomiarowy  Antena



Załącznik nr 3	Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A. 77652 (77652N!) PWR_WROCLAW_GALWROCLAVIA Usytuowanie pionów pomiarowych w otoczeniu instalacji - poziom -2
	Legenda:  Pion pomiarowy  Antena




Załącznik nr 4	Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A. 77652 (77652N!) PWR_WROCLAW_GALWROCLAVIA Usytuowanie pionów pomiarowych w otoczeniu instalacji - poziom 0
	Legenda:  Pion pomiarowy  Antena




Załącznik nr 5	Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A. 77652 (77652NI) PWR_WROCLAW_GALWROCLAVIA Usytuowanie pionów pomiarowych w otoczeniu instalacji - poziom 1
	Legenda: Pion pomiarowy Antena



Załącznik nr 6	Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A. 77652 (77652N!) PWR_WROCLAW_GALWROCLAVIA Usytuowanie pionów pomiarowych w otoczeniu instalacji - poziom 2
	Legenda: ● Pion pomiarowy ● Antena



Załącznik nr 7	Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A. 77652 (77652N!) PWR_WROCLAW_GALWROCLAVIA Usytuowanie pionów pomiarowych w otoczeniu instalacji - poziom 3
	Legenda:  Pion pomiarowy  Antena



Załącznik nr 8	Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A. 77652 (77652N!) PWR_WROCLAW_GALWROCLAVIA Usytuowanie pionów pomiarowych w otoczeniu instalacji - poziom 4
	Legenda:  Pion pomiarowy  Antena



Załącznik nr 9

Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A.
77652 (77652N!) PWR_WROCLAW_GALWROCLAVIA (PWR_WROCLAW_GALWROCLAVIA)
Dokumentacja fotograficzna