



"WROCLAW SERWIS4X4"  
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

al. Armii Krajowej 55A  
50-541 Wrocław

Wrocław, 18 października 2024 r.

WKN-KSO.5421.1.2.2024

00032258/2024/W

### **ZALECENIA POKONTROLNE**

Zalecenia pokontrolne wydaje się na podstawie art. 83b ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1251 – zwanej dalej ustawą).

Wydział Kontroli Urzędu Miejskiego Wrocławia na podstawie art. 83b ust. 2 pkt 1 ustawy, przeprowadził kontrolę stacji kontroli pojazdów prowadzonej przez przedsiębiorcę, "WROCLAW SERWIS4X4" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, wpisanego do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Prezydenta Wrocławia pod nr ewidencyjnym DW/121/P, ze wskazanym adresem wykonywania działalności: al. Armii Krajowej 55A, 50-541 Wrocław.

Zakresem kontroli objęto:

1. Sprawdzenie zgodności stacji z wymaganiami, o których mowa w art. 83 ust. 3 ustawy,
2. Sprawdzenie prawidłowości wykonywania badań technicznych pojazdów,
3. Sprawdzenie prawidłowości prowadzenia wymaganej dokumentacji, za okres od 14.04.2023 r. do 25.03.2024 r.

Szczegółowe ustalenia kontroli przedstawiono w protokole z 10 lipca 2024 r., nr WKN-KSO.5421.1.2.2024, do którego przedsiębiorca nie wniósł zastrzeżeń.

Na podstawie dokumentacji wskazanej w protokole kontroli stwierdzono wystąpienie nieprawidłowości polegających na:


1. Przeprowadzeniu okresowego badania technicznego pojazdu przed pierwszą rejestracją na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podczas którego diagnosta:
  - a) nie wpisał w dokumencie identyfikacyjnym pojazdu dodatkowego wyposażenia, które pojazd posiadał, tj. haka, czym naruszył objaśnienia do załącznika nr 4 w związku z § 2 ust. 10 rozporządzenia MTBiG;
  - b) wpisał nieprawidłowo wyznaczony termin następnego badania technicznego pojazdu w rejestrze badań oraz w zaświadczeniu o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu, czym naruszył art. 81 ust. 6 ustawy.
2. Pobranu, w jednym przypadku, opłaty za przeprowadzenie badania technicznego pojazdu w nieprawidłowej wysokości, czym naruszono § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 29 września 2004 r. w sprawie wysokości opłat związanych z prowadzeniem stacji kontroli pojazdów oraz przeprowadzaniem badań technicznych pojazdów (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1070).

W pozostałym zakresie nieprawidłowości nie stwierdzono.

Mając na uwadze powyższe zalecam niezwłoczne podjęcie działań, w tym poprzez poinformowanie zatrudnionych diagnostów, mających na celu:

1. Wpisywanie w dokumentach identyfikacyjnych pojazdów informacji dotyczących dodatkowego wyposażenia pojazdu.
2. Wyznaczanie terminu następnego okresowego badania technicznego zgodnie z art. 81 ust. 6 ww. ustawy.
3. Pobieranie opłat za badania techniczne pojazdów w prawidłowych wysokościach.

W związku z wydanymi zaleceniami, proszę o pisemną informację o podjętych środkach zmierzających do poprawy działalności Stacji Kontroli Pojazdów, w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszych zaleceń.

Z up. Prezydenta  
  
Małgorzata Kąliczńska  
DYREKTOR WYDZIAŁU KONTROLI

Sprawę prowadzi: Urząd Miejski Wrocławia; Wydział Kontroli, ul. Wojciecha Bogusławskiego 8, 10; 50-031 Wrocław;  
tel. +48 717 77 92 35, fax +48 717 77 92 34; wkn@um.wroc.pl; www.wroclaw.pl

Do wiadomości:

Pani Bożena Bronowicka – Dyrektor WSO UMW wraz z protokołem kontroli WKN-KSO.5421.1.2.2024 w wersji elektronicznej.

Pismo przygotowano zgodnie z wymogami WCAG w zakresie dostępności cyfrowej.