



"GAM" sp. z o.o.

ul. Żmigrodzka 249E
51-129 Wrocław

Wrocław, 31 stycznia 2025 r.

WKN-KSO.5421.1.19.2024

00080803/2024/W

ZALECENIA POKONTROLNE

Zalecenia pokontrolne wydaje się na podstawie art. 83b ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1251 – zwanej dalej ustawą).

Wydział Kontroli Urzędu Miejskiego Wrocławia na podstawie art. 83b ust. 2 pkt 1 ustawy, przeprowadził kontrolę stacji kontroli pojazdów prowadzonej przez przedsiębiorcę, "GAM" sp. z o.o., wpisanego do Rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów na terenie miasta Wrocławia, pod numerem ewidencyjnym DW/038/P, ze wskazanym adresem wykonywania działalności: ul. Żmigrodzka nr 249E, 51-129 Wrocław.

Zakresem kontroli objęto:

1. Sprawdzenie zgodności stacji z wymaganiami, o których mowa w art. 83 ust. 3 ustawy.
2. Sprawdzenie prawidłowości wykonywania badań technicznych pojazdów.
3. Sprawdzenie prawidłowości prowadzenia wymaganej dokumentacji, za okres od 21.06.2023 do 18.06.2024 r.

Szczegółowe ustalenia kontroli przedstawiono w protokole z 13 listopada 2024 r., nr WKN-KSO.5421.1.19.2024, do którego przedsiębiorca nie wniósł zastrzeżeń.

Na podstawie ustaleń zawartych w protokole kontroli stwierdzono wystąpienie nieprawidłowości polegających na niedokonaniu właściwych wpisów w dokumentacji 12 okresowych badań technicznych pojazdów przed pierwszą rejestracją na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w której:

- 1) w dokumentach identyfikacyjnych pojazdów:

- a) w jednym przypadku nie wpisano liczby kół, czym naruszono pkt 21 załącznika nr 4 w związku z § 2 ust. 10 rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 776 ze zmianami oraz t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 141), zwanego dalej rozporządzeniem MTBiG;
- b) w jednym przypadku błędnie określono rok produkcji, czym naruszono pkt 43 załącznika nr 4 w związku z § 2 ust. 10 rozporządzenia MTBiG;
- 2) w rejestrze badań oraz w zaświadczeniach o przeprowadzonych badaniach technicznych pojazdów w 11 przypadkach nie wpisano oznaczenia kraju rejestracji, czym naruszono – odpowiednio – ust. 2 pkt 18 załącznika nr 8 w związku z § 5 ust. 2 rozporządzenia MTBiG oraz lit. C objaśnień załącznika nr 3 w związku z § 2 ust. 9 rozporządzenia MTBiG.

W pozostałym zakresie nieprawidłowości nie stwierdzono.

Mając na uwadze powyższe zalecam niezwłoczne podjęcie działań, w tym poprzez poinformowanie zatrudnionych diagnostów, mających na celu:

- 1. Wpisywanie w dokumentach identyfikacyjnych pojazdów liczby kół oraz prawidłowego roku produkcji pojazdu.
- 2. Wpisywanie w rejestrze badań oraz w zaświadczeniach o przeprowadzonych badaniach technicznych oznaczenia kraju rejestracji.

W związku z wydanymi zaleceniami, proszę o pisemną informację o podjętych środkach zmierzających do poprawy działalności Stacji Kontroli Pojazdów, w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszych zaleceń.

Z upoważnienia Prezydenta
Marta Julia Kalicińska
Dyrektor Wydziału Kontroli

Marta
Julia
Kalicińska

Elektronicznie
podpisany przez
Marta Julia
Kalicińska
Data: 2025.01.31
13:34:57 +01'00'

Sprawę prowadzi: Urząd Miejski Wrocławia; Wydział Kontroli, ul. Wojciecha Bogusławskiego 8, 10; 50-031 Wrocław;
tel. +48 717 77 92 35, fax +48 717 77 92 34; wkn@um.wroc.pl; www.wroclaw.pl

Do wiadomości:

Pani Bożena Bronowicka – Dyrektor WSO UMW wraz z protokołem kontroli WKN-KSO.5421.1.19.2024 w wersji elektronicznej.

Pismo przygotowano zgodnie z wymogami WCAG w zakresie dostępności cyfrowej.