



"AUTO-WELT" sp. z o.o.

al. Aleksandra Brücknera 24-26

51-411 Wrocław

Wrocław, 9 stycznia 2025 r.

WKN-KSO.5421.1.20.2024

00081474/2024/W

### **ZALECENIA POKONTROLNE**

Zalecenia pokontrolne wydaje się na podstawie art. 83b ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1251 – zwanej dalej ustawą).

Wydział Kontroli Urzędu Miejskiego Wrocławia na podstawie art. 83b ust. 2 pkt 1 ustawy, przeprowadził kontrolę stacji kontroli pojazdów prowadzonej przez przedsiębiorcę, "AUTO-WELT" sp. z o.o., wpisanego do Rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów na terenie miasta Wrocławia, pod numerem ewidencyjnym DW/040/P, ze wskazanym adresem wykonywania działalności: al. Aleksandra Brücknera 24-26, 51-411 Wrocław.

Zakresem kontroli objęto:

1. Sprawdzenie zgodności stacji z wymaganiami, o których mowa w art. 83 ust. 3 ustawy.
2. Sprawdzenie prawidłowości wykonywania badań technicznych pojazdów.
3. Sprawdzenie prawidłowości prowadzenia wymaganej dokumentacji, za okres od 22.06.2023 do 07.06.2024 r.

Szczegółowe ustalenia kontroli przedstawiono w protokole z 21 listopada 2024 r., nr WKN-KSO.5421.1.20.2024, do którego przedsiębiorca nie wniósł zastrzeżeń.

Na podstawie ustaleń zawartych w protokole kontroli stwierdzono wystąpienie nieprawidłowości polegających na:

1. Zatrudnieniu przez przedsiębiorcę w okresie od 1 grudnia 2023 r. do 8 stycznia 2024 r. jednego uprawnionego diagnosty, czym naruszono art. 83 ust. 3 pkt 6 ustawy
2. Niezgodnym ze stanem faktycznym złożeniu wniosku o zmianę wpisu w rejestrze przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów w zakresie zatrudnienia jednego diagnosty, czym naruszono art. 83ab ust. 2 w związku z art. 83a ust. 3 pkt 6 ustawy.
3. Niedokonaniu właściwych wpisów w dokumentacji czterech okresowych badań technicznych pojazdu przed pierwszą rejestracją na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w której:
  - 1) w dokumentach identyfikacyjnych pojazdów:
    - a) w czterech przypadkach nie wpisano rozstawu kół, czym naruszono pkt 24 załącznika nr 4 w związku z § 2 ust. 10 rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 141 ze zmianami - zwanego dalej rozporządzeniem MTBiG);
    - b) w jednym przypadku nie wpisano informacji o rodzaju silnika oraz błędnie wpisano rodzaj paliwa, czym naruszono pkt 35 załącznika nr 4 w związku z § 2 ust. 10 rozporządzenia MTBiG;
    - c) w jednym przypadku nie wpisano rodzaju dopalacza katalitycznego, czym naruszono pkt 36 załącznika nr 4 w związku z § 2 ust. 10 rozporządzenia MTBiG;
  - 2) w rejestrze badań oraz w zaświadczeniach o przeprowadzonych badaniach technicznych pojazdów w trzech przypadkach błędnie wpisano oznaczenie kraju rejestracji pojazdu, czym naruszono – odpowiednio – ust. 2 pkt 18 załącznika nr 8 w związku z § 5 ust. 2 rozporządzenia MTBiG oraz lit. C objaśnień załącznika nr 3 w związku z § 2 ust. 9 rozporządzenia MTBiG.
4. Pobranu, w jednym przypadku, opłaty za przeprowadzenie badania technicznego pojazdu w nieprawidłowej wysokości, czym naruszono § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 29 września 2004 r. w sprawie wysokości opłat związanych z prowadzeniem stacji kontroli pojazdów oraz przeprowadzaniem badań technicznych pojazdów (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1070).

W pozostałym zakresie nieprawidłowości nie stwierdzono.

Z uwagi na usunięcie nieprawidłowości, o której mowa w ww. pkt 1, odstępuję od wydania zaleceń w tym przypadku.

Mając na uwadze powyższe zalecam niezwłoczne podjęcie działań, w tym poprzez poinformowanie zatrudnionych diagnostów, mających na celu:

1. Składanie wniosków o zmianę wpisu w Rejestrze przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów, w przypadku zmiany danych.
2. Wpisywanie w dokumentach identyfikacyjnych pojazdów rozstawu kół, rodzaju silnika, rodzaju dopalacza katalitycznego oraz prawidłowego rodzaju paliwa.
3. Wpisywanie w rejestrze badań oraz w zaświadczeniach o przeprowadzonych badaniach technicznych pojazdów prawidłowego oznaczenia kraju rejestracji pojazdu.
4. Pobieranie opłat za badania techniczne pojazdów w prawidłowych wysokościach.

W związku z wydanymi zaleceniami, proszę o pisemną informację o podjętych środkach zmierzających do poprawy działalności Stacji Kontroli Pojazdów, w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszych zaleceń.

Z up. Prezydenta  
  
Marta Kallinska  
DYREKTOR WYDZIAŁU KONTROLI

Sprawę prowadzi: Urząd Miejski Wrocławia; Wydział Kontroli, ul. Wojciecha Bogusławskiego 8, 10; 50-031 Wrocław;  
tel. +48 717 77 92 35, fax +48 717 77 92 34; wkn@um.wroc.pl; www.wroclaw.pl

Do wiadomości:

Pani Bożena Bronowicka – Dyrektor WSO UMW wraz z protokołem kontroli WKN-KSO.5421.1.20.2024 w wersji elektronicznej.

Pismo przygotowano zgodnie z wymogami WCAG w zakresie dostępności cyfrowej.

