



MM CARS sp. z o.o.

ul. Lotnisko nr 81
40-271 Katowice

Wrocław, 8 sierpnia 2025 r.

WKN-KSO.5421.1.5.2025

00117525/2025/W

ZALECENIA POKONTROLNE

Zalecenia pokontrolne wydaje się na podstawie art. 83b ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1251 ze zmianą– zwanej dalej ustawą).

Wydział Kontroli Urzędu Miejskiego Wrocławia na podstawie art. 83b ust. 2 pkt 1 ustawy, przeprowadził kontrolę stacji kontroli pojazdów prowadzonej przez przedsiębiorcę, MM CARS sp. z o.o. wpisanego do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Prezydenta Wrocławia pod nr ewidencyjnym DW/029/P, ze wskazanym adresem wykonywania działalności: al. Karkonoska nr 50, 53-015 Wrocław.

Zakresem kontroli objęto:

1. Sprawdzenie zgodności stacji z wymaganiami, o których mowa w art. 83 ust. 3 ustawy,
 2. Sprawdzenie prawidłowości wykonywania badań technicznych pojazdów,
 3. Sprawdzenie prawidłowości prowadzenia wymaganej dokumentacji,
- za okres od 25.04.2024 r. do 11.04.2025 r.

Szczegółowe ustalenia kontroli przedstawiono w protokole z 29 lipca 2025 r. nr WKN-KSO.5421.1.5.2025, do którego przedsiębiorca nie wniósł zastrzeżeń.

Na podstawie ustaleń zawartych w protokole kontroli stwierdzono wystąpienie nieprawidłowości polegających na:

1. Niewpisaniu w jednym przypadku, w dokumencie identyfikacyjnym pojazdu rodzaju silnika oraz maksymalnej masy całkowitej zespołu pojazdów, czym naruszono odpowiednio pkt 35 i pkt 45 załącznika nr 4 w związku z § 2 ust. 10 rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych

- badaniach (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 776 ze zmianami oraz t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 141 - zwane dalej rozporządzeniem MTBiG);
2. Wykazaniu w dziewięciu przypadkach, w zaświadczeniu nieprawidłowego numeru uprawnień diagnosty, czym naruszono treść załącznika nr 3 w związku z 2 ust. 9 rozporządzenia MTBiG;
 3. Pobranu w jednym przypadku, opłaty za przeprowadzenie badania technicznego pojazdu w nieprawidłowej wysokości, czym naruszono § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 29 września 2004 r. w sprawie wysokości opłat związanych z prowadzeniem stacji kontroli pojazdów oraz przeprowadzaniem badań technicznych pojazdów (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1070).

W pozostałym zakresie nieprawidłowości nie stwierdzono.

Mając na uwadze powyższe zalecam niezwłoczne podjęcie działań, w tym poprzez poinformowanie zatrudnionych diagnostów, mających na celu:

1. Wpisywanie w dokumentach identyfikacyjnych pojazdów rodzaju silnika oraz maksymalnej masy całkowitej pojazdów.
2. Wystawianie zaświadczeń z prawidłowym numerem uprawnień diagnosty.
3. Pobieranie opłat za badania techniczne pojazdów w prawidłowych wysokościach.

W związku z wydanymi zaleceniami, proszę o pisemną informację o podjętych środkach zmierzających do poprawy działalności Stacji Kontroli Pojazdów, w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszych zaleceń.

Z upoważnienia Prezydenta

Małgorzata Agnieszka Frąckowiak

Zastępca Dyrektora Wydziału Kontroli

Sprawę prowadzi: Urząd Miejski Wrocławia; Wydział Kontroli, ul. Wojciecha Bogusławskiego 8, 10; 50-031 Wrocław;
tel. +48 717 77 92 35, fax +48 717 77 92 34; wkn@um.wroc.pl; www.wroclaw.pl

Do wiadomości:

Pani Bożena Bronowicka – Dyrektor WSO UMW wraz z protokołem kontroli WKN-KSO.5421.1.5.2025 w wersji elektronicznej.

Pismo przygotowano zgodnie z wymogami WCAG w zakresie dostępności cyfrowej.