



Pan
Mateusz Żukowski
Mateusz Żukowski Forester

ul. Kryształowicka 7
55-050 Mirosławice

Wrocław, 4 lipca 2025 r.

WKN-KSO.5421.1.3.2025

00059079/2025/W

ZALECENIA POKONTROLNE

Zalecenia pokontrolne wydaje się na podstawie art. 83b ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1251 – zwanej dalej ustawą).

Wydział Kontroli Urzędu Miejskiego Wrocławia na podstawie art. 83b ust. 2 pkt 1 ustawy, przeprowadził kontrolę stacji kontroli pojazdów prowadzonej przez przedsiębiorcę, pana Mateusza Żukowskiego, wpisanego do Rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów na terenie miasta Wrocławia pod numerem ewidencyjnym DW/122/P, ze wskazanym adresem wykonywania działalności: ul. Prudnicka 9, 50-503 Wrocław.

Zakresem kontroli objęto:

1. Sprawdzenie zgodności stacji z wymaganiami, o których mowa w art. 83 ust. 3 ustawy,
 2. Sprawdzenie prawidłowości wykonywania badań technicznych pojazdów,
 3. Sprawdzenie prawidłowości prowadzenia wymaganej dokumentacji,
- za okres od 09.04.2024 r. do 26.03.2025 r.

Szczegółowe ustalenia kontroli przedstawiono w protokole z 5 czerwca 2025 r. nr WKN-KSO.5421.1.3.2025, do którego przedsiębiorca nie wniósł zastrzeżeń.

Na podstawie dokumentacji wskazanej w protokole kontroli stwierdzono wystąpienie nieprawidłowości polegających na:

1. Niedokonaniu właściwych wpisów w dokumentacji dziewięciu okresowych badań technicznych pojazdów przed pierwszą rejestracją na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w której:
 - 1) w dokumentach identyfikacyjnych pojazdu:
 - a) w rubryce „Dodatkowe informacje”:
 - w jednym przypadku nie wpisano informacji dotyczącej dodatkowego wyposażenia pojazdu w instalację do zasilania gazem LPG,
 - w jednym przypadku wpisano inne informacje niż dotyczące dodatkowego wyposażenia pojazdu,czym naruszono treść objaśnień załącznika nr 4 w związku z § 2 ust. 10 rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 141 ze zmianą - zwanego dalej rozporządzeniem MTBiG);
 - b) w ośmiu przypadkach nie wpisano rodzaju silnika, czym naruszono pkt 35 załącznika nr 4 rozporządzenia MTBiG w związku z § 2 ust. 10 rozporządzenia MTBiG.
 - 2) w czterech przypadkach w zaświadczeniach nie wpisano informacji, że pojazdy odpowiadają dodatkowym warunkom technicznym przewidzianym dla pojazdów silnikowych przystosowanych do ciągnięcia przyczep lub zasilanych gazem, czym naruszono treść objaśnień załącznika nr 3 rozporządzenia MTBiG;
 - 3) w jednym przypadku w rejestrze nie wpisano symbolu dodatkowego rodzaju paliwa, tj. LPG, czym naruszono ust. 2 pkt 12 załącznika nr 8 do rozporządzenia MTBiG w związku z § 5 ust. 2 rozporządzenia MTBiG;
2. Pobraniu, w dwóch przypadkach, opłaty za przeprowadzenie badania technicznego pojazdu w nieprawidłowej wysokości, czym naruszono § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 29 września 2004 r. w sprawie wysokości opłat związanych z prowadzeniem stacji kontroli pojazdów oraz przeprowadzaniem badań technicznych pojazdów (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1070).

W pozostałym zakresie nieprawidłowości nie stwierdzono.

Mając na uwadze powyższe zalecam niezwłoczne podjęcie działań, w tym poprzez poinformowanie zatrudnionych diagnostów, mających na celu:

1. Wpisywanie w dokumentach identyfikacyjnych pojazdów: rodzaju silnika oraz jedynie informacji dotyczących dodatkowego wyposażenia pojazdu.
2. Wpisywanie w zaświadczeniach, w zakresie dodatkowych warunków technicznych pojazdu, informacji o przystosowaniu pojazdów do ciągnięcia przyczep lub zasilania gazem.

3. Wpisywanie w rejestrze symbolu dodatkowy rodzaj paliwa.
4. Pobieranie opłat za badania techniczne pojazdów w prawidłowych wysokościach.

W związku z wydanymi zaleceniami, proszę o pisemną informację o podjętych środkach zmierzających do poprawy działalności Stacji Kontroli Pojazdów, w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszych zaleceń.

Z upoważnienia Prezydenta
Małgorzata Agnieszka Frąckowiak
Zastępca Dyrektora Wydziału Kontroli

Elektronicznie
podpisany przez
Małgorzata
Agnieszka
Frąckowiak
Data: 2025.07.04
13:51:36 +02'00'

Sprawę prowadzi: Urząd Miejski Wrocławia; Wydział Kontroli, ul. Wojciecha Bogusławskiego 8, 10; 50-031 Wrocław;
tel. +48 717 77 92 35, fax +48 717 77 92 34; wkn@um.wroc.pl; www.wroclaw.pl

Do wiadomości:

Pani Bożena Bronowicka – Dyrektor WSO UMW wraz z protokołem kontroli WKN-KSO.5421.1.3.2025 w wersji elektronicznej.

Pismo przygotowano zgodnie z wymogami WCAG w zakresie dostępności cyfrowej