



Pani Joanna Czelej
JOANNA CZELEJ GEPARD

ul. Dolnobrzeska 16 lok. 5
54-072 Wrocław

Wrocław, 21 lipca 2025 r.

WKN-KSO.5421.1.16.2025

00100880/2025/W

ZALECENIA POKONTROLNE

Zalecenia pokontrolne wydaje się na podstawie art. 83b ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1251 – zwanej dalej ustawą).

Wydział Kontroli Urzędu Miejskiego Wrocławia na podstawie art. 83b ust. 2 pkt 1 ustawy, przeprowadził kontrolę stacji kontroli pojazdów prowadzonej przez przedsiębiorcę, panią Joannę Czelej, wpisanego do Rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów na terenie miasta Wrocławia pod numerem ewidencyjnym DW/102, ze wskazanym adresem wykonywania działalności: ul. Bierutowska 60, 51-317 Wrocław.

Zakresem kontroli objęto sprawdzenie prawidłowości prowadzenia wymaganej dokumentacji dotyczącej pojazdu o numerze VIN TMAD251UAGJ294199.

Szczegółowe ustalenia kontroli przedstawiono w protokole z 4 lipca 2025 r., nr WKN-KSO.5421.1.16.2025, do którego przedsiębiorca nie wniósł zastrzeżeń.

1. Na podstawie ustaleń zawartych w protokole kontroli stwierdzono wystąpienie niezgodności i nieprawidłowości polegających na przeprowadzeniu okresowego badania technicznego pojazdu, podczas którego diagnosta:
 - a) nie przeprowadził identyfikacji pojazdu oraz ustalenia i porównania zgodności faktycznych danych pojazdu z danymi w dowodzie rejestracyjnym z powodu jego braku podczas badania, czym naruszył § 2 pkt 1 ppkt 1) lit. a rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy

tych badaniach (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 141 ze zmianami - zwanego dalej rozporządzeniem MTBiG);

- b) nie dokonał wpisu kolejnego terminu badania technicznego do dowodu rejestracyjnego, czym naruszył art. 82 ust. 2 pkt 2 ustawy oraz § 6 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia MTBiG.

Mając na uwadze powyższe zalecam niezwłoczne podjęcie działań, w tym poprzez poinformowanie zatrudnionych diagnostów, mających na celu:

1. Wykonywanie okresowego badania technicznego pojazdu zgodnie z zakresem i sposobem określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia MTBiG.
2. Realizowanie obowiązków diagnosty wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w tym m.in. dokonywanie odpowiednich wpisów w dowodzie rejestracyjnym lub w zaświadczeniach o przeprowadzonym badaniu.

W związku z wydanymi zaleceniami, proszę o pisemną informację o podjętych środkach zmierzających do poprawy działalności Stacji Kontroli Pojazdów, w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszych zaleceń.

Z upoważnienia Prezydenta

Małgorzata Agnieszka Frąckowiak

Zastępca Dyrektora Wydziału Kontroli

Sprawę prowadzi: Urząd Miejski Wrocławia; Wydział Kontroli, ul. Wojciecha Bogusławskiego 8, 10; 50-031 Wrocław;

tel. +48 717 77 92 35, fax +48 717 77 92 34; wkn@um.wroc.pl; www.wroclaw.pl

Do wiadomości:

Pani Bożena Bronowicka – Dyrektor WSO UMW wraz z protokołem kontroli WKN-KSO.5421.1.16.2025 w wersji elektronicznej.

Pismo przygotowano zgodnie z wymogami WCAG w zakresie dostępności cyfrowej.