



Pani
Izabela Furtas
IF-CAR Izabela Furtas

ul. Wodzisławska 8
52-017 Wrocław

Wrocław, 14 listopada 2025 r.

WKN-KSO.5421.1.30.2025

00170357/2025/W

ZALECENIA POKONTROLNE

Zalecenia pokontrolne wydaje się na podstawie art. 83b ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1251 ze zmianami – zwanej dalej ustawą).

Wydział Kontroli Urzędu Miejskiego Wrocławia na podstawie art. 83b ust. 2 pkt 1 ustawy, przeprowadził kontrolę stacji kontroli pojazdów prowadzonej przez przedsiębiorcę, panią Izabelę Furtas, wpisanego do Rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów na terenie miasta Wrocławia pod numerem ewidencyjnym DW/119/P, ze wskazanym adresem wykonywania działalności: ul. Wodzisławska 8, 52-017 Wrocław.

Zakresem kontroli objęto:

1. Sprawdzenie zgodności stacji z wymaganiami, o których mowa w art. 83 ust. 3 ustawy,
2. Sprawdzenie prawidłowości wykonywania badań technicznych pojazdów,
3. Sprawdzenie prawidłowości prowadzenia wymaganej dokumentacji, za okres od 16.07.2024 do 21.07.2025 r.

Szczegółowe ustalenia kontroli przedstawiono w protokole z 4 listopada 2025 r., nr WKN-KSO.5421.1.30.2025, do którego przedsiębiorca nie wniósł zastrzeżeń.

Na podstawie ustaleń zawartych w protokole kontroli stwierdzono wystąpienie nieprawidłowości polegających na:

1. Niedokonaniu właściwych wpisów w dokumentacji trzech okresowych badań technicznych pojazdów przed pierwszą rejestracją na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w której dokumentach identyfikacyjnych pojazdu:
 - 1) w jednym przypadku w rubryce „Dodatkowe informacje” nie wpisano posiadanego przez pojazd dodatkowego wyposażenia, tj. HAK, czym naruszono wskazania zawarte w uwagach do załącznika nr 4 w związku z § 2 ust. 10 rozporządzenia MTBiG,
 - 2) w jednym przypadku błędnie określono kraj producenta oraz nie wpisano drugiego rodzaju silnika, czym naruszono pkt 3 oraz 35 załącznika nr 4 w związku z § 2 ust. 10 rozporządzenia MTBiG,
 - 3) w jednym przypadku dotyczącym samochodu osobowego bezpodstawnie wpisano rozstaw osi tylnych „1-2-3” oraz w rubryce „Dodatkowe informacje” wpisano inne informacje niż dotyczące dodatkowego wyposażenia pojazdu, czym naruszono pkt 23 załącznika nr 4 oraz wskazania zawarte w uwagach do załącznika nr 4 w związku z § 2 ust. 10 rozporządzenia MTBiG.

W pozostałym zakresie nieprawidłowości nie stwierdzono.

Mając na uwadze powyższe zalecam niezwłoczne podjęcie działań, w tym poprzez poinformowanie zatrudnionych diagnostów, mających na celu wpisywanie w dokumentach identyfikacyjnych pojazdów: prawidłowego kraju producenta, drugiego rodzaju silnika, informacji dotyczących dodatkowego wyposażenia pojazdu takie jak np. hak, urządzenia podlegające dozorowi technicznemu, wyposażenie w instalację do zasilania gazem oraz rozstawu osi tylnych „1-2-3” tylko w przypadku pojazdów ciężarowych.

W związku z wydanymi zaleceniami, proszę o pisemną informację o podjętych środkach zmierzających do poprawy działalności Stacji Kontroli Pojazdów, w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszych zaleceń.

Z upoważnienia Prezydenta
Małgorzata Agnieszka Frąckowiak
Zastępca Dyrektora Wydziału Kontroli

Elektronicznie
podpisany przez
Małgorzata
Agnieszka
Frąckowiak
Data: 2025.11.14
15:18:41 +01'00'

Sprawę prowadzi: Urząd Miejski Wrocławia; Wydział Kontroli, ul. Wojciecha Bogusławskiego 8, 10; 50-031 Wrocław;
tel. +48 717 77 92 35, fax +48 717 77 92 34; wkn@um.wroc.pl; www.wroclaw.pl

Do wiadomości:

Pani Bożena Bronowicka – Dyrektor WSO UMW wraz z protokołem kontroli WKN-KSO.5421.1.30.2025 w wersji elektronicznej.

Pismo przygotowano zgodnie z wymogami WCAG w zakresie dostępności cyfrowej.