



"SPEED CAR" sp. z o. o.

Al. Lotników Polskich 134
21-040 Świdnik

Wrocław, 24 września 2025 r.

WKN-KSO.5421.1.26.2025
00113796/2025/W

ZALECENIA POKONTROLNE

Zalecenia pokontrolne wydaje się na podstawie art. 83b ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1251 ze zmianą – zwanej dalej ustawą).

Wydział Kontroli Urzędu Miejskiego Wrocławia na podstawie art. 83b ust. 2 pkt 1 ustawy, przeprowadził kontrolę stacji kontroli pojazdów prowadzonej przez przedsiębiorcę, "SPEED CAR" sp. z o. o., wpisanego do Rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów na terenie miasta Wrocławia, pod numerem ewidencyjnym DW/081/P, ze wskazanym adresem wykonywania działalności: ul. Małopanewska 2, 54-212 Wrocław.

Zakresem kontroli objęto:

1. Sprawdzenie zgodności stacji z wymaganiami, o których mowa w art. 83 ust. 3 ustawy.
2. Sprawdzenie prawidłowości wykonywania badań technicznych pojazdów.
3. Sprawdzenie prawidłowości prowadzenia wymaganej dokumentacji, za okres od 29.06.2024 r. do 27.06.2025 r.

Szczegółowe ustalenia kontroli przedstawiono w protokole z 10 września 2025 r. nr WKN-KSO.5421.1.26.2025, do którego przedsiębiorca nie wniósł zastrzeżeń.

Na podstawie ustaleń zawartych w protokole kontroli stwierdzono wystąpienie nieprawidłowości polegających na:

1. Złożeniu, w jednym przypadku, wniosku o zmianę wpisu w Rejestrze przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów w zakresie dotyczącym zatrudnienia diagnostów, przed zaistnieniem zdarzenia zatrudnienia diagnosty, czym naruszono art. 83ab ust. 2 ustawy.

2. Niedokonaniu właściwych wpisów w dokumentacji:
- a) jednego dodatkowego badania technicznego pojazdu przystosowanego do nauki jazdy oraz do przeprowadzania egzaminu państwowego, w której w zaświadczeniu o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu nie potwierdzono, czy pojazd odpowiadał dodatkowym warunkom technicznym przewidzianym dla pojazdu przeznaczonego do nauki jazdy i egzaminowania,
 - b) jednego okresowego badania technicznego pojazdu wyposażonego w instalację do zasilania gazem, w której nie potwierdzono, czy pojazd odpowiadał dodatkowym warunkom technicznym przewidzianym dla pojazdu silnikowego przystosowanego do zasilania gazem,

czym naruszono pkt K objaśnień do załącznika nr 3 rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 141 ze zmianą - zwanego dalej rozporządzeniem MTBiG) w związku z § 2 ust. 9 rozporządzenia MTBiG.

W pozostałym zakresie nieprawidłowości nie stwierdzono.

Mając na uwadze powyższe zalecam niezwłoczne podjęcie działań, w tym poprzez poinformowanie zatrudnionych diagnostów, mających na celu:

1. Składanie wniosków o zmianę wpisu w Rejestrze przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów w zakresie zatrudnienia diagnostów w terminie 14 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana w powyższym zakresie.
2. Wpisywanie w zaświadczeniu informacji, zgodnych ze stanem faktycznym, w jakim zakresie pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym.

W związku z wydanymi zaleceniami, proszę o pisemną informację o podjętych środkach zmierzających do poprawy działalności Stacji Kontroli Pojazdów, w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszych zaleceń.

Z upoważnienia Prezydenta
Małgorzata Agnieszka Frąckowiak
Zastępca Dyrektora Wydziału Kontroli

Podpisany elektronicznie przez
Małgorzata Agnieszka Frąckowiak
24.09.2025
14:44:32 +02'00'

Sprawę prowadzi: Urząd Miejski Wrocławia; Wydział Kontroli, ul. Wojciecha Bogusławskiego 8, 10; 50-031 Wrocław;
tel. +48 717 77 92 35, fax +48 717 77 92 34; wkn@um.wroc.pl; www.wroclaw.pl

Do wiadomości:

Pani Bożena Bronowicka – Dyrektor WSO UMW wraz z protokołem kontroli WKN-KSO.5421.1.26.2025 w wersji elektronicznej.

Pismo przygotowano zgodnie z wymogami WCAG w zakresie dostępności cyfrowej.