



"AUTO-WELT" sp. z o.o.

al. Aleksandra Brücknera 24-26

51-411 Wrocław

Wrocław, 10 września 2025 r.

WKN-KSO.5421.1.18.2025

00070516/2025/W

ZALECENIA POKONTROLNE

Zalecenia pokontrolne wydaje się na podstawie art. 83b ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1251 ze zmianami – zwanej dalej ustawą).

Wydział Kontroli Urzędu Miejskiego Wrocławia na podstawie art. 83b ust. 2 pkt 1 ustawy, przeprowadził kontrolę stacji kontroli pojazdów prowadzonej przez przedsiębiorcę, "AUTO-WELT" sp. z o.o., wpisanego do Rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów na terenie miasta Wrocławia pod numerem ewidencyjnym DW/040/P, ze wskazanym adresem wykonywania działalności: al. Aleksandra Brücknera 24-26, 51-411 Wrocław.

Zakresem kontroli objęto:

1. Sprawdzenie zgodności stacji z wymaganiami, o których mowa w art. 83 ust. 3 ustawy,
 2. Sprawdzenie prawidłowości wykonywania badań technicznych pojazdów,
 3. Sprawdzenie prawidłowości prowadzenia wymaganej dokumentacji,
- za okres od 08.06.2024 r. do 30.05.2025 r.

Szczegółowe ustalenia kontroli przedstawiono w protokole z 28 sierpnia 2025 r. nr WKN-KSO.5421.1.18.2025, do którego przedsiębiorca nie wniósł zastrzeżeń.

Na podstawie ustaleń zawartych w protokole kontroli stwierdzono wystąpienie niezgodności i nieprawidłowości polegających na:

1. Dokonaniu niewłaściwych wpisów w dokumentacji okresowych badań technicznych pojazdów przed pierwszą rejestracją na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w których:
 - 1) w jednym przypadku w rejestrze i zaświadczeniu nie wpisano oznaczenia kraju rejestracji pojazdu, czym naruszono pkt. C objaśnień zawartych w załączniku nr 3 w związku z § 2 ust. 9 oraz ust. 2 pkt 18 załącznika nr 8 w związku z § 5 ust. 2 rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 141 ze zmianami - zwanego dalej rozporządzeniem MTBiG;
 - 2) w jednym przypadku w pozycji rejestru badań i w zaświadczeniu o tym samym numerze, nieprawidłowo wyznaczono termin następnego badania technicznego pojazdu, czym naruszono art. 81 ust. 6 ustawy;
 - 3) w dwóch przypadkach w pozycji rejestru badań nie wpisano symbolu drugiego rodzaju paliwa, czym naruszono ust. 2 pkt. 12 załącznika nr 8 w związku z § 5 ust. 2 rozporządzenia MTBiG;
 - 4) w dokumentach identyfikacyjnych pojazdu:
 - a) w pięciu przypadkach nie wpisano liczby miejsc ogółem, czym naruszono pkt 17 załącznika nr 4 w związku z § 2 ust. 10 rozporządzenia MTBiG;
 - b) w jednym przypadku błędnie określono rok produkcji, czym naruszono pkt 43 załącznika nr 4 w związku z § 2 ust. 10 rozporządzenia MTBiG;
 - c) w dwóch przypadkach nie wpisano symbolu drugiego rodzaju paliwa, czym naruszono pkt 35 załącznika nr 4 w związku z § 2 ust. 10 rozporządzenia MTBiG;
 - d) w trzech przypadkach nie wpisano rozmiaru i nośności opon, czym naruszono pkt 25 załącznika nr 4 w związku z § 2 ust. 10 rozporządzenia MTBiG;
 - e) w rubryce „Dodatkowe informacje”:
 - w jednym przypadku wpisano inne informacje niż dotyczące dodatkowego wyposażenia pojazdu,
 - w jednym przypadku nie wpisano posiadanego przez pojazd dodatkowego wyposażenia pojazdu w instalację do zasilania gazem,czyż naruszono treść objaśnień załącznika nr 4 w związku z § 2 ust. 10 rozporządzenia MTBiG.

W pozostałym zakresie nieprawidłowości nie stwierdzono.

Mając na uwadze powyższe zalecam niezwłoczne podjęcie działań, w tym poprzez poinformowanie zatrudnionych diagnostów, mających na celu:

1. Wpisywanie w rejestrze i zaświadczeniu oznaczenia kraju rejestracji pojazdu.
2. Wyznaczanie prawidłowego terminu następnego badania technicznego pojazdu.
3. Wpisywanie w rejestrze symbolu drugiego rodzaju paliwa.
4. Wpisywanie w dokumentach identyfikacyjnych pojazdów: liczby miejsc ogółem, rozmiaru i nośności opon, prawidłowego roku produkcji pojazdu, drugiego

rodzaju paliwa oraz informacji dotyczących dodatkowego wyposażenia pojazdu takie jak np. hak, urządzenia podlegające dozorowi technicznemu, wyposażenie w instalację do zasilania gazem.

W związku z wydanymi zaleceniami, proszę o pisemną informację o podjętych środkach zmierzających do poprawy działalności Stacji Kontroli Pojazdów, w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszych zaleceń.

Z upoważnienia Prezydenta
Małgorzata Agnieszka Frąckowiak
Zastępca Dyrektora Wydziału Kontroli

Elektronicznie
podpisany przez
Małgorzata
Agnieszka
Frąckowiak
Data: 2025.09.10
13:47:11 +02'00'

Sprawę prowadzi: Urząd Miejski Wrocławia; Wydział Kontroli, ul. Wojciecha
Bogusławskiego 8, 10; 50-031 Wrocław;
tel. +48 717 77 92 35, fax +48 717 77 92 34; wkn@um.wroc.pl; www.wroclaw.pl

Do wiadomości:

Pani Bożena Bronowicka – Dyrektor WSO UMW wraz z protokołem kontroli WKN-
KSO.5421.1.18.2025 w wersji elektronicznej.

Pismo przygotowano zgodnie z wymogami WCAG w zakresie dostępności cyfrowej.