



Pan Łukasz Olbert
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia
Sukiennice 9
50-107 Wrocław

Wrocław, 20 lipca 2020r.

WIM-EU.7021.150.2020

Odpowiadając na Pana interpelację z dnia 22.06.2020r. dotyczącą nieprawidłowo działającego oświetlenia na ul. Komorowskiej 2-22 oraz ul. Rogowskiej we Wrocławiu, uprzejmie informuję, że na podstawie otrzymanej interpelacji przeprowadzono wizję w terenie oraz stosowną kontrolę przez Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu.

W wyniku przeprowadzonej wizji stwierdzono około 30 minutową odchyłkę w czasach załączania i wyłączania latarni na dwóch sąsiadujących ze sobą obwodach przy ul. Komorowskiej (pierwszy obwód – do którego podłączone jest oświetlenie parkowe na wysokości nr 2-22, drugi obwód – do którego podłączone jest oświetlenie drogowe wzdłuż ciągu jezdni). Wobec powyższego, informację o stwierdzonej nieprawidłowości przekazano do firmy „Tauron Nowe Technologie” S.A. wykonującej eksploatację i będącej właścicielem układów zasilająco-sterujących urządzeń oświetleniowych w danym rejonie.

W dniu 15.07.2020r. Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu w ramach umowy na świadczenie usługi oświetleniowej, w obecności przedstawiciela „Tauron Nowe Technologie” S.A. przeprowadził stosowną kontrolę i potwierdził właściwy okres pracy latarni w danym rejonie.

Dodatkowo, według stanowiska firmy „Tauron Nowe Technologie” S.A. w ostatnim czasie na przedmiotowych urządzeniach nie były wykonywane testy lub inne prace, które wymagałyby załączenia oświetlenia w godzinach dziennych. Prace eksploatacyjne oraz prace związane z wymianą źródeł światła prowadzone są w godzinach nocnych.

Nawiązując do Pana wniosku o zainstalowanie przełączników zmierzchowych informuję, że na obszarze miasta Wrocławia, czas pracy urządzeń oświetlenia drogowego jest sterowany przy użyciu tzw. astronomicznych zegarów sterujących (programowalnych sterowników oświetlenia ulicznego). Przełączniki zmierzchowe od wielu lat przestały być stosowane w oświetleniu miasta, gdyż wymagają montażu na zewnątrz szafki oświetleniowej, gdzie narażone są na częste akty wandalizmu oraz niesprzyjające warunki atmosferyczne (opadające liście, ptasie odchody, śnieg i inne zanieczyszczenia mogą powodować nieprawidłową pracę urządzeń oświetleniowych).

Pomimo występujących usterek w obecnych układach sterujących stwierdzić należy, że obwody zasilane przy zastosowaniu astronomicznych zegarów sterujących posiadają niewspółmiernie wyższą niezawodność oraz funkcjonalność w stosunku do opisywanych przełączników zmierzchowych.

DYREKTOR DEPARTAMENTU

Elżbieta Urbaniak

Otrzymują:

1. Adresat.

2. Biuro Rady Miejskiej Wrocławia w/m.

3. Biuro Prezydenta Wrocławia w/m (l. dz. 204130).

4. Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu, ul. Długa 49, 53-633 Wrocław.

5. BOI w/m.

6. WIM-EU w/m, a/a.