



Pan
Michał Kurczewski
Radny Rady Miejskiej Wrocławia

KZ.071- 19/21

Dotyczy: zapytania Radnego Rady Miejskiej z dnia 22 lutego 2021 r.

Szanowny Panie Radny,

w związku z zapytaniem z dnia 22 lutego 2021 r. dotyczącym pobrania i przebadania próbek betonu na rondzie Reagana zgodnie ze specyfikacją techniczną i wykonania robót zawartej w części III SIWZ poniżej udzielam odpowiedzi na poszczególne pytania:

1. **Czy pobrano próbki betonu wykorzystanego do wylania nawierzchni na rondzie Reagana zgodnie ze specyfikacją techniczną i wykonania robót? Czy pobrane próbki zostały przebadane?**

Tak, pobrano próbki betonu oraz przeprowadzono badania zgodnie ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót.

2. **Ile próbek betonu pobrano? Kiedy zostały pobrane wspomniane próbki (proszę wskazać daty pobrania danych próbek i rodzaje próbek)? Proszę także o udostępnienie wyników badań z laboratorium.**

Zgodnie z punktem 6.3.8. specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych nr T-1.00.03 *Nawierzchnia betonowa* na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań oraz ich gromadzenia i przechowywania. Spółka otrzymała od Wykonawcy następujące wyniki badań w zakresie:

- oznaczenia wytrzymałości na ściskanie – dla 9 próbek sześciennych,
- oznaczenia mrozoodporności - dla 12 próbek sześciennych (do 6 oznaczeń),
- oznaczenia nasiąkliwości – dla 3 próbek sześciennych,
- oznaczenia konsystencji (wielkość opadu stożka) i zawartości powietrza - dla 7 próbek w laboratorium (dla 3 próbek brak jest wyników badań konsystencji i zawartości powietrza z prób wykonywanych na budowie – zamawiający nie wymagał przedstawienia wyników).

Ww. wyniki badań z laboratorium, uzyskane od Wykonawcy, przedkładałam w załączeniu. Ponadto informuję, że Spółka wezwała Wykonawcę robót do uzupełnienia wyników badań nasiąkliwości i mrozoodporności dla producenta ABET i po ich otrzymaniu, zostaną Panu przekazane.

Daty pobrania próbek zawierają załączone dokumenty. Daty te są różne i odpowiadają terminom wykonywania prac na poszczególnych działkach roboczych w ramach etapowania robót (perony 1 i 2 oraz perony 3 i 4 parami).

Jednocześnie informuję, że w obrębie zrealizowanych prac zdiagnozowane zostały uszkodzenia w nawierzchni torowiska (nawierzchni betonowej wykonanej w miejsce wcześniej istniejącej zabudowanej w torowisku kostki granitowej). W dniu 22 lutego 2021 r. Wykonawca został wezwany do usunięcia wad w ramach udzielonej gwarancji. Wymagany zakres prac do usunięcia wad zostanie ustalony przez komisję, która zatwierdzi program naprawczy po jego przedłożeniu przez Wykonawcę. Korespondencję w tym zakresie załączam do niniejszej odpowiedzi.

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. we Wrocławiu



Następnie po określeniu zakresu uszkodzeń i zatwierdzeniu sposobu naprawy, Wykonawca zobowiązany będzie do usunięcia wad zgodnie z Umową w ciągu 5 dni roboczych od otrzymania informacji o zatwierdzeniu sposobu naprawy.

Krzysztof Bańwejder
Prezes Zarządu

Załączniki:

- wyniki badań wytrzymałości na ściskanie wytwórni ABET i SANBET,
- protokół z badania mrozoodporności wytwórni SANBET,
- protokół z badania konsystencji i zawartości powietrza wytwórni ABET i SANBET,
- wyniki badań nasiąkliwości wytwórni SANBET,
- wezwanie Wykonawcy w związku ze zgłoszeniem uszkodzeń z dnia 22.02.2021 r, pismo TR.220/186/2021/MK,
- wniosek Wykonawcy o powołanie komisji, pismo 29/3/2021 z dnia 02.03.2021 r.,
- Informacja Zamawiającego o powołaniu komisji, pismo TR.220/229/2021/MK z dnia 05.03.2021 r.,

Sprawę prowadzi:

- Witold Woźny Dyrektor ds. Korporacyjnych, e-mail: w.wozny@mpk.wroc.pl, tel. +48 71/3250880

Otrzymują:

- Adresat
- MPK – KZ a/a

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. we Wrocławiu

www.mpk.wroc.pl, email: biuro@mpk.wroc.pl, ul. Bolesława Prusa 75-79, 50-316 Wrocław, tel. 71 32 50 888, 71 32 50 801, fax: 71 32 50 802, NIP: 896-10-04-279, REGON: 930879788, KRS: 0000027173, Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy: 318 184 875,00 zł