



Pan Jarosław Sobczak

Jarosław Sobczak AUTOSERVICE JARO & SŁAW  
ul. Lutyńska nr 2  
54-010 Wrocław

WKN-KSO.5421.2.29.2020  
00000767/2021/W

Wrocław, 12 luty 2021 r.

### ZALECENIA POKONTROLNE

Zalecenia pokontrolne wydaje się na podstawie art. 83b ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 110 z późn. zm. – zwanej dalej ustawą).

Wydział Kontroli Urzędu Miejskiego Wrocławia na podstawie art. 83b ust. 2 pkt 1 ustawy, przeprowadził kontrolę stacji kontroli pojazdów prowadzonej przez przedsiębiorcę, JAROSŁAW SOBCZAK AUTOSERVICE JARO & SŁAW, wpisanego do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Prezydenta Wrocławia pod nr ewidencyjnym DW/069/P, ze wskazanym adresem wykonywania działalności: ul. Lutyńska nr 2, 54-010 Wrocław.

Zakresem kontroli objęto:

- I. Sprawdzenie zgodności stacji z wymaganiami, o których mowa w art. 83 ust. 3 ustawy.
- II. Sprawdzenie prawidłowości wykonywania badań technicznych pojazdów.
- III. Sprawdzenie prawidłowości prowadzenia dokumentacji.

Szczegółowe ustalenia kontroli przedstawiono w protokole nr WKN-KSO.5421.2.29.2020 z dnia 22 grudnia 2020 r., do którego przedsiębiorca nie wniósł zastrzeżeń.

Na podstawie dokumentacji objętej kontrolą, wskazanej i opisanej w protokole kontroli:

- Ad I. Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie zgodności stacji z wymaganiami, o których mowa w art. 83 ust. 3 ustawy.
- Ad II. Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie wykonywania badania technicznego pojazdu.
- Ad III. Stwierdzono nieprawidłowości w zakresie prowadzenia wymaganej dokumentacji:

1. W rejestrze badań technicznych pod pozycją nr 03353/DW/069/P/2019, potwierdzono przeprowadzenie badania technicznego pojazdu skierowanego przez Straż Graniczną.  
W rejestrze wpisano serię i numer dowodu rejestracyjnego, zamiast serii i numeru pokwitowania wydanego przez Straż Graniczną za zatrzymany dowód rejestracyjny, na podstawie którego dokonano identyfikacji pojazdu, co stanowi naruszenie § 5 ust. 5 rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów

stosowanych przy tych badaniach (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 776 z późn. zm. – zwanego dalej rozporządzeniem MTBiG) oraz ust. 2 pkt 4 załącznika nr 8 do rozporządzenia MTBiG.

2. W rejestrze badań technicznych pojazdów pod pozycją nr 02443/DW/069/P/2020, w zaświadczeniu o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu oraz w dokumencie identyfikacyjnym pojazdu (zwany dalej dokumentem DIP) o tych samych numerach, potwierdzono przeprowadzenie okresowego badania technicznego pojazdu przed pierwszą rejestracją w kraju, o którym mowa w art. 81 ust. 3 ustawy.

W ww. pozycji rejestru, w wydanym zaświadczeniu i dokumencie DIP w rubrykach „Numer rejestracyjny” diagnosta, o nr uprawnienia DWR/D/002, dokonał wpisu o treści „BRAK” pomimo, że do badania przedstawiono dowód rejestracyjny, o czym świadczy wpis serii i numeru dowodu w rejestrze. Powyższe stanowi naruszenie § 2 ust. 9, § 5 ust. 2 rozporządzenia MTBiG oraz pkt (2) wzoru zaświadczenia o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu stanowiącego załącznik nr 3, ust. 2 pkt 4 załącznika nr 8 i pkt 1 załącznika nr 4 do rozporządzenia MTBiG.

Mając na uwadze stwierdzone powyżej nieprawidłowości zaleca się na bieżąco:

Ad 1. Wpisywać w rejestrze serię i numer pokwitowania wydanego za zatrzymany dowód rejestracyjny przez Straż Graniczną.

Ad 2. Zamieszczać numer rejestracyjny pojazdu w rejestrze, w zaświadczeniu oraz w dokumencie DIP.

Dodatkowo w toku kontroli ustalono, że przedsiębiorca nie złożył wniosku o zmianę wpisu w rejestrze przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów, dotyczącego ustania zatrudnienia diagnosty.

Mając na uwadze powyższe zaleca się składać wniosek o zmianę wpisu w rejestrze, w każdym przypadku zmiany danych, w terminie 14 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana.

Zaleca się poinformować zatrudnionych diagnostów o stwierdzonych nieprawidłowościach i sformułowanych zaleceniach.

W związku z wydanymi zaleceniami, proszę o pisemną informację o podjętych środkach zmierzających do poprawy działalności Stacji Kontroli Pojazdów, w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszych zaleceń.

Z up. PREZYDENTA  
*Małgorzata Fronia*  
ZASTĘPCA DYREKTORA  
Wydziału Kontroli

*Gauipmowski*