

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2
ul. Borowska 105
50-551 Wrocław



WKN-KSO.5421.2.56.2020
00160771/2020/W

Wrocław, dnia 5 stycznia 2021 r.

ZALECENIA POKONTROLNE

Zalecenia pokontrolne wydaje się na podstawie art. 83b ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 110 z późn. zm. – zwanej dalej ustawą).

Wydział Kontroli Urzędu Miejskiego Wrocławia na podstawie art. 83b ust. 2 pkt 1 ustawy, przeprowadził kontrolę stacji kontroli pojazdów prowadzonej przez podmiot, ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 wpisanego do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Prezydenta Wrocławia pod nr ewidencyjnym DW/001/P, ze wskazanym adresem wykonywania działalności: ul. Borowska 105, 50-551 Wrocław.

Zakresem kontroli objęto:

- I. Sprawdzenie zgodności stacji z wymaganiami, o których mowa w art. 83 ust. 3 ustawy.
- II. Sprawdzenie prawidłowości wykonywania badań technicznych pojazdów.
- III. Sprawdzenie prawidłowości prowadzenia dokumentacji.

Szczegółowe ustalenia kontroli przedstawiono w protokole nr WKN-KSO.5421.2.56.2020 z dnia 10 listopada 2020 r., do którego przedsiębiorca nie wniósł zastrzeżeń.

Ad II. Nie dokonano sprawdzenia prawidłowości wykonywania badania technicznego pojazdu, ponieważ na stacji kontroli pojazdów w czasie kontroli nie przedstawiono pojazdu do badania technicznego.

Na podstawie dokumentacji objętej kontrolą, wskazanej i opisanej w protokole kontroli:

Ad I. Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie zgodności stacji z wymaganiami, o których mowa w art. 83 ust. 3 ustawy.

Ad III. Stwierdzono nieprawidłowości w zakresie prowadzenia wymaganej dokumentacji:

- 1. W dniach 7 stycznia, 9 marca, 1 czerwca, 7 sierpnia oraz 18 września 2020 r. diagnosta o nr uprawnień DW/D/0021 dokonał wpisów w rejestrze badań technicznych pojazdów pod numerami odpowiednio: 00178/DW/001/P/2020, 00328/DW/001/P/2020, 00778/DW/001/P/ 2020, 01078/DW/001/P/2020 oraz 01228/DW/001/P/2020 a następnie wydał zaświadczenia o przeprowadzonych badaniach technicznych pojazdów o tych samych numerach, w których potwierdzono przeprowadzenie okresowych badań technicznych pojazdów.

- 1.1. W ww. pozycjach rejestru wpisano niepełne dane dotyczące serii i numerów dowodów rejestracyjnych, co stanowi naruszenie § 5 ust. 5 rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie

zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 776 z późn. zm. – zwanego dalej rozporządzeniem MTBiG) oraz ust. 2 pkt 4 załącznika nr 8 do rozporządzenia MTBiG.

1.2. W rejestrze pod numerem 01228/DW/001/P/2020 oraz w zaświadczeniu o tym samym numerze stwierdzono wpis prawidłowej daty pierwszej rejestracji w kraju w nieodpowiedniej rubryce, tj. dotyczącej pierwszej rejestracji pojazdu za granicą, co stanowi naruszenie lit.) F) objaśnień zawartych w załączniku nr 3 oraz ust. 2 pkt 7 załącznika nr 8 do rozporządzenia MTBiG.

2. W dniu 7 stycznia 2020 r. diagnosta o nr uprawnienia DWR/D/0005 dokonał wpisu w rejestrze badań technicznych pojazdów pod numerem: 00028/DW/001/P/2020 a następnie wydał zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu o tym samym numerze, w którym potwierdzono przeprowadzenie okresowego badania technicznego pojazdu. Badanie zakończono wynikiem pozytywnym.

W rejestrze oraz w zaświadczeniu o tym samym numerze diagnosta nie wpisał daty pierwszej rejestracji za granicą w odpowiedniej rubryce, co stanowi naruszenie lit. E) objaśnień zawartych w załączniku nr 3 oraz ust. 2 pkt 7 załącznika nr 8 do rozporządzenia MTBiG.

Mając na uwadze stwierdzone powyżej nieprawidłowości zaleca się na bieżąco:

Ad 1.1. Wpisywać w rejestrze pełne dane dotyczące serii i numeru dowodu rejestracyjnego pojazdu.

Ad 1.2. i 2. Wpisywać w rejestrze i zaświadczeniu dane w odpowiednich rubrykach.

Ponadto zaleca się poinformować zatrudnionych diagnostów o stwierdzonych nieprawidłowościach i sformułowanych zaleceniach.

W związku z wydanymi zaleceniami, proszę o pisemną informację o podjętych środkach zmierzających do poprawy działalności Stacji Kontroli Pojazdów, w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszych zaleceń.

Z up. PREZYDENTA
Małgorzata Fronia
ZASTĘPCA DYREKTORA
Wydziału Kontroli