



ARPAT
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ul. Dzielna nr 3A
54-152 Wrocław

Wrocław, 9 lutego 2022 r.

WKN-KSO.5421.4.8.2021
00137273/2021/W

ZALECENIA POKONTROLNE

Zalecenia pokontrolne wydaje się na podstawie art. 83b ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 450 z późn. zm.) – zwanej dalej ustawą.

Wydział Kontroli Urzędu Miejskiego Wrocławia na podstawie art. 83b ust. 2 pkt 1 ustawy, przeprowadził kontrolę stacji kontroli pojazdów prowadzonej przez przedsiębiorcę, ARPAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, wpisanego do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Prezydenta Wrocławia pod nr ewidencyjnym DW/113/P, ze wskazanym adresem wykonywania działalności: ul. Białowieska nr 98, 54-234 Wrocław.

Zakresem kontroli objęto:

- I. Sprawdzenie zgodności stacji z wymaganiami, o których mowa w art. 83 ust. 3 ustawy.
- II. Sprawdzenie prawidłowości wykonywania badań technicznych pojazdów.
- III. Sprawdzenie prawidłowości prowadzenia wymaganej dokumentacji.

Szczegółowe ustalenia kontroli przedstawiono w protokole nr WKN-KSO.5421.4.8.2021 z 1 lipca 2021 r., do którego przedsiębiorca nie wniósł zastrzeżeń.

Na podstawie dokumentacji objętej kontrolą, wskazanej i opisanej w protokole kontroli:

informacji o wszystkich rodzajach przeprowadzonych badań technicznych pojazdów.

Mając na uwadze stwierdzone nieprawidłowości zaleca się niezwłoczne podjęcie działań mających na celu:

- Ad 1. Wpisywanie w dokumencie DIP roku produkcji, tj. roku kalendarzowego, w którym pojazd został wyprodukowany.
- Ad 2. Wpisywanie w dokumencie DIP oraz w rejestrze dodatkowego rodzaju paliwa.
- Ad 3. Przekazywanie opłat ewidencyjnych, pobranych w miesiącu poprzedzającym, w terminie do 10 dnia każdego miesiąca.
- Ad 4. Pobieranie opłaty ewidencyjnej do każdego przeprowadzonego badania technicznego.
- Ad 5. Ewidencjonowanie w rejestrze przeprowadzone badania techniczne pojazdów, w sposób zapewniający uwidocznienie w Centralnej Ewidencji Pojazdów danych o wszystkich rodzajach przeprowadzonych badań technicznych pojazdów.

Zaleca się poinformować zatrudnionych diagnostów o stwierdzonych nieprawidłowościach i sformułowanych zaleceniach.

Przedsiębiorca po przeprowadzonej kontroli dokonał korekty sprawozdań za okres od grudnia 2020 r. do czerwca 2021 r. oraz dokonał dopłaty opłat ewidencyjnych. W związku z powyższym nie formułuje się zaleceń w tym zakresie.

W związku z wydanymi zaleceniami, proszę o pisemną informację o podjętych środkach zmierzających do poprawy działalności Stacji Kontroli Pojazdów, w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszych zaleceń.

Z up. Prezydenta
Marta Kalińska
DYREKTOR WYDZIAŁU KONTROLI

AMA DIAGNOSTIK S.C.
54-234 Wrocław, ul. Białowieska 98
NIP: 8943157096, Regon 386439610
tel. 71 307 44 53

Otrzymano
10.02.2022
Słobeski Artur

Do wiadomości:

Pani Bożena Bronowicka – Dyrektor WSO UMW wraz z protokołem kontroli WKN-KSO.5421.4.8.2021 w wersji elektronicznej.

Gowimowicki