



„POLBUS-PKS”

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ul. Joannitów nr 13

50-525 Wrocław

Wrocław, 24 czerwca 2022 r.

WKN-KSO.5421.4.4.2021

00074959/2022/W

ZALECENIA POKONTROLNE

Zalecenia pokontrolne wydaje się na podstawie art. 83b ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 988 z późn. zm.). Wydział Kontroli Urzędu Miejskiego Wrocławia na podstawie art. 83b ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 450 z późn. zm. – zwanej dalej ustawą), przeprowadził kontrolę stacji kontroli pojazdów prowadzonej przez przedsiębiorcę, „POLBUS-PKS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, wpisanego do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Prezydenta Wrocławia pod nr ewidencyjnym DW/115/P, ze wskazanym adresem wykonywania działalności: ul. Kościelna nr 25, 51-411 Wrocław.

Zakresem kontroli objęto:

- I. Sprawdzenie zgodności stacji z wymaganiami, o których mowa w art. 83 ust. 3 ustawy.
- II. Sprawdzenie prawidłowości wykonywania badań technicznych pojazdów.
- III. Sprawdzenie prawidłowości prowadzenia wymaganej dokumentacji.

Szczegółowe ustalenia kontroli przedstawiono w protokole nr WKN-KSO.5421.4.4.2021 z dnia 26 lipca 2021 r., do którego przedsiębiorca wniósł zastrzeżenia. Zastrzeżenia przedsiębiorcy zostały wykorzystane przy formułowaniu zaleceń pokontrolnych.

Na podstawie dokumentacji objętej kontrolą, wskazanej i opisanej w protokole kontroli:

- I. Stwierdzono naruszenie warunków wykonywania działalności gospodarczej w zakresie zgodności stacji z wymaganiami, o których

mowa w art. 83 ust. 3 ww. ustawy, bowiem w okresie od 3 grudnia 2020 r. do 3 stycznia 2021 r. przedsiębiorca zatrudniał jednego diagnostę, co stanowi naruszenie art. 83 ust. 3 pkt 6 ustawy. Mając na uwadze złożone przez przedsiębiorcę wyjaśnienia oraz fakt, że w powyższym okresie stacja nie wykonywała badań technicznych nie formułuje się zaleceń w tym zakresie.

II. Nie sprawdzono prawidłowości wykonywania badania technicznego pojazdu, bowiem w trakcie kontroli nie przedstawiono pojazdu do badania technicznego.

III. Stwierdzono nieprawidłowości w zakresie prowadzenia wymaganej dokumentacji.

W dwóch przypadkach przedsiębiorca dokonał przekazania sprawozdania z pobranych i przekazanych opłat ewidencyjnych za pośrednictwem operatora pocztowego, zamiast za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w formie dokumentu elektronicznego, co stanowi naruszenie art. 80d ust. 3aa ustawy. W związku z tym, że pismem z dnia 2 sierpnia 2021 r. przedsiębiorca poinformował, że począwszy od sprawozdania za miesiąc kwiecień 2021 r. sprawozdania przekazywane są w przewidzianej formie, nie formułuje się zaleceń w tym zakresie.

Z up. Prezydenta
Marta Kęliczka
DYREKTOR WYDZIAŁU KONTROLI

Do wiadomości:

Pani Bożena Bronowicka – Dyrektor WSO UMW wraz z protokołem kontroli WKN-KSO.5421.4.4.2021 w wersji elektronicznej.

Bożena Bronowicka