



LAVER ANNA SZACHNOWSKA

ul. Leszczynowa nr 16

55-080 Smolec

WKN-KSO.5421.4.15.2021

00034513/2021/W

Wrocław, 17 marca 2022 r.

### ZALECENIA POKONTROLNE

Zalecenia pokontrolne wydaje się na podstawie art. 83b ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 450 z późn. zm. – zwanej dalej ustawą).

Wydział Kontroli Urzędu Miejskiego Wrocławia, na podstawie art. 83b ust. 2 pkt 1 ustawy, przeprowadził kontrolę stacji kontroli pojazdów prowadzonej przez przedsiębiorcę, LAVER ANNA SZACHNOWSKA, wpisanego do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Prezydenta Wrocławia pod nr ewidencyjnym DW/099/P, ze wskazanym adresem wykonywania działalności: ul. Robotnicza nr 92/94, 53-608 Wrocław.

Zakresem kontroli objęto:

- I. Sprawdzenie zgodności stacji z wymaganiami, o których mowa w art. 83 ust. 3 ustawy.
- II. Sprawdzenie prawidłowości wykonywania badań technicznych pojazdów.
- III. Sprawdzenie prawidłowości prowadzenia wymaganej dokumentacji.

Szczegółowe ustalenia kontroli przedstawiono w protokole nr WKN-KSO.5421.4.15.2021 z 25 stycznia 2022 r., do którego przedsiębiorca nie wniósł zastrzeżeń.

Na podstawie dokumentacji objętej kontrolą, wskazanej i opisanej w protokole kontroli:

- I. Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie zgodności stacji z wymaganiami, o których mowa w art. 83 ust. 3 ustawy.
- II. Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie wykonywania badań technicznych pojazdów.

- III. Stwierdzono nieprawidłowości w zakresie prowadzenia wymaganej dokumentacji:
1. W dokumencie identyfikacyjnym pojazdu (zwanym dalej dokumentem DIP) nie wpisano informacji o dodatkowym wyposażeniu badanego pojazdu w hak, pomimo że pojazd był przystosowany do ciągnięcia przyczepy, co stanowi naruszenie objaśnień do rubryki „Dodatkowe informacje:” załącznika nr 4 do rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 776 z późn. zm. – zwanego dalej rozporządzeniem MTBiG).
  2. W rejestrze i w zaświadczeniu, w jednym przypadku, potwierdzono przeprowadzenie dodatkowego badania technicznego pojazdu wyposażonego w instalację do zasilania gazem LPG, w którym stwierdzono brak informacji o numerze i dacie wystawienia protokołu oraz decyzji dopuszczającej zbiornik LPG do eksploatacji, wydanej przez właściwy organ dozoru technicznego, co stanowi naruszenie § 6 ust. 7 ww. rozporządzenia MTBiG, lit. J) objaśnień zawartych w załączniku nr 3 do ww. rozporządzenia MTBiG oraz ust. 4 załącznika nr 8 do ww. rozporządzenia MTBiG.
  3. W rejestrze badań technicznych pojazdów, w czterech przypadkach, wpisano serie i numery dowodów rejestracyjnych, zamiast serii i numerów pokwitowań wydanych przez policję za zatrzymane dowody rejestracyjne, co stanowi naruszenie § 5 ust. 2, ust. 5 rozporządzenia MTBiG oraz ust. 2 pkt 4 załącznika nr 8 do ww. rozporządzenia MTBiG w związku z § 3 ust. 1 pkt 1 i 2 ww. rozporządzenia MTBiG.
  4. Przedsiębiorca dokonał przekazania Sprawozdań z opłat ewidencyjnych pobranych i przekazanych na rachunek Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (zwane dalej sprawozdaniami) za miesiące od sierpnia 2020 r. do marca 2021 r. za pośrednictwem operatora pocztowego, zamiast za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w formie dokumentu elektronicznego, co stanowi naruszenie art. 80d ust. 3aa ustawy.

Mając na uwadze stwierdzone nieprawidłowości zaleca się niezwłocznie podjęcie działań mających na celu:

- Ad. 1 Zamieszczanie w dokumencie DIP informacji o dodatkowym wyposażeniu badanego pojazdu w hak.
- Ad. 2 Wpisywanie w rejestrze oraz zaświadczeniu numer i datę protokołu oraz decyzji dopuszczających zbiornik LPG do eksploatacji wydanych przez właściwy organ dozoru technicznego.
- Ad. 3 Wpisywanie w rejestrze serii i numeru pokwitowania wydanego za zatrzymany dowód rejestracyjny przez organ kontroli ruchu drogowego.
- Ad. 4 Przekazywanie sprawozdań za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w formie dokumentu elektronicznego.

Zaleca się poinformować zatrudnionych diagnostów o stwierdzonych nieprawidłowościach i sformułowanych zaleceniach.

W związku z wydanymi zaleceniami, proszę o pisemną informację o podjętych środkach zmierzających do poprawy działalności Stacji Kontroli Pojazdów, w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszych zaleceń.

1  
Zgod. Prezydenta  
Marek Kozłowski  
DYREKTOR WYDZIAŁU KONTROLI

Do wiadomości:

Pani Bożena Bronowicka – Dyrektor WSO UMW wraz z protokołem kontroli  
WKN-KSO.5421.4.15.2021 w wersji elektronicznej.

Alu. 12.11.21

