



WAMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ul. Żernicka nr 296
54-510 Wrocław

Wrocław, 5 marca 2024 r.

WKN-KSO.5421.1.37.2023

00172434/2023/W

ZALECENIA POKONTROLNE

Zalecenia pokontrolne wydaje się na podstawie art. 83b ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1047 ze zmianami – zwanej dalej ustawą).

Wydział Kontroli Urzędu Miejskiego Wrocławia na podstawie art. 83b ust. 2 pkt 1 ustawy, przeprowadził kontrolę stacji kontroli pojazdów prowadzonej przez przedsiębiorcę, WAMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, wpisanego do Rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów na terenie miasta Wrocławia, pod numerem ewidencyjnym DW/078/P, ze wskazanym adresem wykonywania działalności: ul. Żernicka nr 296, 54-510 Wrocław.

Zakresem kontroli objęto:

1. Sprawdzenie zgodności stacji z wymaganiami, o których mowa w art. 83 ust. 3 ustawy.
2. Sprawdzenie prawidłowości wykonywania badań technicznych pojazdów.
3. Sprawdzenie prawidłowości prowadzenia wymaganej dokumentacji, za okres od 30.09.2022 do 22.09.2023 r.

Szczegółowe ustalenia kontroli przedstawiono w protokole nr WKN-KSO.5421.1.37.2023 z 16 lutego 2024 r., do którego przedsiębiorca nie wniósł zastrzeżeń.

Na podstawie ustaleń zawartych w protokole kontroli stwierdzono wystąpienie nieprawidłowości:

1. Podczas przeprowadzania okresowego badania technicznego:
 - a) nie sprawdzono ciśnienia w ogumieniu badanego pojazdu przed pomiarem siły hamowania, czym naruszono § 2 ust. 1 pkt 3 lit. c oraz pkt 1.2.2. działu I w związku z § 2 ust. 1 pkt 1 działu II załącznika nr 1 rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów

- oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 776 ze zmianami), zwane dalej rozporządzeniem MTBiG;
- b) nie dokonano odczytu zapisów systemu OBD, czym naruszono § 2 ust. 1 pkt 3 lit. i oraz pkt 8.2.2.2.1. działu I załącznika nr 1 rozporządzenia MTBiG;
 - b) nie sprawdzono prawidłowości połączeń elektrycznych za pomocą przyrządu do kontroli złącza elektrycznego pojazd-przyczepa, czym naruszono § 2 ust. 1 pkt 3 lit. b oraz pkt 4.10 działu I załącznika nr 1 rozporządzenia MTBiG;
 - c) w zaświadczeniu o przeprowadzonym badaniu technicznym oraz rejestrze badań technicznych nie wpisano wymaganych informacji o stwierdzonej w trakcie badania technicznego usterce drobnej, czym naruszono pkt I objaśnień do załącznika nr 3 w związku z § 4 ust. 4 oraz ust. 2 pkt 16 załącznika nr 8 w związku z § 5 ust. 2 rozporządzenia MTBiG.
2. W zakresie dokumentacji jednego okresowego badania technicznego pojazdu przeprowadzonego po raz pierwszy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tj. w dokumencie identyfikacyjnym pojazdu nie wpisano pełnej informacji o liczbie osi i kół, czym naruszono pkt 21 załącznika nr 4 w związku z § 2 ust. 10 rozporządzenia MTBiG.


W pozostałym zakresie nieprawidłowości nie stwierdzono.

Mając na uwadze stwierdzone nieprawidłowości zaleca się niezwłoczne podjęcie działań mających na celu:

- 1. Wykonywanie okresowych badań technicznych zgodnie z pkt 1.2.2. działu I w związku z § 2 ust. 1 pkt 1 działu II załącznika nr 1, pkt 8.2.2.2.1. działu I załącznika nr 1 oraz pkt 4.10 działu I załącznika nr 1 rozporządzenia MTBiG.
- 2. Wpisywanie w rejestrze badań technicznych oraz w zaświadczeniu informacji o stwierdzonych usterekach w trakcie badania technicznego zgodnie ze stanem faktycznym.
- 3. Wpisywanie w dokumencie identyfikacyjnym pojazdu pełnej informacji o liczbie osi i kół.

Zaleca się poinformować zatrudnionych diagnostów o stwierdzonych nieprawidłowościach i sformułowanych zaleceniach.

W związku z wydanymi zaleceniami, proszę o pisemną informację o podjętych środkach zmierzających do poprawy działalności Stacji Kontroli Pojazdów, w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszych zaleceń.

Z up. PREZYDENTA

Małgorzata Frackowiak
Z-CIA DYREKTORA
Wydziału Kontroli

Sprawę prowadzi: Urząd Miejski Wrocławia; Wydział Kontroli, ul. Wojciecha Bogusławskiego 8, 10; 50-031 Wrocław;
tel. +48 717 77 92 35, fax +48 717 77 92 34; wkn@um.wroc.pl; www.wroclaw.pl

Do wiadomości:

Pani Bożena Bronowicka – Dyrektor WSO UMW wraz z protokołem kontroli WKN-KSO.5421.1.38.2023 w wersji elektronicznej.

Pismo przygotowano zgodnie z wymogami WCAG w zakresie dostępności cyfrowej.