



Pan

Marek Pietryniak

VICO Marek Pietryniak

ul. Stabłowicka nr 37, lok. 1

54-058 Wrocław

Wrocław, 16 maja 2025 r.

WKN-KSO.5421.1.32.2024

00073037/2025/W

ZALECENIA POKONTROLNE

Zalecenia pokontrolne wydaje się na podstawie art. 83b ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1251 – zwanej dalej ustawą).

Wydział Kontroli Urzędu Miejskiego Wrocławia na podstawie art. 83b ust. 2 pkt 1 ustawy, przeprowadził kontrolę stacji kontroli pojazdów prowadzonej przez przedsiębiorcę, pana Marka Pietryniaka, wpisanego do Rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów na terenie miasta Wrocławia, pod numerem ewidencyjnym DW/050/P, ze wskazanym adresem wykonywania działalności: ul. Przedmiejska nr 1, 54-201 Wrocław.

Zakresem kontroli objęto:

1. Sprawdzenie zgodności stacji z wymaganiami, o których mowa w art. 83 ust. 3 ustawy.
2. Sprawdzenie prawidłowości wykonywania badań technicznych pojazdów.
3. Sprawdzenie prawidłowości prowadzenia wymaganej dokumentacji, za okres od 19.08.2023 r. do 17.07.2024 r.

Szczegółowe ustalenia kontroli przedstawiono w protokole z 5 maja 2025 r., nr WKN-KSO.5421.1.32.2024, do którego przedsiębiorca nie wniósł zastrzeżeń.

Na podstawie ustaleń zawartych w protokole kontroli stwierdzono wystąpienie nieprawidłowości polegających na:

1. Niezgodnym ze stanem faktycznym złożeniu, w jednym przypadku, wniosku o zmianę wpisu w rejestrze przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów w zakresie dotyczącym zatrudnienia diagnosty, czym naruszono art. 83ab ust. 2 w związku z art. 83a ust. 3 pkt 6 ustawy.
2. Niedokonaniu właściwych wpisów w dokumentacji czterech okresowych badań technicznych pojazdów przed pierwszą rejestracją na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w której:
 - a) w czterech przypadkach w rejestrze badań oraz w zaświadczeniach o przeprowadzonych badaniach technicznych nie wpisano oznaczenia kraju rejestracji pojazdów, czym naruszono – odpowiednio – ust. 2 pkt 18 załącznika nr 8 w związku z § 5 ust. 2 oraz lit. C objaśnień załącznika nr 3 w związku z § 2 ust. 9 rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 776 ze zmianami oraz t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 141), zwanego dalej rozporządzeniem MTBiG;
 - b) w jednym przypadku wpisano nieprawidłowo wyznaczony termin następnego badania technicznego pojazdu w rejestrze badań oraz w zaświadczeniu o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu, czym naruszono art. 81 ust. 6 ustawy.
3. Pobraniu, w jednym przypadku, opłaty za przeprowadzenie badania technicznego pojazdu w nieprawidłowej wysokości, czym naruszono § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 29 września 2004 r. w sprawie wysokości opłat związanych z prowadzeniem stacji kontroli pojazdów oraz przeprowadzaniem badań technicznych pojazdów (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1070), zwanym dalej rozporządzeniem MI w sprawie opłat.
4. Ustaleniu, w ośmiu przypadkach, że badanie techniczne pojazdu przeznaczonego do wykonywania czynności na drodze, było badaniem okresowym i dodatkowym zamiast wyłącznie okresowym, czym naruszono § 2 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia MTBiG.

W pozostałym zakresie nieprawidłowości nie stwierdzono.

Mając na uwadze powyższe zalecam niezwłoczne podjęcie działań, w tym poprzez poinformowanie zatrudnionych diagnostów, mających na celu:

1. Składanie wniosku o zmianę wpisu w rejestrze przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów, w przypadku faktycznej zmiany danych.
2. Wpisywanie w rejestrze badań oraz w zaświadczeniach o przeprowadzonych badaniach technicznych oznaczenia kraju rejestracji pojazdu.
3. Wyznaczanie terminu następnego okresowego badania technicznego zgodnie z art. 81 ust. 6 ustawy.

4. Pobieranie opłat za badania techniczne pojazdów w prawidłowych wysokościach.
5. Ustalanie prawidłowego rodzaju badania technicznego pojazdu.

W związku z wydanymi zaleceniami, proszę o pisemną informację o podjętych środkach zmierzających do poprawy działalności Stacji Kontroli Pojazdów, w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszych zaleceń.

Z upoważnienia Prezydenta
Marta Julia Kalicińska
Dyrektor Wydziału Kontroli

**Marta Julia
Kalicińska**

Elektronicznie
podpisany przez
Marta Julia Kalicińska
Data: 2025.05.16
11:51:13 +02'00'

Sprawę prowadzi: Urząd Miejski Wrocławia; Wydział Kontroli, ul. Wojciecha
Bogusławskiego 8, 10; 50-031 Wrocław;
tel. +48 717 77 92 35, fax +48 717 77 92 34; wkn@um.wroc.pl; www.wroclaw.pl

Do wiadomości:

Pani Bożena Bronowicka – Dyrektor WSO UMW wraz z protokołem kontroli WKN-
KSO.5421.1.32.2024 w wersji elektronicznej.

Pismo przygotowano zgodnie z wymogami WCAG w zakresie dostępności cyfrowej.