



DOM SAMOCHODOWY GERMAZ sp. z o.o.

ul. Strzegomska 139  
54-428 Wrocław

Wrocław, 14 sierpnia 2025 r.

WKN-KSO.5421.1.2.2025

00108732/2025/W

### **ZALECENIA POKONTROLNE**

Zalecenia pokontrolne wydaje się na podstawie art. 83b ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1251 ze zmianami – zwana dalej ustawą).

Wydział Kontroli Urzędu Miejskiego Wrocławia na podstawie art. 83b ust. 2 pkt 1 ustawy, przeprowadził kontrolę stacji kontroli pojazdów prowadzonej przez przedsiębiorcę, DOM SAMOCHODOWY GERMAZ sp. z o.o., wpisanego do Rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów na terenie miasta Wrocławia pod numerem ewidencyjnym DW/073/P, ze wskazanym adresem wykonywania działalności: ul. Strzegomska 141, 54-428 Wrocław.

Zakresem kontroli objęto:

1. Sprawdzenie zgodności stacji z wymaganiami, o których mowa w art. 83 ust. 3 ustawy,
  2. Sprawdzenie prawidłowości wykonywania badań technicznych pojazdów,
  3. Sprawdzenie prawidłowości prowadzenia wymaganej dokumentacji,
- za okres od 12.04.2024 r. do 28.03.2025 r.

Szczegółowe ustalenia kontroli przedstawiono w protokole z 11 lipca 2025 r. nr WKN-KSO.5421.1.2.2025, do którego przedsiębiorca nie wniósł zastrzeżeń.

Na podstawie ustaleń zawartych w protokole kontroli stwierdzono wystąpienie nieprawidłowości:

1. Niedokonaniu wpisu rozstawu kół w dokumencie identyfikacyjnym pojazdu dotyczącego jednego okresowego badania technicznego pojazdu przed pierwszą rejestracją na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, czym naruszono pkt 24 załącznika nr 4 w związku z § 2 ust. 10 rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 141 ze zmianą – zwane dalej rozporządzeniem MTBiG).
2. W przypadku dwóch badań technicznych zakończonych wynikami: pozytywnym i negatywnym, dotyczących jednego pojazdu, podlegającego powtórnej rejestracji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
  - a) nieprawidłowo wystawiono dokument identyfikacyjny pojazdu, czym naruszono § 10 rozporządzenia MTBiG w związku z art. 81 ust. 3 ustawy,
  - b) nieprawidłowo określono rodzaj badań w zaświadczeniach i pozycjach rejestru, czym naruszono odpowiednio treść załącznika nr 3 w związku z § 2 ust. 9 i ust. 2 pkt. 6 załącznika nr 8 w związku z § 5 ust. 2 rozporządzenia MTBiG.
3. W jednym przypadku, pobrano opłatę za przeprowadzenie badania technicznego pojazdu w nieprawidłowej wysokości, czym naruszono § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 29 września 2004 r. w sprawie wysokości opłat związanych z prowadzeniem stacji kontroli pojazdów oraz przeprowadzaniem badań technicznych pojazdów (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1070).

W pozostałym zakresie nieprawidłowości nie stwierdzono.

Mając na uwadze powyższe zalecam niezwłoczne podjęcie działań, w tym poprzez poinformowanie zatrudnionych diagnostów, mających na celu:

1. Wpisywanie w dokumentach identyfikacyjnych pojazdów rozstawu kół.
2. Wystawianie dokumentów identyfikacji pojazdów tylko w przypadku badań przed pierwszą rejestracją na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Poprawne określanie rodzaju badania technicznego pojazdu.
4. Pobieranie opłat za badania techniczne pojazdów w prawidłowych wysokościach.

W związku z wydanymi zaleceniami, proszę o pisemną informację o podjętych środkach zmierzających do poprawy działalności Stacji Kontroli Pojazdów, w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszych zaleceń.

Z upoważnienia Prezydenta  
Małgorzata Agnieszka Frąckowiak  
Zastępca Dyrektora Wydziału Kontroli

Sprawę prowadzi: Urząd Miejski Wrocławia; Wydział Kontroli, ul. Wojciecha  
Bogusławskiego 8, 10; 50-031 Wrocław;  
tel. +48 717 77 92 35, fax +48 717 77 92 34; wkn@um.wroc.pl; www.wroclaw.pl

Do wiadomości:

Pani Bożena Bronowicka – Dyrektor WSO UMW wraz z protokołem kontroli WKN-  
KSO.5421.1.2.2025 w wersji elektronicznej.

Pismo przygotowano zgodnie z wymogami WCAG w zakresie dostępności cyfrowej.