



Pan

Marek Jaremko

MAREK JAREMKO

ul. Kolisty nr 14k

54-152 Wrocław

Wrocław, 29 grudnia 2025 r.

WKN-KSO.5421.1.25.2024

00191684/2025/W

### **ZALECENIA POKONTROLNE**

Zalecenia pokontrolne wydaje się na podstawie art. 83b ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1251 ze zmianami – zwanej dalej ustawą).

Wydział Kontroli Urzędu Miejskiego Wrocławia na podstawie art. 83b ust. 2 pkt 1 ustawy, przeprowadził kontrolę stacji kontroli pojazdów prowadzonej przez przedsiębiorców, MAREK JAREMKO, AGENT UBEZPIECZENIOWY PIOTR JAREMKO, JAROSŁAW STECKO, wpisanych do Rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów na terenie miasta Wrocławia pod numerem ewidencyjnym DW/087/P, ze wskazanym adresem wykonywania działalności: ul. Kolisty nr 14k, 54-152 Wrocław.

Zakresem kontroli objęto:

1. Sprawdzenie zgodności stacji z wymaganiami, o których mowa w art. 83 ust. 3 ustawy,
  2. Sprawdzenie prawidłowości wykonywania badań technicznych pojazdów,
  3. Sprawdzenie prawidłowości prowadzenia wymaganej dokumentacji,
- za okres od 02.07.2024 r. do 30.06.2025 r.

Szczegółowe ustalenia kontroli przedstawiono w protokole z 4 września 2025 r. nr WKN-KSO.5421.1.25.2025, do którego przedsiębiorcy nie wnieśli zastrzeżeń.

Na podstawie ustaleń zawartych w protokole kontroli stwierdzono wystąpienie nieprawidłowości polegających na:

1. Nieterminowym złożeniu wniosku o zmianę wpisu w Rejestrze przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów w zakresie zatrudnienia diagnosty, tj. przed wystąpieniem zmiany, czym naruszono art. 83ab ust. 2 ustawy.

2. Niedokonaniu właściwych wpisów w dokumentacji trzech okresowych badań technicznych pojazdów, przed pierwszą rejestracją na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pojazdów, w których:
  - a) w rubryce „Dodatkowe informacje” w jednym dokumencie identyfikacyjnym pojazdu, nie wpisano informacji o dodatkowym wyposażeniu pojazdu w hak oraz w jednym dokumencie identyfikacyjnym pojazdu wpisano inne informacje niż dotyczące dodatkowego wyposażenia pojazdu, czym naruszono treść UWAG załącznika nr 4 w związku z § 2 ust. 10 rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 141 ze zmianą - zwanego dalej rozporządzeniem MTBiG);
  - b) w dwóch dokumentach identyfikacyjnych pojazdów nie wpisano rozstawu osi skrajnych, czym naruszono pkt 22 załącznika nr 4 rozporządzenia MTBiG w związku z § 2 ust. 10 rozporządzenia MTBiG.

W pozostałym zakresie nieprawidłowości nie stwierdzono.

Mając na uwadze powyższe zalecam niezwłoczne podjęcie działań, w tym poprzez poinformowanie zatrudnionych diagnostów, mających na celu:

1. Terminowe składanie wniosków o zmianę wpisu w Rejestrze przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów, w przypadku zmiany danych.
2. Wpisywanie w dokumentach identyfikacyjnych pojazdów informacji dotyczących dodatkowego wyposażenia pojazdu.
3. Wpisywanie w dokumentach identyfikacyjnych pojazdów rozstawu osi.

W związku z wydanymi zaleceniami, proszę o pisemną informację o podjętych środkach zmierzających do poprawy działalności Stacji Kontroli Pojazdów, w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszych zaleceń.

Z upoważnienia Prezydenta  
Małgorzata Agnieszka Frąckowiak  
Zastępca Dyrektora Wydziału Kontroli

Elektronicznie  
podpisany przez  
Małgorzata  
Agnieszka  
Frąckowiak  
Data: 2025.12.29  
12:21:31 +01'00'

Sprawę prowadzi: Urząd Miejski Wrocławia; Wydział Kontroli, ul. Wojciecha Bogusławskiego 8, 10; 50-031 Wrocław;  
tel. +48 717 77 92 35, fax +48 717 77 92 34; wkn@um.wroc.pl; www.wroclaw.pl

Do wiadomości:

Pani Bożena Bronowicka – Dyrektor WSO UMW wraz z protokołem kontroli WKN-KSO.5421.1.25.2025 w wersji elektronicznej.

Pismo przygotowano zgodnie z wymogami WCAG w zakresie dostępności cyfrowej.