

„SPEED CAR” sp. z o.o.
al. Lotników Polskich 134
21-040 Świdnik

WKN-KSO.5421.2.9.2018
00060299/2018/W



Wrocław, dnia 23 lipca 2018 r.

ZALECENIA POKONTROLNE

Zalecenia pokontrolne wydaje się na podstawie art. 83b ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1260 z późn. zm.).

Wydział Kontroli Urzędu Miejskiego Wrocławia na podstawie art. 83b ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1260 z późn. zm. – zwana dalej ustawą), przeprowadził kontrolę stacji kontroli pojazdów prowadzonej przez przedsiębiorcę wpisanego do rejestru działalności regulowanej, prowadzonego przez Prezydenta Wrocławia, pod nr ewidencyjnym DW/082/P, ze wskazanym adresem wykonywania działalności: ul. Obornicka 66, 51-114 Wrocław.

Zakresem kontroli objęto:

- I. Sprawdzenie zgodności stacji z wymaganiami, o których mowa w art. 83 ust. 3 ustawy.
- II. Sprawdzenie prawidłowości wykonywania badań technicznych pojazdów.
- III. Sprawdzenie prawidłowości prowadzenia dokumentacji.

Szczegółowe ustalenia kontroli przedstawiono w protokole nr WKN-KSO.5421.2.9.2018 z dnia 10 lipca 2018 r., do którego przedsiębiorca nie wniósł zastrzeżeń. Pismem z dnia 12 lipca 2018 r. przedsiębiorca złożył stosowne wyjaśnienia, które nie wpłynęły na ustalenia kontroli, zawarte w ww. protokole kontroli.

Na podstawie dokumentacji objętej kontrolą, wskazanej i opisanej w protokole kontroli:

- I. Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie zgodności stacji z wymaganiami, o których mowa w art. 83 ust. 3 ustawy.
- II. Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie wykonywania badań technicznych pojazdów.
- III. Stwierdzono nieprawidłowości w zakresie prowadzenia wymaganej dokumentacji:

Rejestr badań technicznych pojazdów pod pozycją o nr 01989/DW/082/P/2018 oraz zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu o nr 01989/DW/082/P/2018 potwierdzają przeprowadzenie w dniu 28 maja 2018 r. badania okresowego pojazdu zarejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W dniu badania diagnosta dokonując korekty w rejestrze nie wpisał informacji o zakresie dokonanej zmiany, dotyczącej braku miejsca w dowodzie rejestracyjnym na wyznaczenie kolejnego terminu badania technicznego, co stanowi naruszenie ust. 2 pkt 14 załącznika nr 8 do rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 776 z późn. zm. – zwane dalej rozporządzeniem MTBiG) w związku z § 5 ust. 2 rozporządzenia MTBiG.

Mając na uwadze stwierdzoną powyżej nieprawidłowość zaleca się wpisywać w rejestrze badań technicznych pojazdów informacje o zakresie dokonanych zmian.

Ponadto zaleca się poinformować zatrudnionych diagnostów o stwierdzonej nieprawidłowości i sformułowanym zaleceniu.

W związku z wydanymi zaleceniami, proszę o pisemną informację o podjętych środkach zmierzających do poprawy działalności Stacji Kontroli Pojazdów, w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszych zaleceń.

Z up. Prezydenta


Marta Kąkol

DYREKTOR WYDZIAŁU KONTROLI

Wydział Kontroli
ul. Wojciecha Bogusławskiego 8,10; 50-031 Wrocław
tel. +48 717 77 92 35
fax +48 717 77 92 34
wkn@um.wroc.pl
www.wroclaw.pl



