



Wrocław, 29 sierpnia 2019r.

WIM-EU.152.1.2019

Odpowiedź na Petycję dotyczącą otoczenia kościoła rzymskokatolickiego pw.
Najświętszego Serca Jezusowego przy Placu Grunwaldzkim 3.

Odpowiadając na petycję z dnia 7 czerwca 2019 r. dotyczącą otoczenia kościoła rzymskokatolickiego pw. Najświętszego Serca Jezusowego przy Placu Grunwaldzkim 3 uprzejmie informuję, że wniesione w petycji postulaty zostały przeanalizowane przez właściwe służby Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta pod kątem technicznej oceny przyczyn zgłoszonych problemów i możliwości ich rozwiązania w ramach bieżącego utrzymania dróg w mieście.

W świetle dokonanej analizy stwierdzono, że schody przy zabudowaniach kościelnych są stabilne, dojście do schodów bez ubytków, a pęknięcia okładziny kamiennej nie zagrażają bezpieczeństwu. Trzy poręcze zamontowane na schodach podnoszą bezpieczeństwo i zabezpieczają przed upadkiem. Stan techniczny schodów został oceniony, jako dostateczny. Niemniej jednak dla poprawy korzystania z zejścia po schodach w najbliższym czasie zostanie wyregulowany pierwszy stopień oraz zafugowane pęknięcia na powierzchni stopnic.

Jednocześnie wyjaśniam, że podane na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, parametry techniczne schodów nie dotyczą schodów zewnętrznych usytuowanych w pasach drogowych.

Dla określenia warunków technicznych dla dróg i drogowych obiektów inżynierskich mają zastosowanie Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie oraz z dnia 30 maja 2000r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie. Nadmieniam, że stosowanie powyższych przepisów obowiązuje przy realizacji zadań o charakterze inwestycyjnym, czyli w przypadku kompleksowej przebudowy ciągu pieszego, co nie jest obecnie planowane przez Miasto.

Dokonana przez inspektorów ZDiUM w dniu 16 lipca br. wizja w terenie wykazała brak w chodniku uszkodzeń zagrażających bezpieczeństwu ruchu pieszego. Spadki podłużne i poprzeczne nawierzchni odpowiadają obowiązującym przepisom, a faktyczną przeszkodą dla odprowadzenia nadmiaru wód opadowych z powierzchni utwardzonej jest wyniesiony ponad poziom terenu zieleniec. Sprawa przeprofilowania trawnika w sposób umożliwiający uzyskanie retencji wód opadowych zostanie wykonana przy współpracy Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta z Zarządem Zieleni Miejskiej. Po uzgodnieniu niezbędnego zakresu rekultywacji i oszacowaniu kosztów będzie możliwe określenie terminu wykonania prac.

Odnosnie odbioru wód opadowych przez zlokalizowany przy schodach wpust deszczowy informuję, że w ramach prac interwencyjnych została udrożniona studzienka kanalizacyjna, do której trafiały zanieczyszczenia z uszkodzonej skarpy. W celu zabezpieczenia wpustu przed ponownym nagromadzeniem się nieczystości jeszcze w tym roku zostaną przeprowadzone lokalne naprawy uszkodzonych miejsc na skarpie.


DYREKTOR DEPARTAMENTU
Elżbieta Urbanek

Otrzymują:

1. Adresat
- ② Wydział Partycypacji Społecznej, ul. G. Zapolskiej 4, 50-032 Wrocław
3. ZDiUM ul. Długa 49, 53-633 Wrocław
4. WIM -EU. a/a