

BIURO RADY MIEJSKIEJ
WROCŁAWIA
Data
wpl. 01-09-2011
L.dz.

15 a/q

KANCELARIA PREZYDENTA WROCŁAWIA
tel. 071 777 89 55
Wpl. 02-09-2011
L. dz. Zał.

ZAPYTANIE RADNEGO

Radny Rady Miejskiej Wrocławia

Prezydent Wrocławia

LESZEK GIBULSKI
(imie i nazwisko)


Treść zapytania: SZANOWNY PANIE PREZYDENCIE!
W ZWIĄZKU Z WYMIANĄ NAWIERZCHNI MOSTU
UNIWERSYTECKIEGO, PROSZĘ O ODPOWIEDZ NA NŚT. PYTANIA.
1) NA CZYDI MOST WYKONANO WYMIANĘ KAFELI?
2) CZY NOWE KAFLE SĄ O TAKICH SAMYCH PARAMETRACH
I WŁAŚCIWOŚCIACH, JAK STARE ZNISZCZONE, KTÓRE
ULEGŁY ZNISZCZENIU?
3) DLACZEGO WYKADANE KAFLE NOWE TAK JAK I STARE
NIE SPEŁNIADĄ, W MOJED OCENIE, WŁAŚCIWOŚCI
ANTIPOŚLIZGOWOŚCI? KAFLE SĄ BARDZO POŚLIZGOWE
W ODRĘSIE OPADÓW DESZU I ŚNIEGU.
1) CZY UŻYTO WŁAŚCIWYCH ELASTYCZNYCH PODKŁADÓW I
MATERIAŁÓW? KAFLE STARE SZYBKO ULEGŁY ZNISZCZENIU.

Adresat udziela w terminie 7 dni pisemnej odpowiedzi bezpośrednio Radnemu,
a kopię przesyła do wiadomości Biura Rady Miejskiej Wrocławia na adres:
Wrocław, ul. Sukiennice 9.

Wrocław, dnia

Podpis

75 a/a



Pan
Leszek Cybulski
Radny Rady Miejskiej Wrocławia

WIM-EU.0003.9.60.2011.AS

Wrocław, 8 września 2011 r.

Dotyczy: wymiany nawierzchni chodników mostu Uniwersyteckiego.

Odpowiadając na Pana zapytanie skierowane do Prezydenta Wrocławia w dniu 2 września br., w sprawie wymiany nawierzchni chodników Mostu Uniwersyteckiego, uprzejmie wyjaśniam, że remont nawierzchni na moście prowadzony jest na koszt właściciela obiektu, tj. Gminy Wrocław.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z informacją Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta, nowe płytki chodnikowe mają lepsze parametry i właściwości od starych, zniszczonych płytek. Producent nowych płytek przedłożył wyniki badań laboratoryjnych Politechniki Wrocławskiej, które potwierdzają, że materiał spełnia wymagane normy. Dodatkowo, badania laboratorium ZDiUM potwierdzają, że parametry wytrzymałościowe nowych płytek są wyższe od wymaganych normami dla nawierzchni chodników.

Nowe płytki różnią się od poprzednich właściwościami antypoślizgowymi. Powierzchnia nowych płytek jest uszorstniona dla poprawienia bezpieczeństwa pieszych.

Ponadto informuję, że do montażu płytek użyto żywic epoksydowych na wylewce oraz żywic epoksydowych jako izolacji. W chodnikach wykonano również dodatkowe dylatacje.

DYREKTOR DEPARTAMENTU
[Signature]
Elżbieta Orbanek

Do wiadomości :

1. Biuro Rady Miejskiej,
2. Biuro Prezydenta - l.dz. 5945
3. Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta