


Wrocław, 24 czerwca 2015r.



DT.072.67.2015.



Szanowny Pan
Marcin Krzyżanowski

Radny Rady Miejskiej Wrocławia
Klub Radnych PiS

Dotyczy: zapytania z dnia 19 czerwca 2015r.

Szanowny Panie,

w odpowiedzi na zapytanie zawarte w Pana piśmie z dnia 19 czerwca 2015r. w sprawie funkcjonowania komunikacji miejskiej we Wrocławiu, skierowanym do Prezydenta Wrocławia, w załączeniu przekazuję wykaz dotyczący wykolejeń taboru tramwajowego (przesłany przez MPK pismem nr DT.072.51/2015 z dnia 08.06.15r.), uzupełniony o przyczyny wykolejenia tramwajów.

Ponadto informuję, że w okresie od 1 maja 2013 r. do 30 kwietnia 2014 r. zarejestrowano 67 wykolejeń taboru tramwajowego.

Z poważaniem

CZŁONEK ZARZĄDU
DYREKTOR
ds. Przewozów i Eksploatacji
Zdzisław Ferenc

Załącznik:

- wykaz wykolejeń¹.

Otrzymują:

1. Biuro Rady Miejskiej Wrocławia
2. Wojciech Adamski – Wiceprezydent Wrocławia
3. Kancelaria Prezydenta Wrocławia

¹ dane ze zbiorów Centrali Ruchu MPK – arkusz Excel.

łączna ilość wykolejen	m-c	dnia	lokalizacja	węzeł rozjazd: zjazdowy & najezdowy	czas przywrócenia ruchu docelowego (min.)	średnio-miesięczny czas przywrócenia ruchu docelowego (min.)	przyczyna wykolejenia
2014							
8	maj	3	Legnica	tor prosty	60	70	nieprawidłowy stan techniczny torowiska - poszerzenie załama i zanieczyszczona zwrotnica
		7	Piśudskiego	307/3N	20		nie ustalono (rozjechanie)
		19	Pl. JPli	106/1N	12		zanieczyszczona zwrotnica
		19	Powstańców Śl.	ZT 4 - B34	70		załama i zanieczyszczona zwrotnica
		27	Piśudskiego	306/1N	220		cofanie po nieprzejeździe całym składem przez zwrotnicę
		23	Pętla Krzyki	208/3Z	90		nieprawidłowe mechanizmy zwrotnicy
		29	Powstańców Śl.	ZT 4 - Z25	0		wyekspluatarowane torowisko + prędkość (20 km/h; dopuszczalna 10 km/h)
		29	Wyszyńskiego	608 krzyż	84		prędkość (18 km/h; dopuszczalna 15 km/h)
11	czerwiec	6	Ślečna	407/2Z	48	54	nieprawidłowy stan techniczny zwrotnicy - niedoleganie igrze
		9	Stankowicza	701/4N	90		nieprawidłowy stan techniczny zwrotnicy - niedoleganie igrze
		13	Pl. Powstańców Warszawy	604/4N	50		prędkość (25 km/h; dopuszczalna 10 km/h)
		18	Traugutta	615 luk	251		nieprawidłowy stan techniczny zwrotnicy - luz na igrzy
		20	Pl. JPli	106/1N	0		wyekspluatarowany luk toru + prędkość (22 km/h; dopuszczalna 10 km/h)
		23	Pl. Powstańców Wlkp.	501 krzyż	15		nie ustalono - potencjalnie zanieczyszczone masą szlunkową koło
		24	Pl. Powstańców Wlkp.	501/11N	32		nie ustalono
		25	Słowiańska	613/2Z	45		ciężko obce w torowisku
		27	Śródlądowa	104 prosty odciłek	15		wyekspluatarowany luk toru + prędkość (17 km/h; dopuszczalna 10 km/h)
		28	Pl. Powstańców Wlkp.	501/1N za zwrotnicą	32		wyekspluatarowany luk toru + prędkość (19 km/h; dopuszczalna 10 km/h)
		29	Pl. Powstańców Wlkp.	501/1N za zwrotnicą	20		zanieczyszczona zwrotnica
12	lipiec	3	Pl. Powstańców Wlkp.	501/1N za zwrotnicą	54	76	techniczna tramwaju - pełnięta oś wózka
		4	Paderewskiego/ Mickiewicza	704/1N	82		techniczna tramwaju - pełnięta oś wózka
		8	Słowiańska	ZT 2 tor 17	50		nieprawidłowy stan techniczny torowiska - poszerzenie
		15	Średzka pętla	101/1N za zwrotnicą	0		nieprawidłowy stan techniczny zwrotnicy - luz na igrzy
		16	Kosmonautów - tramwaj dźwigowy	tor prosty	165		wypłylenie rowła szyny + nowe koła na wózku
		16	Pl. JPli	106/1N	32		wyekspluatarowane torowisko (poszerzenie)
		18	Świdnicka/ Piśudskiego	305/2N za zwrotnicą	58		wyekspluatarowany luk toru + prędkość (30 km/h; dopuszczalna 10 km/h)
		20	Zmigrodzka - pętla	305/2N krzyż za zwrotnicą, luk toru	263		cofanie po nieprzejeździe całym składem przez zwrotnicę
		25	Trzebnicka/Pl. Powstańców Wlkp.	501/5N za zwrotnicą	45		nie ustalono
		25	Wroblewskiego	ZT 6 307 - Z33	75		wyekspluatarowane torowisko
6	sierpień	27	Podwale/Pl. JPli	106/1N	17	33	nieprawidłowy stan techniczny zwrotnicy (rozjechanie)
		25	Powstańców Śl.	ZT 4 - B6-tor 5; 6	75		nieprzejechanie całym składem przez zwrotnicę
		10	Pl. Legnicki	201/4N	36		nie ustalono
		12	Słowiańska	luk toru - zwrotnica N14	45		wyekspluatarowane torowisko
		13	Pl. JPli	106/1N	16		nieprawidłowy stan techniczny zwrotnicy - luz na igrzy
		23	Mickiewicza/Spółno	705/1N	44		nie ustalono
		25	Ślečna	ZT 1 - luk toru 9 pomiędzy 7wr. A2 i A3	0		wykolejenie wózka awaryjnego - inne
		29	Słowiańska	ZT 2 - tor 9	55		techniczna tramwaju - pełnięta oś wózka
		1	Piśudskiego/Świdnicka	305/5N	42		ciężko obce w torowisku
		5	Reymonta/Pl. Staszica	507/2N	39		rozjechanie wagonów - samoczynne przerobienie zwrotnicy pod tramwajem
		13	Olzowskiego - pętla	706/1N	49		zanieczyszczona zwrotnica

10	wrzesień	23	Trzebnicka/ Pl. Powstańców Wlkp.	501/SN luk za zwrotnicą	20	44	wyeksplatawany luk toru + prędkość (23 km/h; dopuszczalna 10 km/h)	
		25	Żmigrońska - pętla	Krzyż za zwrotn. 504/1N	48		wyeksplatawany krzyż + prędkość (23 km/h; dopuszczalna 10 km/h)	
		26	Trzebnicka/Pl. Powstańców Wlkp.	501/SN za zwrotnicą	60		wyeksplatawany luk toru + techniczna tramwaju + prędkość (25 km/h; dopuszczalna 10 km/h)	
		26	Traugutta	614/2Z	25		wyeksplatawane torowisko + prędkość (27 km/h; dopuszczalna 15 km/h)	
		27	Pl. Powstańców Wlkp.	501/2N	67		nieprawidłowy stan techniczny zwrotnicy	
		30	Teatralna	309/3N	56		nieprawidłowy stan techniczny zwrotnicy + prędkość (16 km/h; dopuszczalna 10 km/h)	
		21	Trzebnicka/ Pl. Powstańców Wlkp.	501 - luk za zwr. 5N	30		wyeksplatawany luk toru (pozarządzenie) + prędkość (22 km/h; dopuszczalna 10 km/h)	
		7	Grabiszyńska - pętla	204/2Z	55		nieprawidłowy stan techniczny zwrotnicy - wyeksplatawana	
		13	Powstańców Śl. - ZT4	207/3N	0		techniczna tramwaju - pełnięta osłoka	
		21	Kosmonautów	"bajpas" w kier. Pilzyc	91		nieprawidłowy stan techniczny torowiska	
5	październik	21	Kosmonautów	"bajpas" w kier. Pilzyc	852	164	nieprawidłowy stan techniczny torowiska	
		26	Powstańców Śl.	luk toru n/w ul. Orlej	20		nieprawidłowy stan techniczny torowiska (pełnięcie szyny + poszerzenie)	
		18	Powstańców Śl.	207/2N	15		prędkość zwrotnicy pod porządkującym tramwajem przez bieżący tramwaj	
		24	Wroblewskiego/ Mickiewicza	709/1N	71		prędkość (25 km/h; dopuszczalna 10 km/h)	
		30	Bardzka/Armi Krajowej	408/2N	47		nie ustalono	
		3	Pl.Grunwaldzki/ Piastowska/Rondo Reagana	710/SN krzyż za zwrotnicą	20		wyeksplatawana krzyżowania + prędkość (17 km/h; dopuszczalna 10 km/h)	
		6	Kazimierz Wlk./Ruska	107/2Z	80		techniczna tramwaju - urwany wał karkana	
		9	Tarnogajska	tor prosty	279		nieprawidłowy stan techniczny torowiska - pełnięcie szyny + poszerzenie	
		9	Paderniewskiego-pętla	703/1N	260		nieprawidłowy stan techniczny zwrotnicy - przerobila pod tramwajem	
		9	Pl.Grunwaldzki/Piastowska/Rondo Reagana	710/SN krzyż za zwrotnicą	17		wyeksplatawana krzyżowania + prędkość (17 km/h; dopuszczalna 10 km/h)	
12	grudzień	15	Żmigrońska - pętla	504/3Z za zwrotnicą	235	122	nieprawidłowy stan techniczny torowiska - ubytek szyny + poszerzenie	
		16	Pl. Powstańców Wlkp.	501/2N	51		nieprawidłowy stan techniczny zwrotnicy	
		17	Osobowice - pętla	505/1Z za zwrotnicą	190		nieprawidłowy stan techniczny torowiska (wyeksplatawanie) + prędkość (20 km/h; dopuszczalna 10 km/h)	
		18	pl. Legionów	201/2N krzyż za zwrotnicą	53		wyeksplatawana krzyżowania + prędkość (14 km/h; dopuszczalna 10 km/h)	
		19	Słowiańska	ZT 2 - N44	36		nieprawidłowa mechaniczna zwrotnicy	
		26	Pl. Powstańców Wlkp.	501/2N	17		wyeksplatawana zwrotnica	
		26	Osobowice - pętla	505/1Z za zwrotnicą	240		nieprawidłowy stan techniczny torowiska (wyeksplatawanie) + prędkość (25 km/h; dopuszczalna 10 km/h)	
		średni czas:			76			
		2015						
		6	styczeń	20	Żmigrońska - pętla		504 - luk toru	220
22	Traugutta			614/2Z	98	prędkość (30 km/h; dopuszczalna 10 km/h)		
23	Grabiszyńska			204/2N	54	zanieczyszczona zwrotnica - niedołężanie igie		
23	Pl.Grunwaldzki/ Piastowska/Rondo Reagana			710/SN krzyż za zwrotnicą	95	nieprawidłowy stan techniczny torowiska + prędkość (18 km/h; dopuszczalna 10 km/h)		
28	Krupnicza			401/2Z	162	techniczna tramwaju - pełnięta osł na wózek		
28	Park Pełudziowy			409/1N	147	nieprzejeżdżanie całym składem przez zwrotnicę		
19	Piastowska/Rondo Reagana			710/SN krzyż za zwrotnicą	99	nieprawidłowy stan techniczny torowiska + prędkość (20 km/h; dopuszczalna 10 km/h)		
20	Tarnogajska			tor prosty	74	nieprawidłowy stan techniczny torowiska (pełnięcie szyny + poszerzenie)		
średni czas:								
2015								

wskazywany
samodzielnie

wskazywany
samodzielnie

wskazywany
samodzielnie

12	luty	20	Śięgna/Dyrekcja	luk toru	34	131	nieprawidłowy stan techniczny torowiska (pęknienie szyny z przemieszczeniem)
		20	Śięgna/Dyrekcja	luk toru	165		nieprawidłowy stan techniczny torowiska (pęknienie szyny z przemieszczeniem)
		20	Kosmonautów	"balpas" w kier. Pilzyc	120		nieprawidłowy stan techniczny torowiska
		21	Kosmonautów	"balpas" w kier. Pilzyc	171		nieprawidłowy stan techniczny torowiska
		24	Traugutta	614/22	100		nieprawidłowy stan techniczny zwirotnicy
		26	PL Legionów	201/3N	50		techniczna tramwaju - luzne koło
		27	Nowy Świat	108/1N	266		nieprawidłowy stan techniczny torowiska (wykolejenie szyny)
		28	Grodzka/mośc Uniwersytecki	510/1N luk za zwirotnicą	65		nieprawidłowy stan techniczny torowiska (wykolejenie szyny + poszerzenie)
		28	Grodzka/mośc Uniwersytecki	510/1N luk za zwirotnicą	296		nieprawidłowy stan techniczny torowiska (wykolejenie szyny + poszerzenie)
		28	Kosmonautów	"balpas" w kier. Pilzyc	131		nieprawidłowy stan techniczny torowiska
		4	PL Glinwałdzki/Pastowska/ Rondo Reagana	710/5N krzyż za zwirotnicą	50		nieprawidłowy stan techniczny torowiska
		6	Kosmonautów	"balpas" w kier. Pilzyc	94		nieprawidłowy stan techniczny torowiska
7	marzec	17	Kosmonautów	"balpas" w kier. Pilzyc	97	62	nieprawidłowy stan techniczny torowiska
		19	Kosmonautów	"balpas" w kier. Pilzyc	46		nieprawidłowy stan techniczny torowiska
		28	Zmigrodzka - pętla	504/1N	33		nieprawidłowy stan techniczny zwirotnicy (rozregulowana) + prędkość (16 km/h, dopuszczalna 10 km/h)
		30	Klecinia - pętla	209/1N	98		wykolejenie zwirotnicy
		31	Pomorska	508/6N	19		zalanie i zanieczyszczona zwirotnica
		14	Legnicka/Zachodnia	tor prosty	38		techniczna tramwaju - urwany wał kardana
		15	PL Bema	512/7N	197		nieprawidłowa mechanizacja zwirotnicy
		15	PL Bema	512/6N krzyż za zwirotnicą	22		jednostkowe wykolejenie toru - nieszlakowy lewokręt
		16	PL Bema	512/7N	242		nieprawidłowa mechanizacja zwirotnicy
		16	Słowiańska	613/2N	28		nieprawidłowo wykonane manewry
		20	Grabczyńska/PL Legionów	201/2N - 201/5Z	25		wykolejenie krzyżownic + prędkość (30 km/h, dopuszczalna 10 km/h)
		29	PL JPH	106/1N	27		nieprawidłowy stan techniczny zwirotnicy
4	maj	4	Olczewskiego - pętla	706/1Z	0	83	cofanie po nieprzejściu całym składem przez zwirotnicę ciało obce w zwirotnicy
		11	Opolska - pętla	607/1N	32		jednostkowe wykolejenie toru
		12	Peronowa	306/3N	61		nieprawidłowy stan techniczny zwirotnicy (szkła opornika)
		21	Dyrekcja	408/3N	61		nieprawidłowy stan techniczny zwirotnicy (szkła opornika)
		Średni czas:				39	
						98	

* naprawa w godzinach nocnych, ruch tramwajowy jest przywrócony następnego dnia przed porannymi wyjazdami. Ze względu na prędkość - przekroczona dopuszczalna prędkość przez motorniczego na danym odcinku realizację kursów tramwajowych do północy, czas przywrócenia ruchu docelowego liczony do godziny 23.59.