



WAMA sp. z o.o.
ul. Żernicka 296,
54-510 Wrocław

WKN-KSO.5421.2.49.2017
00012808/2018/W

Wrocław, dnia 13 lutego 2018 r.

ZALECENIA POKONTROLNE

Zalecenia pokontrolne wydaje się na podstawie art. 83b ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1260 z późn. zm.).

Wydział Kontroli Urzędu Miejskiego Wrocławia, na podstawie art. 83b ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1260 z późn. zm. – zwana dalej ustawą), przeprowadził kontrolę stacji kontroli pojazdów, prowadzonej przez przedsiębiorcę wpisanego do rejestru działalności regulowanej, prowadzonego przez Prezydenta Wrocławia, pod nr ewidencyjnym DW/078/P ze wskazanym adresem wykonywania działalności: ul. Żernicka 296, 54-510 Wrocław.

Zakresem kontroli objęto: Sprawdzenie prawidłowości prowadzenia wymaganej dokumentacji z dnia 24 września 2016 r.

Szczegółowe ustalenia kontroli przedstawiono w protokole nr WKN-KSO.5421.2.49.2017 z dnia 29 stycznia 2018 r., do którego przedsiębiorca nie wniósł zastrzeżeń.

Na podstawie dokumentacji objętej kontrolą, wskazanej i opisanej w protokole kontroli stwierdzono nieprawidłowość w zakresie jej prowadzenia.

Pozycja rejestru badań technicznych pojazdów oraz zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu o nr 5253/2016 potwierdzają wykonanie badania okresowego pojazdu zarejestrowanego w kraju i przystosowanego do zasilania gazem. Rejestr w polu „Uwagi:” zawiera wpis o treści: „Gaz.Paliwo: P [...]”, bez określenia właściwego symbolu rodzaju paliwa, co stanowi naruszenie § 5 ust. 2 rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 776 z późn. zm. – zwane dalej rozporządzeniem MTBiG) oraz ust. 2 pkt 12 załącznika nr 8 do rozporządzenia MTBiG.

Mając na uwadze stwierdzoną powyżej nieprawidłowość zaleca się określać, zgodnie ze stanem faktycznym, oraz zamieszczać w rejestrze badań technicznych pojazdów właściwy symbol rodzaju paliwa.

Proszę poinformować zatrudnionych diagnostów o stwierdzonej nieprawidłowości i sformułowanym zaleceniu.

Pisemną informację o podjętych środkach zmierzających do poprawy działalności Stacji Kontroli Pojazdów, proszę przesłać w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszych zaleceń.

Z up. PREZYDENTA

Małgorzata Fronia
ZASTĘPCA DYREKTORA
Wydziału Kontroli

Gauipnowska

Wydział Kontroli
ul. Wojciecha Bogusławskiego 8,10; 50-031 Wrocław
tel. +48 717 77 92 35
fax +48 717 77 92 34
wkn@um.wroc.pl
www.wroclaw.pl