



AB 413

RADIOLOG S. C.

Tadeusz Piotrowski i Janusz Rzepka

71-026 Szczecin ul. Dworska 46

tel. 91 483-21-15, 607-247-246

e-mail: radiolog_sc@poczta.onet.pl

ANEKS nr 1 do SPRAWOZDANIA NR SP- 42/121/20/OS

Z POMIARÓW PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH WYKONANYCH DLA CELÓW OCHRONY ŚRODOWISKA

Obiekt: Stacja bazowa telefonii komórkowej P4

Numer: WRO1158

Adres: 50-381 Wrocław ul. Grunwaldzka 42

woj. dolnośląskie

Zleceniodawca: P4 sp. z o.o.

ul. Taśmowa 7, 02-667 Warszawa

ANEKS nr 1 do SPRAWOZDANIA NR SP- 42/121/20/OS
Z POMIARÓW PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH
wykonanych dla celów ochrony środowiska

1. Zleceniodawca:

- **nazwa:** P4 sp. z o.o.
- **adres:** ul. Taśmowa 7, 02-667 Warszawa

2. Miejsce zainstalowania:

- **obiekt:** Stacja bazowa telefonii komórkowej P4
- **numer:** WRO1158
- **miejsce:** Wrocław ul. Grunwaldzka 42, woj. dolnośląskie

Aneks sporządzono w dniu 07.09.2020 r.

Aneks sporządzono ze względu na:

- korektę obliczonych wyników pomiarów, spowodowanych błędem pisarskim.

Niniejszym aneksem w sprawozdaniu nr SP-42/121/20/OS -dokonuję korekty i wymiany załącznika nr 1.

Pozostała treść sprawozdania nie ulega zmianie.

■ Aneks do sprawozdania zawiera 2 strony i 1 załącznik:

zał. nr 1 – zał. nr 1 sprawozdania SP- 42/121/20/OS

■ Otrzymują:

1. Zleceniodawca: P4 sp. z o.o. - 1 egz.
2. a/a -1 egz.

Aneks do sprawozdania autoryzował:

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Tadeusz Piotrowski
Data: 2020.09.08 08:44:21 CEST

Aneks do sprawozdania sporządził:

Janusz Rzepka



Szczecin, dn. 07.09.2019 r.

Wyniki pomiarów natężenia pola elektromagnetycznego w otoczeniu Stacji bazowej WRO1158.

Nr pionu pomiarowego	Miejsce pomiaru (współrzędne geograficzne)		Natężenie pola elektrycznego E [V/m]	Wskaźnik WM _E = E/28	Natężenie pola magnetycznego H [A/m]	Wskaźnik WM _H = H/0,073	Kierunek pomiarowy [°]
	N	E	sonda EF6091		obliczone		
1	51°6'49.79"	17°3'36.32"	1,7	0,061	0,005	0,068	96 i 105
1A	wew. budynku ul. Grunwaldzka 42- VII kondyg. klatka schodowa przy oknie		< 1,0	< 0,036	< 0,003	< 0,041	96 i 105
2	51°6'49.46"	17°3'38.40"	2,4	0,086	0,006	0,081	96 i 105
3	wew. budynku ul. Grunwaldzka 50- IV kondyg. klatka schodowa przy oknie		1,4	0,050	0,004	0,054	96 i 105
4	wew. budynku- Serwis Samochodowy ELCAR		< 1,0	< 0,036	< 0,003	< 0,041	96 i 105
5	51°6'49.04"	17°3'40.98"	2,7	0,096	0,007	0,095	96 i 105
6	wew. budynku Uniwersytetu Przyrodniczego - VI kondyg. klatka schodowa przy oknie		< 1,0	< 0,036	< 0,003	< 0,041	96 i 105
7	wew. budynku ul. Minkowskiego 2 - V kondyg. kl. schodowa w otwartym oknie		1,9	0,068	0,005	0,068	96 i 105
8	51°6'48.62"	17°3'43.57"	4,9	0,175	0,013	0,176	96 i 105
9	51°6'50.68"	17°3'44.23"	1,2	0,043	0,003	0,041	96 i 105
10	51°6'48.21"	17°3'46.88"	2,2	0,079	0,006	0,081	96 i 105
11	51°6'48.34"	17°3'48.86"	< 1,0	< 0,036	< 0,003	< 0,041	96 i 105
12	51°6'50.99"	17°3'48.97"	1,0	0,036	0,003	0,041	96 i 105
13	51°6'49.61"	17°3'35.51"	1,4	0,050	0,004	0,054	214
14	51°6'49.08"	17°3'34.70"	1,9	0,068	0,005	0,068	214
15	C.H. III poziom (hol)		< 1,0	< 0,036	< 0,003	< 0,041	214
16	C.H. III poziom (gastronomia)		< 1,0	< 0,036	< 0,003	< 0,041	214
17	51°6'44.51"	17°3'29.81"	1,0	0,036	0,003	0,041	214
18	51°6'43.52"	17°3'28.70"	1,7	0,061	0,005	0,068	214
19	wew. budynku ul. Curie-Skłodowskiej 11- IV kondyg. klatka schodowa		< 1,0	< 0,036	< 0,003	< 0,041	214
20	51°6'49.88"	17°3'34.36"	1,4	0,050	0,004	0,054	231 i 236
21	wew. budynku ul. Grudziądzka 35- VII kondyg. kl. schodowa w otwartym oknie		2,6	0,093	0,007	0,095	231 i 236
22	51°6'49.21"	17°3'30.12"	< 1,0	< 0,036	< 0,003	< 0,041	231 i 236
23	C.H. III poziom (parking)		< 1,0	< 0,036	< 0,003	< 0,041	231 i 236
24	51°6'46.26"	17°3'26.92"	< 1,0	< 0,036	< 0,003	< 0,041	231 i 236
25	51°6'45.42"	17°3'23.98"	2,2	0,079	0,006	0,081	231 i 236
26	51°6'50.18"	17°3'35.66"	1,2	0,043	0,003	0,041	345
27	wew. budynku ul. Piastowska 22 - V kondyg. kl. schodowa w otwartym oknie		8,2	0,293	0,022	0,297	345
28	wew. budynku ul. Piastowska 24 - V kondyg. kl. schodowa w otwartym oknie		6,6	0,236	0,018	0,243	345
29	51°6'51.91"	17°3'34.90"	1,2	0,043	0,003	0,041	345
30	51°6'53.00"	17°3'34.42"	1,4	0,050	0,004	0,054	345
31	51°6'54.45"	17°3'34.74"	1,5	0,054	0,004	0,054	345
32	51°6'56.01"	17°3'34.92"	1,9	0,068	0,005	0,068	345
33	wew. budynku ul. Sienkiewicza 81 - IV kondyg. kl. schodowa w otwartym oknie		1,0	0,036	0,003	0,041	345
34	wew. budynku ul. Sienkiewicza 100 - IV kondyg. kl. schodowa		< 1,0	< 0,036	< 0,003	< 0,041	345
PIONY DODATKOWE							
35	51°6'47.35"	17°3'38.52"	1,5	0,054	0,004	0,054	
36	51°6'53.09"	17°3'38.18"	1,0	0,036	0,003	0,041	
37	51°6'51.31"	17°3'28.06"	1,0	0,036	0,003	0,041	
38	51°6'53.81"	17°3'43.57"	< 1,0	< 0,036	< 0,003	< 0,041	
39	51°6'44.14"	17°3'40.44"	1,1	0,039	0,003	0,041	
40	51°6'56.28"	17°3'39.25"	< 1,0	< 0,036	< 0,003	< 0,041	

Załącznik nr 1 do Sprawozdania 42/121/20/OS

RADIOLOG S.C. Tadeusz Piotrowski i Janusz Rzepka, 71-026 Szczecin ul. Dworska 46, tel., 607-247-246

